

放射線管理記録(1F)



G M	放 責	担 当	確 認	担 当

rev.9

作業件名	1F-6T T/B天井クレーン点検手入工事	WID 番号	220538	測定項目	γ スミア ダスト
作業場所	6号機T/B2階、天井クレーンガーター上	測定者			
作業内容	-	モニタリング項目			
(測定目的)	(Yzone解除に伴う環境サーベイ)	作業終了後			
測定日時	2022年8月17日(水)10時00分	測定器	F1-PS-214 F1-GMAD-413(機器効率:31.3%) F1-CDS-061(流量:173.9l/min)		
備考		線量区分	-	汚染区分	Y - -
最大値	γ(μSv/h) 1.2 スミア β(Bq/cm²) <8.61E-01 スミア α(Bq/cm³): -	β+γ(μSv/h) - ダスト β(Bq/cm³) <8.12E-06 ダスト α(Bq/cm³): -	-	保護衣 カバーオール - その他	保護具 短靴 呼吸保護具 全面


× : 空間線量当量率(μSv/h) ⊗ : 表面線量当量率(μSv/h) ◊ : スミア(Bq/cm²) △ : ダスト(Bq/cm³)

N ← 【6号機T/B2FL】



■ : 操作盤

操作室



階段(南側)

