

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機B・J4エリア他防水塗装補修工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/1	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F 1～4号機H1・H4北エリア他防水塗装補修工事	H1,H4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
7	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
8	4号機R／B防水性向上対策工事	4号機T/B (GI-25)	建築設備建設グループ	2022/3/5	金属ガラ(2021SS-00127)	6	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
9	1F-1～4 D／G排気管除却工事	1～4号機 T／B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30003)	6	0.002 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
10	1F-1～4 D／G排気管除却工事	1～4号機 T／B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/2/15	6m3コンテナ(2021 SS-30006)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
11	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	金属ガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
13	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/3/4	ケーブル	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	サニーホース	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	防災シート	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	水中ポンプ	1	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/16	PE管	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	多核種除去設備 弁類点検手入工事	多核種除去設備建屋・増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/2/28	6m3コンテナ(ZK-04735)	6	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
20	多核種除去設備 弁類点検手入工事	多核種除去設備建屋・増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/2/28	6m3コンテナ(2021処理設備-021)	6	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	コンガラ(2021SS-40360)	6	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
22	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	不燃物その他(2021SS-40357)	6	0.005 mSv/h	0.045 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
23	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	プラスチック・ホリ・ビニール・スポンジ類	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
25	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	木材	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
26	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	フィルター類	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	雑廃棄(銀マット)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/3	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2021)	K3エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウエス類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
32	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-003)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
33	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-006)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
34	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	機器類・制御盤類	4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
35	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	ケーブル類	6	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
36	1F 通信機械室不要設備撤去	1・2号北側立坑付近	通信システムグループ	2022/3/11	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
37	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	スクリーン駆動ギア	2	2 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/2/25	サポート	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
40	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	ゴムパッキン類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	難燃シート	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
42	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	ホース類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
43	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/1	安全靴類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2022/3/4	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	キムタオル	0.5	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
46	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	可燃テープ	0.2	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
47	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	ポリ袋	1	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
48	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	難燃シート	0.3	0.005 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
49	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	移送ホース	3	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
50	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務委託(2020)	K3エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウェス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務委託(2020)	K3エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	木材類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
52	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2022/3/5	金属ガラ(2021FU-00073)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
53	1F サブドレン他浄化設備移送配管他 対策工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/4	伐採木(枝・葉)	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
54	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	北門詰所周辺	防護管理グループ	2022/3/9	刈草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F 1~4号機H1・H4北エリア他防水塗 装補修工事	H1,H4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	難燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/25	紙・ウェス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
57	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
58	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/25	可燃物その他	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
59	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/25	難燃シート類	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
60	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/25	難燃物その他	0.05	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-009)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
73	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-012)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
74	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2021)	Gエリア	処理設備グループ	2021/2/21	金属ガラ	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	電気設備点検工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/2/2	ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
77	電気設備点検工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/2/2	フィルター(電気盤用)	0.2	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
78	電気設備点検工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/2/2	ウエス類	2	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
79	電気設備点検工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/2/2	紙類	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
80	1F-1～4号機 Dエリアタンク他水移送業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	金属ガラ	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 Dエアータンク他水移送 業務委託	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/24	塩化ビニール類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
82	1F 1~4号機H1・H4北エリア他防水塗 装補修工事	H1,H4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	難燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F-1~4号機 床面スラッジ他処理概念 検討委託(その1)	1号機T/B、4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機 床面スラッジ他処理概念 検討委託(その1)	1号機T/B、4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F-1~4号機 床面スラッジ他処理概念 検討委託(その1)	1号機T/B、4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	可燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F-1~4号機 床面スラッジ他処理概念 検討委託(その1)	1号機T/B、4号機R/B・T/B・Rw/B	地下水対策設備グループ	2022/3/10	難燃シート類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	機器類	2	0.004 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
88	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	紙・ウエス類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
89	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	可燃物その他	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
90	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/2/1	難燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
91	電気設備点検工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/2/2	ロックアウトリレー(継電器)	0.1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
92	Sr処理水配管止水工事関連	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	Sr処理水配管止水工事関連	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	不燃その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	Sr処理水配管止水工事関連	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/2/28	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	紙	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	コンクリートガラ	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F 環境モニタリング業務委託	海水放射線モニタ小屋(GB-21)	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/3/10	可燃物その他	2.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
99	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2022/3/5	不燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
100	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	難燃シート	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	パッキン	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	ビニール袋	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/3/4	不燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
105	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-005)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
106	1F-1~4 D/G排気管除却工事	1~4号機 T/B建屋東側	1~6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-007)	6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
107	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/13	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(金属ガラ)	3	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
111	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(機器類)	1	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
112	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(その他)	1	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
113	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
114	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(コンクリートガラ)	0.5	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
115	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
116	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	不燃物(その他)	2	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
117	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	可燃物(紙類)	0.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
118	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	可燃物(ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
119	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	可燃物(木材類)	1.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
120	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	伐採木(幹・根)	0.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	伐採木(枝・葉)	0.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
122	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	3・4号機建屋周辺	PCV関連設備管理PJグループ	2022/3/2	可燃物その他(草)	1.5	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
123	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
124	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/3/8	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
125	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	配管	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
126	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	配管	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.012 mSv/h
127	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/3/4	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	金属ガラ	2.7	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
131	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	水中ポンプ	0.5	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
132	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	電源ケーブル	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
133	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	サイトバンカ建屋 2FL~B1FL	地下水対策設備グループ	2022/3/4	番線	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
134	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	保温材	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
135	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	保温材	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
136	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	不燃シート	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	防災シート	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	多核種除去設備 配管修理工事	既設ALPS建屋 CFF二次側出口配管	処理設備グループ	2022/3/8	番線	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	1F サブドレン他浄化設備移送配管他防草対策工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/4	伐採木(幹・根)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
140	1F フェーシング工事(その4)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021ZK-05038)	2	0.03 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021ZK-05031)	2	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
142	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021SS-30297)	2	0.02 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
143	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/2/28	コンクリートガラ(2021SS-30298)	2	0.02 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
144	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/3/10	ポリ袋・ビニール袋	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
145	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/3/10	スミアろ紙・紙・ウエス類	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
146	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/3/9	刈草	2	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
147	1F 1～4号機H1・H4北エリア他防水塗装 装補修工事	H1,H4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	ポリウレタ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/2/10	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	紙・段ボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F 5／6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	雑草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F サブドレン他浄化設備移送配管他防 草対策工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
159	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-003)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
160	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-006)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F サブドレン他浄化設備移送配管他防 草対策工事	5号機 南側法面近傍	地下水対策設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
162	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/3/9	刈草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
163	1F 1～4号機H1・H4北エリア他防水塗 装補修工事	H1,H4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	鉄くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F-1～4号機 H9エリア汚染水ライン他 新設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	金属類	4.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
165	1F-1～4号機 H9エリア汚染水ライン他 新設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	コンクリートブロック	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
166	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F-1～4号機 G5エリアタンク受入配管 追設工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/3/10	雑草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-010)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
174	1F-1～4 D/G排気管除却工事	1～4号機 T/B建屋東側	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	6m3コンテナ(2021 KG-011)	6	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
175	1F5, 6号機立入制限区域及び海側立入 制限区域(北)侵入監視設備防護システム 機器賃貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委 託(2021)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	ウェス、段ボール、紙類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委 託(2021)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委 託(2021)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	パッキン	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委 託(2021)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	チューブブラシ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F-5, 6 屋内資機材片付け清掃業務委 託(2021)	5号機 T/B 1FL TCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2022/3/4	ポリ袋、ビニール袋、ヘルメット	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追加工事	物揚場~K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	刈り草	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
182	5T コンプレッサー点検手入(2021年)	5・6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	交換部品	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
183	5T コンプレッサー点検手入(2021年)	5・6号機タービン建屋	1~6号機械設備グループ	2022/3/14	防災シートその他	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追加工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	サニーホース	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
185	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管 追加工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	カムロック他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F CST用窒素バブリング装置用ヘッ ダー取替及び同関連除却工事	3号機 CSTタンク西側	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/3/15	窒素バブリング装置	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
187	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/2/21	プラスチック・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/2/21	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
193	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	金属ガラ	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
194	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	パッキン類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
195	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/16	アスファルトガラ	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1~4号電気設備修理工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/3/1	金属ガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
197	1~4号電気設備修理工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/3/1	ケーブル	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
198	1~4号電気設備修理工事(2021)	1F構内全域	電気設備保守グループ	2022/3/1	ホース類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
199	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/2/24	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	