

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	10	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
2	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	可燃物その他	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
3	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
4	1~4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	木材類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
5	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	難燃シート類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
6	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	10	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
7	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/4/22	保温材	4	1.3 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
8	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/4/22	金属ガラ	1	1.3 μ Sv/h	1.3 μ Sv/h	無	
9	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	ウエス	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	紙類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
11	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	テープ類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
13	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	木材類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
15	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	不燃物その他	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
16	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
17	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
18	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	油水分離装置吸着塔	2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
19	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	AO弁	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
20	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	配管材	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	電線管	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	金属ガラ	0.6	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
23	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	紙・ウェス類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
24	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	可燃物その他	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
25	共用プール(D/G室)防火シャッター取替	共用プール建屋	建築設備保守グループ	2022/4/4	石膏ボード	5	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
26	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
27	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1～6号機械設備グループ	2022/4/15	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1～6号機械設備グループ	2022/4/15	難燃シート	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
29	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B2FL D/G(B)室	1～6号機械設備グループ	2022/4/15	難燃その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
30	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/4/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	J6エリア近傍	貯留設備グループ	2022/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
32	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	ストームドレンサンプリング(A)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	油ドレンサンプリング(A)	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
34	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	配管材	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
35	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	電線管	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
36	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
37	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	単管	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	足場板	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	踏み台	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	ダクト	7.5	0.001 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
42	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	スラッジ	0.5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	20 mSv/h
43	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	フィルター	1	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	2 mSv/h
44	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	鉄クズ	0.5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
45	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	不燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
46	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
47	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	木材類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
51	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/25	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/25	塩ビホース	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/25	不燃その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/25	PE管(金属付き)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	単管クランプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
56	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
57	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	油移送ポンプ	0.6	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
58	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	ストームドレン計装ラック	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
59	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	配管材	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
60	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	AO弁	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/20	金属ガラ	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
62	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
63	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ホリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	発泡スチロール	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	エフレックス管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F—消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	室外機	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
72	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
76	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	旧部品類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 B1FL D/G(B)室	1~6号機械設備グループ	2022/4/19	不燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
79	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
80	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/4/15	プラ・ポリ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
82	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/4/15	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
83	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/4/15	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
84	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	排気ファン	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	配管材	2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
88	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	金属ガラ	2.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
89	1F—消防車車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	ガラス類	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
90	1F—消防車車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	ケーブル電線類	1	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F-1～4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	木材類	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
92	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	単管	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	足場板	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
96	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
97	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
98	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F-1～4号機 G5エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/31	木材類	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
100	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	ホース類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
103	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/4/15	金属ガラ	30	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
104	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	紙・ウエス類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
105	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
106	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/4/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.002 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
108	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
109	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	油ドレンストームドレン処理設備盤	1.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	配管材	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
111	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	電線管	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
112	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
113	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
114	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	セシウム吸着塔一時保管施設(第四施設)	処理設備グループ	2022/4/12	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	セシウム吸着塔一時保管施設(第四施設)	処理設備グループ	2022/4/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2022)	セシウム吸着塔一時保管施設(第四施設)	処理設備グループ	2022/4/12	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
118	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	単管	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	足場板	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F-消防車庫改修工事並びに関連除却工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	木材	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	10	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
122	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/13	紙・ウエス類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
123	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	旧部品類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
125	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	コンテナ類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
126	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	サンドペーパー・スコッチブライト	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
127	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	亜鉛	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
128	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	シートパッキング	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
129	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	スプレー缶	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
130	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋地下1階 5B D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/4/15	ペール缶蓋・ペール缶	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
131	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
132	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
133	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	ポリ袋、廃プラ、ビニールゴミ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1~4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/4/15	難燃シート類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
137	1~4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/4/15	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
138	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/4/20	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
139	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
140	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	配管材	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	サポート材	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
142	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/21	コンクリートガラ	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
143	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
144	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	廃プラスチック	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	紙ウエス	3	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
146	1F 1～4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/25	組立式簡易着替え場	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/26	土砂類(2021FU-00285)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
148	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/26	土砂類(2022SK-00336)	6	0.003 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	3 mSv/h
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/27	木材、木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
151	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
152	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
154	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	ゴム類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
156	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/21	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
157	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/21	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
158	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/21	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
159	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
160	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
162	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/21	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	金属ガラ	10	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
165	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
166	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
167	1F-1~4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/4/22	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F-1~4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/4/22	プラポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/14	循環水ポンプ 外ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
170	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/26	土砂類(2022SK-00339)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
171	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	ホース類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
172	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/4/26	ビニールシート	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
173	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/4/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
174	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/4/27	不燃物(発電機)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
176	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
177	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
178	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/4/26	フランジタンク片側板 (TEPU200091)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
180	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]