

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/7	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/7	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
5	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
6	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	難燃シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	木材	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
9	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
10	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
11	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
12	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	保温材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/3	金属ガラ	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
14	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器賃借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
15	1F入退管理棟防護システム撤去工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
16	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
17	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	紙・ウェス	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	可燃物その他	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	ゴムシート	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 G3エアータンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	紙・ウエス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 G3エアータンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/2	プラスチック・ポリ・ビニール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエーター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
24	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエーター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
25	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエーター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
26	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエーター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
27	1F SPT電源設備負荷移設工事	SPT建屋東側	電気設備建設グループ	2022/5/26	電源盤	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
28	1F SPT電源設備負荷移設工事	SPT建屋東側	電気設備建設グループ	2022/5/26	ケーブル屑	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
29	1F5,6号機北側アクセス道路機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
30	1F5,6号機北側アクセス道路機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
31	1F5,6号機北側アクセス道路機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
32	1F入退管理棟防護システム撤去工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
33	1F5,6号機北側アクセス道路機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
34	1F5,6号機北側アクセス道路機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
35	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	金属ガラ	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	保温材	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	不燃物その他(防災シート)	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	塩ビパイプ	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	放射線測定業務(直営)	福島第一原子力発電所 構内	放射線防護グループ	2022/5/31	ガラス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F-1 旧カバ-計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/6	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/6/6	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
42	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/6/6	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	木材類	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
44	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材 除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/6	タンク解体片固定用治具(イケ ル)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
45	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	コンガラ	7	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	不燃その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	1F 敷地北側排水路改造工事	障場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
48	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/8	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/8	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/3	金属ガラ	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
51	1F 敷地北側排水路改造工事	障場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
52	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40353)	6	0.008 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
53	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40305)	6	0.008 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
54	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40311)	6	0.008 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
55	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	不燃その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/5/30	GWP外側ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
57	1F海水取放水設備のうち土木工事調査委 託	1F港湾内、物揚場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/5/26	金属ガラ	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
58	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	紙・ウエス類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
59	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
60	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	木材類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	可燃物その他	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
62	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検 手入工事(2022)	4号機カバー建屋5FLオペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/5/30	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
63	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検 手入工事(2022)	4号機カバー建屋5FLオペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/5/30	プラスチック・ポリビニール類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
64	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検 手入工事(2022)	4号機カバー建屋5FLオペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/5/30	難燃シート類	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
65	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検 手入工事(2022)	4号機カバー建屋5FLオペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/5/30	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
66	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検 手入工事(2022)	4号機カバー建屋5FLオペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2022/5/30	不燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
67	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/23	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F海水取放水設備のうち土木工事調査委託	1F港湾内、物揚場	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
70	1F海水取放水設備のうち土木工事調査委託	1F港湾内、物揚場	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	可燃物(その他)	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
71	1F海水取放水設備のうち土木工事調査委託	1F港湾内、物揚場	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	紙・ウエス類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
72	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/6	不燃物(機器類・制御盤類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
73	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/6	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
76	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
77	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
78	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
79	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
80	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	不燃シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	スクラップ、鉄筋	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	電気ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/3	金属ガラ	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
85	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/6	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
86	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/6/2	ホース類	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40435)	6	0.008 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
88	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40568)	6	0.008 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
89	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40337)	6	0.008 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
90	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/6	木くず	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
91	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	CWP外側ケーシング	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
94	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/6	木くず	2	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
95	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	空袋(トンバック)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	紙・ダンボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	不燃物その他	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	第二土捨て場	固体廃棄物グループ	2022/5/19	金属ガラ	7	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	第二土捨て場	固体廃棄物グループ	2022/5/19	不燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
105	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
106	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
107	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
108	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/9	アスファルトガラ	8	0.65 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
109	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
111	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
112	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/6	不燃物(金属ガラ)制御盤下部ベース	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
113	TP8. 5m壁フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	木材類	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
114	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	防災シート類	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
115	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/9	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/9	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	スクラップ、鉄筋	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	TP8. 5m壁フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/3	金属ガラ	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
120	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/6/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/6/7	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
122	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40557)	6	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
123	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40566)	6	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
124	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40558)	6	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
125	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/6/9	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	アルミテープ	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
127	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	シートパッキン類	0.05	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
128	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	保温材	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
129	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	サニーホース	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
130	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	塩ビシート	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
131	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
132	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ゴムマット、廃ゴム	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
136	1F 通信機械室不要設備撤去	無線局舎内	通信システムグループ	2022/6/10	メタルケーブル、電源ケーブル	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
137	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
138	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
139	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	紙・ウエス類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
140	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	木材類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
142	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	可燃物その他	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
143	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
144	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	ゴム類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
145	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	エフレックス	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
146	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	難燃シート	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
147	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	雑草	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/3	金属ガラ	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
152	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	枝葉	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/2	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
154	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
155	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
156	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	空袋(トンパック)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/4/18	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
162	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
163	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
165	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/9	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
166	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/6/13	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/13	金属ガラ(架台、金属クズ)	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
168	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/13	フランジタンク解体片固定治具 (イケル)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	木材類	3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
170	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/6/13	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40222)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
172	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40217)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
173	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40364)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
174	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40205)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
176	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40282)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
177	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/24	不燃その他(201SS-40288)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
178	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(201SS-40108)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
179	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(201SS-40088)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
180	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(201SS-40092)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
182	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(2021SS-40096)	6	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
183	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(2021SS-40104)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
184	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/1	不燃その他(2021SS-40120)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
185	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
186	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/6/8	フランジタンク片側板(TEPU200048)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40169)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
188	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40207)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
189	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40214)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
190	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40286)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
191	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40287)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
192	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/26	不燃その他(2021SS-40285)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
193	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40251)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
195	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40115)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
196	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40178)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
197	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
198	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40118)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
199	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40085)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
200	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40089)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h