

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40226) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 2 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40225) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.003 mSv/h |
| 3 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40228) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 4 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア | 総務グループ | 2022/4/18 | 伐採木(枝・葉) | 10 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 5 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40232) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.05 mSv/h |
| 6 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40179) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 7 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/8 | 不燃その他(2021SS-40227) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 8 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア | 総務グループ | 2022/4/18 | 伐採木(枝・葉) | 10 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 9 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40230) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 10 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40107) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.003 mSv/h |
| 11 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40252) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 12 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/9 | 不燃その他(2021SS-40113) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.05 mSv/h |
| 13 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/9 | 不燃その他(2021SS-40112) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.007 mSv/h |
| 14 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/9 | 不燃その他(2021SS-40172) | 6 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.07 mSv/h |
| 15 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア | 総務グループ | 2022/4/18 | 伐採木(枝・葉) | 10 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 16 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40101) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 17 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40105) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.003 mSv/h |
| 18 | 1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託 | 事務本館 | 建築設備建設グループ | 2022/6/7 | 不燃その他(2021SS-40106) | 6 | 0.003 mSv/h | 0.003 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 19 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア | 総務グループ | 2022/4/18 | 伐採木(枝・葉) | 10 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 20 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | アノラック | 4.7 | 0.015 mSv/h | 0.12 mSv/h | β 有 | 0.13 mSv/h |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | ゴム手袋 | 0.8 | 0.015 mSv/h | 0.12 mSv/h | β 有 | 0.13 mSv/h |
| 22 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | 長靴 | 0.2 | 0.015 mSv/h | 0.12 mSv/h | β 有 | 0.13 mSv/h |
| 23 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | タイベック | 0.3 | 0.015 mSv/h | 0.12 mSv/h | β 有 | 0.13 mSv/h |
| 24 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | アノラック | 5.5 | 0.02 mSv/h | 0.4 mSv/h | 無 | |
| 25 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | ゴム手袋 | 0.5 | 0.02 mSv/h | 0.4 mSv/h | 無 | |
| 26 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | アノラック | 4.2 | 0.02 mSv/h | 0.6 mSv/h | 無 | |
| 27 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | 長靴 | 0.3 | 0.02 mSv/h | 0.6 mSv/h | 無 | |
| 28 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | プラスチックカゴ | 1 | 0.02 mSv/h | 0.6 mSv/h | 無 | |
| 29 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | 可燃物その他 | 0.5 | 0.02 mSv/h | 0.6 mSv/h | 無 | |
| 30 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | アノラック | 4 | 0.02 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.14 mSv/h |
| 31 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | ゴム手袋 | 0.8 | 0.02 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.14 mSv/h |
| 32 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | タイベック | 1 | 0.02 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.14 mSv/h |
| 33 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | 長靴・短靴 | 0.2 | 0.02 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.14 mSv/h |
| 34 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | アノラック | 4.8 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.22 mSv/h |
| 35 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | ゴム手袋 | 0.5 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.22 mSv/h |
| 36 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | フレキシブルホース(金属付き) | 0.7 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.22 mSv/h |
| 37 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/3 | アノラック | 3 | 0.015 mSv/h | 0.25 mSv/h | β 有 | 0.3 mSv/h |
| 38 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/3 | プラスチック類 | 1 | 0.015 mSv/h | 0.25 mSv/h | β 有 | 0.3 mSv/h |
| 39 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/3 | 長靴 | 1 | 0.015 mSv/h | 0.25 mSv/h | β 有 | 0.3 mSv/h |
| 40 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/3 | 可燃物その他 | 1 | 0.015 mSv/h | 0.25 mSv/h | β 有 | 0.3 mSv/h |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | 鉄くず | 0.5 | 0.015 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 42 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | アノラック | 4 | 0.015 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 43 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | ゴム手袋 | 0.5 | 0.015 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 44 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/5/31 | PE管(金属付き) | 1 | 0.015 mSv/h | 0.1 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 45 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | アノラック | 3.6 | 0.02 mSv/h | 0.09 mSv/h | β 有 | 0.1 mSv/h |
| 46 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | タイベック | 0.4 | 0.02 mSv/h | 0.09 mSv/h | β 有 | 0.1 mSv/h |
| 47 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | ゴム手袋 | 1 | 0.02 mSv/h | 0.09 mSv/h | β 有 | 0.1 mSv/h |
| 48 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | PE管(金属付き) | 1 | 0.02 mSv/h | 0.09 mSv/h | β 有 | 0.1 mSv/h |
| 49 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | アノラック | 3.2 | 0.02 mSv/h | 0.11 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 50 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | ゴム手袋 | 0.8 | 0.02 mSv/h | 0.11 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 51 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | PE管(金属付き) | 1 | 0.02 mSv/h | 0.11 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 52 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/6 | 不燃物その他 | 1 | 0.02 mSv/h | 0.11 mSv/h | β 有 | 0.12 mSv/h |
| 53 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | アノラック | 3.7 | 0.02 mSv/h | 0.03 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 54 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | ゴム手袋 | 0.3 | 0.02 mSv/h | 0.03 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 55 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | PE管(金属付き) | 1 | 0.02 mSv/h | 0.03 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 56 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/1 | フレキシブルホース(金属付き) | 1 | 0.02 mSv/h | 0.03 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 57 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | アノラック | 2.9 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.24 mSv/h |
| 58 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | 長靴 | 0.6 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.24 mSv/h |
| 59 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | ゴム手袋 | 0.5 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.24 mSv/h |
| 60 | 瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要) | 固体廃棄物貯蔵庫(第2棟) | 固体廃棄物グループ | 2022/6/2 | PE管(金属付き) | 2 | 0.02 mSv/h | 0.2 mSv/h | β 有 | 0.24 mSv/h |

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]