

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	塩化ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
2	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
3	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
4	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/5	バッテリー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	【3.16福島地震】がれき一時保管エリア等および保管物復旧	Nエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/17	不燃物その他(不燃シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
8	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
9	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
10	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	金属ガラ	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
11	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	保温材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	不燃その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
14	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
15	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/7	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
17	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
18	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	コンクリートガラ	8	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
19	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	アスファルトガラ	8	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/7	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/7	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	1F 通信機械室不要設備撤去	双葉線鉄塔下 グリッド位置:GM-15	通信システムグループ	2022/7/4	金属ガラ	0.5	0.1 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
23	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	アスファルトガラ	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
24	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
25	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/11	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
26	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
28	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
29	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	プラスチック・ポリ・ビニール・スポンジ類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
30	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	木材	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	安全帯等	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	ゴムパッキン・ゴム類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
33	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	難燃シート	1.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	ホース類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	難燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	金属ガラ	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	シートパッキン類・コーキング・ 活性アルミナ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
38	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/6/17	保温材	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
39	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/4	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
40	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	機器類・制御盤類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1 ミスト噴霧装置設置工事	1号T/B建屋 屋上及び近傍	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/7/6	石綿含有物(はつり屑等)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 1-4号機 地下貯水槽補修工事[3.16福島地震]	地下貯水槽 i ~ iii エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/4	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
45	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	アスファルトガラ	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
49	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	紙・ウエス類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
51	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
55	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	塩化ビニール類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
56	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	難燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/1	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	アスファルトガラ	6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
59	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
60	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 地下貯水槽補修工事【3.16福島地震】	地下貯水槽 i ～ iiiエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/4	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
62	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
63	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
65	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
66	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	ケーブル類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
67	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
68	1F1 PCV内部調査(B3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2021/7/11	可燃物(プラ・ポリ)	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F1 PCV内部調査(B3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2021/7/11	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F1 PCV内部調査(B3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2021/7/11	可燃物(その他)	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/7/1	保護管	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
74	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	タンク解体片一時保管テント② 北西エリア	貯留設備グループ	2022/7/13	固定治具(イケール)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
77	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/7/1	ケーブル類	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
80	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/7/1	不燃物(パソコン・キーボード)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/7/8	難燃シート類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
82	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	プラスチック合成材(難燃性)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F 1～4号機 地下貯水槽補修工事【3.16福島地震】	地下貯水槽 i ～ iii エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/4	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
84	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
85	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
86	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/14	プラスチック合成材(難燃性)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
89	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1・H1東 H3 K3 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	紙・段ボール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1・H1東 H3 K3 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1・H1東 H3 K3 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	プラ・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1・H1東 H3 K3 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	木材類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
95	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F 道路等維持管理工事(2022年度)	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
97	1F 1～4号機 地下貯水槽補修工事【3.16福島地震】	地下貯水槽 i ～ iii エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/4	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
98	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
102	1F 海水取水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1～4号機タンク他点検手入工事(2021)	H1・H1東 H3 K3 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	保温材(エアロフレックス)	9.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
105	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/12	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
106	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	紙・ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
107	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
108	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F1 PCV内部調査(B3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2021/7/11	可燃物(木材類)	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機カバー設備他計装品点検手入工事(モニタ)(2022)	1号、2号、4号ダストモニタコンテナ	燃料計装設備グループ	2022/7/5	UPS本体	0.2	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
113	1F-1～4号機カバー設備他計装品点検手入工事(モニタ)(2022)	1号、2号、4号ダストモニタコンテナ	燃料計装設備グループ	2022/7/5	UPSバッテリー	0.2	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
114	1F-1～4号機カバー設備他計装品点検手入工事(モニタ)(2022)	1号、2号、4号ダストモニタコンテナ	燃料計装設備グループ	2022/7/5	電線屑	0.1	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
115	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
116	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/11	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
117	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	ホース類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
119	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
120	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陣場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	雑草	4.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
122	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	J6エリアタンクヤード	貯留設備グループ	2022/7/6	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	ゴム類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
124	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
125	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/7/13	ミラクルパウダー	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/7/13	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/7/13	ポリ・ビニール袋	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
130	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
132	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
133	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
136	1F 敷地北側排水路改造工事	陳場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	紙・ウエス類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
137	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	ゴム類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
138	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	不燃物その他(空調系フィルタ)	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
142	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
143	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
144	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	難燃シート類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
146	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	金属ガラ	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/6	不燃物その他(その他)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
148	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/8	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/11	可燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	H9エリア	貯留設備グループ	2022/7/12	配管、サポート材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	H9エリア	貯留設備グループ	2022/7/12	操作盤	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	H9エリア	貯留設備グループ	2022/7/12	ポンプ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	H9エリア	貯留設備グループ	2022/7/12	ケーブル	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F5 R/B除染ピット内片付け作業	5号 R/B オペフロ	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/6/20	金属ガラ(足場材他)	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F5 R/B除染ピット内片付け作業	5号 R/B オペフロ	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/6/20	不燃物その他(不燃シート)	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/7/13	金属ガラ	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/14	可燃物その他(トンバック)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/14	ホース類(エフレックス)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
162	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
163	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/11	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
164	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2022/7/13	鉛バッテリー	0.06	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40184)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
166	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40093)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
167	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/3	不燃その他(2021SS-40091)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
168	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/24	不燃その他(2021SS-40253)	6	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
169	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/24	不燃その他(2021SS-40254)	6	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
170	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/3/24	不燃その他(2021SS-40256)	6	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
171	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40257)	6	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
172	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40258)	6	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
173	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40260)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
174	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40215)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
175	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40175)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
176	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40153)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
177	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40173)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
178	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40174)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
179	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40158)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
180	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃その他(2021SS-40496)	6	0.01 mSv/h	0.028 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃その他(2021SS-40550)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/6	不燃その他(2021SS-40532)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40157)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
184	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40155)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
185	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40154)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
186	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40157)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
187	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40155)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
188	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/30	不燃その他(2021SS-40154)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
189	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/7/15	フランジタンク片側板 (TEPU200057)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00515)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
191	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2021SS-40515)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
192	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2021SS-40497)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
193	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00515)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2021SS-40515)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
195	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2021SS-40497)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
196	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/11	金属がう(2021SS-40522)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.55 mSv/h
197	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/11	不燃その他(2021SS-40422)	6	0.01 mSv/h	0.027 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
198	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/11	不燃その他(2021SS-40480)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
199	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/7	不燃その他(2021SS-40509)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
200	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/7	不燃その他(2021SS-40514)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h