

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	アスファルトガラ	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
3	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
4	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
5	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/21	プラスチック合成材(不燃材)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
8	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
9	1F 5/6号シルトフェンス取替工事他1件	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/7/25	可燃物 プラスチック・ポリビニール類	4	6.4 μ Sv/h	5.6 μ Sv/h	無	
10	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	アスファルトガラ	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
11	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	ポリ袋	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	難燃シート	0.02	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
13	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	キムタオル	0.3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
14	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	テープ類	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
17	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	紙	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	木	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	プラスチック	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	防災シート	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検 手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 建屋内RO循環設備点検 手入工事(2021)	PMB西側エリア	処理設備グループ	2022/7/13	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建 屋	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/6/2	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 5/6号シルトフェンス取替工事他1件	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/7/25	不燃物 金属ガラ	2	6.4 μ Sv/h	5.6 μ Sv/h	無	
25	1F 5/6号シルトフェンス取替工事他1件	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/7/25	不燃物 塩化ビニール類	2	6.4 μ Sv/h	5.6 μ Sv/h	無	
26	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00517)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
27	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00518)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
28	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00524)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
29	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	紙・ウエス・キムタール・段ボール類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
30	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	プラスチック・ホリ・ビニール・スポンジ 類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	難燃シート	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	アスファルトガラ	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
33	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	ロンリウム類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/7/12	安全靴(強化プラスチック)	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
36	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	塗料缶	0.3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
37	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	番線くず	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他 業務委託(2022)	J1-Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/5	不燃シート	0.03	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
39	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不 燃ゴミ)	56号S/B	作業管理グループ	2022/7/22	電子レンジ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不 燃ゴミ)	56号S/B	作業管理グループ	2022/7/22	ポット	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	56号S/B	作業管理グループ	2022/7/22	扇風機	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	56号S/B	作業管理グループ	2022/7/22	バリスタ(コーヒーマーカ)	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	56号S/B	作業管理グループ	2022/7/22	ケーブル類	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/11	不燃その他(2022SK-00449)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
45	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/11	不燃その他(2022SK-00448)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
46	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/11	不燃その他(2022SK-00451)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
47	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00476)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
48	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00487)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
49	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00486)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
50	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00492)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
51	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00495)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
52	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00496)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
53	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00454)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
54	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00501)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
55	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00455)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
56	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/7/21	フレンジンク片底板 (TEPU200045)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00446)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
58	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00450)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
59	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/8	不燃その他(2022SK-00447)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
60	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00505)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00499)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
62	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00500)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
63	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 第二土捨て場周辺	総務グループ	2022/6/14	刈草・枯葉等	10	12 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
64	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00492)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
65	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00495)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
66	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00496)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
67	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 5・6号機周辺エリア	総務グループ	2022/6/14	刈草・枯葉等	10	12 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
68	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 倉庫周辺エリア	総務グループ	2022/6/14	刈草・枯葉等	10	12 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
69	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 倉庫周辺エリア	総務グループ	2022/6/14	刈草・枯葉等	10	12 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
70	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00474)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
71	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00456)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
72	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00480)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
73	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 倉庫周辺エリア	総務グループ	2022/6/14	刈草・枯葉等	10	12 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
74	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/13	石綿含有物(2021-E1-0007)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.16 mSv/h
75	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/13	石綿含有物(2021-E1-0010)	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
76	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/13	石綿含有物(2021-E1-0011)	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
77	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/13	石綿含有物(2021-E1-0018)	1	0.01 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
78	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/13	石綿含有物(2021-E1-0019)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
79	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/14	石綿含有物(2021-E1-0102)	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
80	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアE1	固体廃棄物グループ	2022/7/14	石綿含有物(2021-E1-0778)	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]