

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
1	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 電気品室	電気設備建設グループ	2022/7/29	遮断器	4	1	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
2	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/8/8	刈草	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
3	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
4	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 電気品室	電気設備建設グループ	2022/7/29	遮断器	4	1	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
5	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/18	プラビニール	5	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
6	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
7	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/18	プラビニール	4	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
8	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/18	可燃その他(テープ)	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
9	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
10	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
11	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
12	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/8/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
13	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/8/5	可燃物その他	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
14	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/8/5	可燃物その他	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
15	1F 環境モニタリング業務委託(2022)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2022/8/5	紙・ウエス類	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
16	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
17	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	0.5	0.012	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
18	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウエス類	1.5	0.012	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
19	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	0.5	0.012	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
20	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	1.5	0.012	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
21	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.012	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
22	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	不燃その他	0.5	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
23	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	金属ガラ	0.3	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
24	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	保温材	0.2	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
25	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	紙・ウエス類	0.2	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
26	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
27	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	可燃物その他	0.2	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
28	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	ゴム類	0.1	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
29	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	難燃物その他	0.1	3	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
30	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	1.5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
31	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウエス類	0.5	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
32	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	1	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
33	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	2	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
34	1F-1~4号機 RO3設備修理工事 (2021)	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
35	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/5/17	不燃物その他	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
36	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
37	1F溶融設備設置に伴う置きき品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/7/26	伐採木(枝)	15	0.004	mSv/h	0.004	mSv/h	無	
38	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
39	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 電気品室	電気設備建設グループ	2022/7/29	遮断器	1.2	1	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
40	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃物その他	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率	
41	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
42	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
43	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
44	1F-5.6T 浄化ユニット払出ポンプ取替関連除却工事	5.6号機 Fタンクエリア		1~6号機械設備グループ	2022/6/23	ポンプ	0.1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
45	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋		共用機械設備グループ	2022/8/22	紙・ウエス類	0.2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
46	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋		共用機械設備グループ	2022/8/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
47	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋		共用機械設備グループ	2022/8/22	ゴム類	0.1	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
48	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋		共用機械設備グループ	2022/8/22	難燃シート類	0.4	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
49	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋		共用機械設備グループ	2022/8/22	不燃物その他(空調系フィルタ)	1.5	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
50	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺		建築設備建設グループ	2022/8/9	金属ガラ	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
51	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
52	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
53	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸		処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1	μ Sv/h	3	μ Sv/h	無	
54	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
55	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺		建築設備建設グループ	2022/8/9	紙・ウエス	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
56	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	8	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
57	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館		建築設備建設グループ	2022/5/31	不燃その他(2021SS-40117)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館		建築設備建設グループ	2022/5/31	不燃その他(2021SS-40554)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
59	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館		建築設備建設グループ	2022/5/31	不燃その他(2021SS-40518)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
60	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館		建築設備建設グループ	2022/6/24	不燃その他(2021SS-40503)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/24	不燃その他(2021SS-40536)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
62	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/24	不燃その他(2022SK-00523)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
63	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃その他(2022SK-00520)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
64	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃その他(2021SS-40539)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
65	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃その他(2021SS-40520)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
66	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/27	不燃その他(2021SS-40517)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
67	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/27	不燃その他(2021SS-40431)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
68	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/27	不燃その他(2021SS-40553)	6	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
69	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/8/17	フランジタンク片底板 (TEPU200066)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
70	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/8/22	フランジタンク片側板 (TEPU200067)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
71	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100025)	19	0.002	mSv/h	0.03	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
72	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100121)	19	0.002	mSv/h	0.035	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
73	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100007)	19	0.002	mSv/h	0.007	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
74	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100052)	19	0.002	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
75	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100028)	19	0.002	mSv/h	0.04	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
76	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置に伴う地盤改良工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100147)	19	0.002	mSv/h	0.045	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
77	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100129)	19	0.002	mSv/h	0.05	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
78	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100043)	19	0.002	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
79	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100065)	19	0.002	mSv/h	0.035	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
80	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100074)	19	0.002	mSv/h	0.02	mSv/h	β 有	0.08 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β + γ 線量率
81	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100049)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
82	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100041)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
83	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100111)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
84	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100128)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
85	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100071)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
86	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100034)	19	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
87	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100012)	19	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
88	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100004)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
89	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100042)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
90	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100108)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
91	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100062)	19	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
92	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100077)	19	0.002 mSv/h	0.055 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
93	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100113)	19	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
94	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100123)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
95	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100016)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
96	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100125)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
97	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100029)	19	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
98	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100144)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
99	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100055)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
100	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100056)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β + γ 線量率
101	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100014)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
102	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100039)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
103	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100097)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
104	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100032)	19	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
105	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100104)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
106	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100081)	19	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
107	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100100)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
108	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100110)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
109	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100018)	19	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
110	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100122)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
111	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100143)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
112	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100116)	19	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
113	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100036)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
114	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100090)	19	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
115	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100022)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
116	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100126)	19	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
117	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100119)	19	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
118	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100091)	19	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
119	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100149)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
120	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100127)	19	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	β有	0.08 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β + γ 線量率
121	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100003)	19	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
122	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100107)	19	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
123	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100076)	19	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
124	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100035)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
125	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100048)	19	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
126	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100141)	19	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
127	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100109)	19	0.002 mSv/h	0.018 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
128	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100020)	19	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
129	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100079)	19	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
130	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100078)	19	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
131	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100145)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
132	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100148)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
133	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100023)	19	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
134	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100134)	19	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
135	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100114)	19	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
136	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100021)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
137	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100102)	19	0.002 mSv/h	0.025 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
138	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100019)	19	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
139	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100030)	19	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
140	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/20	土砂(TEHU100139)	19	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.08 mSv/h

