

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
6	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
10	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	紙・ウエス類	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5,6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	プラ・ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/9	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
22	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	紙・ウエス類	1.9	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
23	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	可燃物その他	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
24	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
25	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
26	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	8	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
27	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
28	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
29	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	紙	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
30	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	ビニール	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
31	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	塩化ビニール類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
32	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	8	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
33	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
34	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/26	アスファルトガラ	8	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
35	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
36	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
37	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	紙・ダンボール・ウエス	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
38	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	木材	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
40	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	コンクリートガラ	3	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/4	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
44	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/4	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
45	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/7/25	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/7/25	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/7/25	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/7/25	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/7/25	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
56	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
57	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	紙・ダンボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率	
61	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
62	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺		処理土木設備設置PJグループ	2022/8/4	金属ガラ	5	0.01    mSv/h	0.012    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h
63	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
64	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り		処理土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001    mSv/h	0.15    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h
65	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り		処理土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001    mSv/h	0.15    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h
66	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺		建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005    mSv/h	0.005    mSv/h	無	
67	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
68	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺		建築設備建設グループ	2022/7/26	コンクリートガラ	5	0.005    mSv/h	0.005    mSv/h	無	
69	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
70	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り		処理土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001    mSv/h	0.15    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h
71	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り		処理土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001    mSv/h	0.15    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h
72	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託	一時保管エリアP2		固体廃棄物グループ	2022/8/16	金属ガラ	5	0.002    mSv/h	0.002    mSv/h	$\beta$ 有	1.07    mSv/h
73	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸		処理土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
74	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
75	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋		処理設備グループ	2022/7/29	可燃物(木材:パレット)	5	0.01    mSv/h	0.01    mSv/h	無	
76	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺		建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005    mSv/h	0.005    mSv/h	無	
77	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)		処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/3	不燃物(金属ガラ)	5	0.01    mSv/h	0.01    mSv/h	無	
78	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001    mSv/h	0.001    mSv/h	無	
79	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード		建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
80	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り		処理土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001    mSv/h	0.15    mSv/h	$\beta$ 有	0.5    mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
82	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
83	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/25	土砂類	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
86	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
87	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
88	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	金属ガラ	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
89	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	エアロフレックス	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
90	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	パッキン	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
91	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
92	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
93	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
94	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/26	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
95	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	紙、段ボール	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
96	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	プラスチック、ポリ、ビニール類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
97	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	パイオランテープ	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
98	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	ゴム類	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
99	5, 6T 浄化ユニット設備弁他追設工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/8/8	PE管	0.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	紙・ウエス類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
102	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	プラスチック類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
103	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	可燃その他(ロープ類)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	エフレックス	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/8/17	金属ガラ	1.5	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
106	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務 委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/8/17	不燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
107	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	1.5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
108	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	2	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
109	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	1	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
110	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	0.5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
111	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
112	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	1	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
113	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	1	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
114	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	2	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
115	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	1	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
116	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.008 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
117	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	金属ガラ	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
118	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	塩化ビニール類(サニーホース)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	不燃物その他(カムロック)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工 事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	紙、ウェス	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	ホリ、ビニール類	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
122	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
124	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/7/29	可燃物(プラ:パレット)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/7/29	可燃物(木材:パレット)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F 海水取放水設備のうち土木工事設計委託(その6)	5号機スクリーンヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	貝ガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
128	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	ウエス、キムタオル	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
129	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/8	紙・ウエス類	3	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
130	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/8	可燃物その他	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	紙類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
132	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	ポリ・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
133	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	木材	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
134	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	ロープ類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
135	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	プラビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
137	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	紙・ウエス類	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/8/8	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
144	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/5	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
146	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
147	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
148	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
149	セシウム吸着装置保守管理業務委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
150	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	0.5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
151	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	1.5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
152	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	1	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
153	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	1	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
154	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.012 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
155	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/8/9	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/8/18	可燃物その他	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
158	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/8/18	難燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
159	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F 1-4号機 G4北エリアタンク設置	G4北エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	雑金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	雑不燃シート(防災タイプ)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
163	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 電気品室	電気設備建設グループ	2022/7/29	遮断器	4	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
164	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 電気品室	電気設備建設グループ	2022/7/29	遮断器	4	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/8/9	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/16	プラビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
169	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
170	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	ビニール	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/8/2	金属ガラ	2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
173	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/8/2	不燃物その他	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
174	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/8/2	ホース類(エフレックス)	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
175	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/8/2	難燃物その他	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
176	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
177	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	資材金属	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
178	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	ケーブル	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
179	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	難燃シート	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
180	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	グリーントラフ	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2022/8/3	エフレックス	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
182	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2022)	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/23	ゴムシート、ゴム長靴	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
186	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/10	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
187	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/8/17	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
188	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
189	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	1	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
190	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	2.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
191	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	1	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
192	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
193	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	難燃シート類	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
194	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	紙・ウェス類	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
195	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	金属ガラ	2	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
196	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	木材類	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
197	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
198	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/7/26	伐採木(幹)	15	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
199	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5,6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	5	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
200	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/8	不燃:金属ガラ	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	