

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/25	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	難燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F熔融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採木(幹)	10	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
8	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
10	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/8/20	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパスエリア・サブドレン建屋 エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/25	保温材	4	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
19	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパスエリア・サブドレン建屋 エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/25	金属ガラ	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
20	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパスエリア・サブドレン建屋 エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/25	紙類	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパスエリア・サブドレン建屋エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/25	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
22	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	機器類・制御盤類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	ケーブル類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/29	アスファルトガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
27	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	金属ガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	難燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
33	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	1000tノッチタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/19	雑草,刈草	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(金属ガラ)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(防災シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
37	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(ダクト)	3	0.001 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	20 mSv/h
38	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(防災シート)	1	0.001 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
39	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
40	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(木材)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(スリングベルト)	0.1	0.001 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	20 mSv/h
42	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	経固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	10	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
44	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00537(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h
45	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00538(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h
46	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2021 SK-00147(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
47	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	紙、ウエス類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
50	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	ポリ・ビニール類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	PE管	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
52	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	パッキン	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
53	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	防滑シート	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
54	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
56	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	番線クズ、塗料缶、配管、足場 板	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	コーキング容器	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
58	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	不燃シート	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
59	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/30	PE管継手	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
60	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	不燃物その他	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	5, 6T 浄化ユニットハウス出入口扉設置 工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	紙・ウエス類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	5, 6T 浄化ユニットハウス出入口扉設置 工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	ポリ・ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	5, 6T 浄化ユニットハウス出入口扉設置 工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	難燃シート類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	5, 6T 浄化ユニットハウス出入口扉設置 工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	PE管	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(金属ガラ)	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
68	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(コンクリートガラ)(切削ガラ)	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
69	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(防災シート)	0.5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
70	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(コンクリートガラ)	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
71	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(金属付フィル ター)	1	0.001 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	6 mSv/h
72	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(コンクリートガラ)(切削ガラ)	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
73	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(金属ガラ)	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
74	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(フィルター)	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	3 mSv/h
75	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(金属付きホー ス)	0.1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
76	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
77	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2022)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/7/21	移送ホース	4	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
78	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	金属ガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5号機 T/B 1FL ヒーター室 ・ C /B 1FL	1～6号機械設備グループ	2022/8/26	コンクリートガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	機器類	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
84	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(金属ガラ)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	3 mSv/h
86	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	不燃物(その他)(フィルター)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	40 mSv/h
87	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール)	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	80 mSv/h
88	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(紙・ウェス)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
89	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/8/4	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール)	3	0.001 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	20 mSv/h
90	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	木材類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
92	1F熔融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採木(枝・葉)	10	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
93	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00531(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	35 μ Sv/h
94	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00541(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
95	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00529(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h
96	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	木材類	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	G1タンク周辺エリア	処理設備グループ	2022/6/27	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
102	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	G1タンク周辺エリア	処理設備グループ	2022/6/27	不燃物その他	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
103	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	G1タンク周辺エリア	処理設備グループ	2022/6/27	可燃物その他	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
104	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	G1タンク周辺エリア	処理設備グループ	2022/6/27	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
105	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	鉄くず	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	G1タンク周辺エリア	処理設備グループ	2022/6/27	紙・ウエス類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
108	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
111	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2022)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/7/21	サニーホース	3	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2022)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/7/21	不燃シート	0.6	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
113	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	紙・ウエス類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
114	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
115	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	木材類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/30	プラビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
122	1F溶融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	伐採材(枝・葉)	10	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
123	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00533(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
124	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00534(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
125	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00528(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	14 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
126	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/4	電源盤	12	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
127	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内 棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	機器類	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5.6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/8/29	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	紙・ウエス類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
131	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/4	電源盤	12	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	可燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
133	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	紙	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
134	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	ダンボール	2	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
135	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	わりばし	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
136	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	プラ・ビニール	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
137	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2021SS-40537)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
138	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00844)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
139	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2021SS-40555)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.24 mSv/h
140	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内 棟建	建築設備建設グループ	2022/8/20	廃プラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	紙	3	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
142	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	ダンボール	2	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
143	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
144	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
145	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/8/30	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/9/1	可燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00653)	6	0.01 mSv/h	0.019 mSv/h	β 有	0.16 mSv/h
149	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/8/3	不燃その他(2022SK-00646)	6	0.01 mSv/h	0.017 mSv/h	β 有	0.23 mSv/h
150	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
151	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	不燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	木材類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
154	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	配管、番線	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	塩ビ管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	ホース	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/9/1	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	1F熔融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	雑草(可燃その他)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
160	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/5	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/2	2022 SK-00530(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	35 μ Sv/h
162	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/4	電源盤	12	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
163	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	木くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
166	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/4	電源盤	12	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
168	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	プラ・ビニール	4	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
169	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	ペットボトル	1	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
170	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/5	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
171	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/1	プラ・ビニール	5	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
173	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	低流量ダストサンプラ	0.87	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	電離箱サーベイメータ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	α 線サーベイメータ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	中性子線サーベイメータ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	ホットスポットモニタ	0.04	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	パトロール用サーベイメータ	0.04	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2022】	1F構内 事務所	保安総括グループ	2022/8/29	表面汚染測定用サーベイメータ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
182	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/1	不燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
183	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/29	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	機器類・制御盤類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	金属ガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	塩化ビニール類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
189	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/8/29	不燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/22	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
191	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/8/20	ホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
193	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/6	コンクリートガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40386)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
195	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40452)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
196	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/11	不燃その他(2021SS-40363)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
197	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/14	不燃その他(2021SS-40376)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
198	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/14	不燃その他(2021SS-40369)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
199	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/4/14	不燃その他(2021SS-40373)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
200	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃その他(2021SS-40444)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h