

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
1	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/12	ビニール	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
2	1F 敷地北側立入制限柵改造工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
3	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	プラ・ポリ・ビニール	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	コンクリートガラ	5	1 μSv/h	10 μSv/h	無	
7	企業センターB棟内什器図書整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/9/15	機器類	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/12	木材	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
10	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/12	木製パレット	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
11	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	機器類・制御盤類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	不燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
13	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	難燃物その他	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	木材類	0.14	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	1F-1~4号機 溶接タンク内面調査業務委託(2022)	1~4号機 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/8/19	金属ガラ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/14	不燃物その他	2	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
17	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/14	紙・ウエス類	2	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
18	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
19	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/16	不燃:金属ガラ	6	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
20	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/16	塩化ビニール	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/16	防災ネット	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
22	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
23	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	金属ガラ	0.3	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
24	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	保温材	0.1	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
25	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	不燃物その他	0.3	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
27	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/15	機器類	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
28	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/13	中性能フィルタ	4	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
29	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2022/9/13	中性能フィルタ枠	4	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
30	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
31	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	紙・ウエス類	0.6	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
32	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	プラスチック・ポリビニール類	0.3	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
33	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	可燃物その他	0.1	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
34	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/9/10	難燃シート類	2.5	0.1	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
35	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2022 SK-00879(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	7	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	18 $\mu$ Sv/h
36	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2022 SK-00881(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
37	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2022 SK-00882(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
38	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/16	不燃:金属ガラ	6	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
40	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/15	難燃物その他	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
41	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
42	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	難燃シート類	0.3	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
43	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
44	1Fデータ活用基盤構築に伴う1Fデータ集約装置設置	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/9/12	紙・ウェス類	0.3	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
45	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
46	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/12	可燃その他	4	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
47	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	鋼管350A	4	25	$\mu$ Sv/h	25	$\mu$ Sv/h	無	
48	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/16	コンクリートガラ	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
49	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/14	金属ガラ	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
50	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/13	コンクリートガラ	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
51	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	伐採木	5	25	$\mu$ Sv/h	25	$\mu$ Sv/h	無	
52	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	トンパック	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
53	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	木材	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
54	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
55	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/13	アスファルトガラ	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
56	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/14	金属ガラ	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
57	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	コンクリートガラ	5	1	$\mu$ Sv/h	10	$\mu$ Sv/h	無	
58	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/15	難燃シート類	1	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
59	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2022/9/16	紙・ウェス類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
60	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2022/9/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
61	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2022/9/16	木材類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
62	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	旧構内 事務所	敷地環境改善PJグループ	2022/9/16	可燃物その他	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
63	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
64	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
65	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/16	コンクリートガラ	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
66	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/9/16	紙・ウエス類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
67	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/9/16	紙・ウエス類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
68	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/9/16	紙・ウエス類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
69	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/9/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.09	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
70	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/12	可燃その他	4	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
71	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/14	金属ガラ	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
72	企業センターB棟内什器図書整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2022/9/15	不燃物その他	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
73	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/16	ホース	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
74	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/16	ホース	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
75	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	コンクリートガラ	5	1	$\mu$ Sv/h	10	$\mu$ Sv/h	無	
76	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/15	変圧器	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
77	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/15	分電盤	1.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
78	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/15	ミニクラ付属品	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
79	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/15	充電器	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
80	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/15	CT	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
81	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
82	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	鋼管350A	5	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
83	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/6	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	ケーブル類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	コンクリートガラ	5	1 μSv/h	10 μSv/h	無	
87	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	雑草	2	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
89	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	コンクリートガラ	2	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
90	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	塩ビ管	1	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
91	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/20	紙・ウエス類	5	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
92	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
93	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	可燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	木材類	3	1 μSv/h	10 μSv/h	無	
97	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	可燃物その他	2	1 μSv/h	10 μSv/h	無	
98	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
99	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/20	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	塩化ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
101	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
102	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/9/20	プラビニール	3	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
103	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/9/20	可燃その他(テープ)	1	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
104	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/9/20	可燃その他(フレコン)	1	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
105	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物その他	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
106	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	2	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
107	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	不燃物(保温材)	1	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
108	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	不燃物(塩化ビニール類)	1	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
109	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/9/20	プラビニール	5	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
110	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
111	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
112	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その2)	G5タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/9/14	エフレックス	2	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
113	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	不燃物(その他)	3	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
114	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その2)	G5タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/9/14	金属類	1.5	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
115	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その2)	G5タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2022/9/14	番線くず	0.3	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
116	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/9/20	紙ウエス類	0.46	0.07	$\mu$ Sv/h	0.1	$\mu$ Sv/h	無	
117	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/9/20	紙ウエス類	0.03	0.07	$\mu$ Sv/h	0.07	$\mu$ Sv/h	無	
118	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/9/20	ビニール類	0.36	0.07	$\mu$ Sv/h	0.08	$\mu$ Sv/h	無	
119	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/9/20	プラスチック(アルミ蒸着)	0.05	0.07	$\mu$ Sv/h	0.07	$\mu$ Sv/h	無	
120	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟/雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2022/9/20	難燃シート	0.04	0.07	$\mu$ Sv/h	0.07	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
121	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/16	可燃物(草)	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
122	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/16	不燃物(PE管)	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
123	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
124	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
125	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/15	耐圧ホース	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
126	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/15	FEP管	1	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
127	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
128	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
129	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/15	サニーホース	4	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
130	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/15	カムロック	1	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
131	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/9/20	刈草	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
132	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	難燃シート類	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
133	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	廃防災シート(フレコバック入)	0.5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
134	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	廃防災シート(フレコバック入)	0.5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
135	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/22	鉄パネル	5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
136	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	金属ガラ	3	1	$\mu$ Sv/h	10	$\mu$ Sv/h	無	
137	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	不燃物その他	2	1	$\mu$ Sv/h	10	$\mu$ Sv/h	無	
138	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
139	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
140	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	可燃物その他	0.1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
141	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	機器類・制御盤類	0.3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
142	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	ケーブル類	0.2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
143	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	紙・ウェス類	1	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
144	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	紙・ウェス類	0.4	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
145	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	可燃その他	0.6	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
146	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	可燃その他	0.2	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
147	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	難燃シート	0.3	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
148	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
149	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備・定検機材倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	難燃物その他	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
150	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/20	紙・ウェス	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
151	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2022 SK-00850(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	7	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
152	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2022 SK-00876(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
153	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2022 SK-00847(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	7	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
154	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
155	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	可燃物(プラ・ポリ類)	3	0.005	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
156	企業センターB棟内什器図書整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/9/22	布	2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
157	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	不燃物その他	2	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
158	1F キャスク仮保管設備門形クレーンレール設置	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/20	金属ガラ	1.5	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
159	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
160	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測 定 場 所 雰 囲 気 線 量 率	表 面 線 量 率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
161	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	バッテリー	0.4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
162	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
163	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	可燃物(その他)	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	難燃物(シート類)	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F1 PCV内部調査(B3)	GT-19(、自力棟)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/20	難燃物(その他)	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/14	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	廃プラスチック(ビニール袋入)	0.03	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/9/13	廃ビニール(ビニール袋入)	0.03	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
170	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/22	鉄パネル	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
171	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
172	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	コンクリートガラ	5	1 μSv/h	10 μSv/h	無	
177	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/15	コンクリートガラ	3	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
178	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋2階	電気設備建設グループ	2022/9/16	制御盤機器(交換旧品)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
181	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋2階	電気設備建設グループ	2022/9/16	難燃性養生シート	0.2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
182	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋2階	電気設備建設グループ	2022/9/16	梱包紙くず、キムタオル、ウエス	0.2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
183	1F サイトバンカ作業台車電源設置及び作業台車修理工事	サイトバンカ建屋2階	電気設備建設グループ	2022/9/16	プラスチックくず、ビニールくず	0.2	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
184	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	G5エリア	貯留設備グループ	2022/9/21	PE管	5	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	
185	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/12	2022 SK-00883(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
186	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/12	2022 SK-00568(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	6	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
187	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/12	2022 SK-00573(コンテナ)	6	4	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
188	1F-AED除却	1F構内	救急医療グループ	2022/9/16	瓦礫等(AED本体カバー)	0.08	0.07	$\mu$ Sv/h	0.07	$\mu$ Sv/h	無	
189	1F-AED除却	1F構内	救急医療グループ	2022/9/16	瓦礫等(AED本体)	0.04	0.07	$\mu$ Sv/h	0.07	$\mu$ Sv/h	無	
190	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	ゴム類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
191	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	難燃シート類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
192	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	Dタンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/1	ホース類	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
193	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
194	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	鉄筋	1.3	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
195	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	G5タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/9/12	紙・ウェス類	0.5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
196	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	G5タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/9/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
197	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	G5タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/9/12	機器類・制御盤類	0.5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
198	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	G5タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/9/12	金属ガラ	0.1	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
199	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	無	
200	1F-1~4号機 G5エリアタンク受入配管追設工事	G5エリア	貯留設備グループ	2022/9/21	PE管(ソケット部)	1	1	$\mu$ Sv/h	1	$\mu$ Sv/h	無	