

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
3	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
4	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	コンクリートガラ	10	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	ホース類	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
6	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
11	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
12	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/7	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	布	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	ビニール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	スポンジ	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
17	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	ベニヤ板	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	竹ぼうき	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	Oリング	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片	5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ床面	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
22	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00835(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4.5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
23	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00849(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
24	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00857(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
25	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/30	金属ガラ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片	3	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
28	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ床面	2.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
29	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	防災シート	0.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
30	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片	6	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
31	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	缶	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
34	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	雑不燃	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
35	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
37	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	段ボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	紙	3	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
40	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	可燃物その他(雑草、刈草)	2	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内№5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/10/6	紙・ウエス類	1	0.23 mSv/h	0.24 mSv/h	無	
44	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.23 mSv/h	0.24 mSv/h	無	
45	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/10/6	可燃物その他	1	0.23 mSv/h	0.24 mSv/h	無	
46	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/10/6	金属ガラ	1	0.24 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
47	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/10/6	不燃その他	1	0.24 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
48	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
49	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	段ボール、ウエス	0.5	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
50	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	ポリタンク	0.5	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
51	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ床面	1.5	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
52	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	フレコンバッグ	0.4	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
53	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片、金属製ダクト	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
54	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	電源ケーブル	0.1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
55	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	バッテリー	0.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
56	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	エアホース	0.5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
57	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	エフレックス	0.5	0.005 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
58	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	番線	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	塩ビ管、サニーホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/10/6	カムロック	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	金属ガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
65	2022年度 小口工事	事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	紙・ウエス類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
66	2022年度 小口工事	事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	プラスチック・ホリ・ビニール	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
67	2022年度 小口工事	事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	ベニア、角材、梱包枠材	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
68	2022年度 小口工事	事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	可燃物その他	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
72	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/19	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
73	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
74	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
75	物揚場PSF除却【2022】	物揚場排水路	保安総括グループ	2022/9/27	プラスチック	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	物揚場PSF除却【2022】	物揚場排水路	保安総括グループ	2022/9/27	ケーブル	0.25	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	物揚場PSF除却【2022】	物揚場排水路	保安総括グループ	2022/9/27	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	物揚場PSF除却【2022】	物揚場排水路	保安総括グループ	2022/9/27	金属ガラ	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
79	物揚場PSF除却【2022】	物揚場排水路	保安総括グループ	2022/9/27	FEP管	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
80	緊急工事(計画外)	土捨て場休憩所、大型休憩所、登録センター、事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	金属ガラ(配管類)	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	緊急工事(計画外)	土捨て場休憩所、大型休憩所、登録センター、事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	機器類(空調機)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
82	緊急工事(計画外)	土捨て場休憩所、大型休憩所、登録センター、事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	塩化ビニール類	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
83	緊急工事(計画外)	土捨て場休憩所、大型休憩所、登録センター、事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	ゴム	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
84	緊急工事(計画外)	土捨て場休憩所、大型休憩所、登録センター、事務本館	建築設備保守グループ	2022/10/3	難燃シート	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/11	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
89	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
90	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	ケーブル類	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
91	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
92	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00558(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
93	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00560(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
94	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00575(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
95	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
96	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
97	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
98	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
99	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片	3	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
100	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ床面	3	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ細断片	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
102	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	コンテナ床面	4	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
103	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
105	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
106	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	機器類・制御盤類(カメラ・中継箱・スピーカー・LED他)	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
107	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
108	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
109	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃・金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
110	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/10/6	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	測定建屋集積分	固体廃棄物グループ	2022/10/7	重汚染保護衣等(難燃物含む)	32	5 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	
113	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア(廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/11	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	機器類・制御盤類(カメラ・中継箱・スピーカー・LED他)	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
115	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
116	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
119	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
120	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/9	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/11	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
126	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
127	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リリース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	エフレックス	4	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
128	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
129	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/10/6	難燃シート	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
130	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/10/6	木くず	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
131	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00770(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
132	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00829(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
133	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00834(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
134	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/9	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	金属ガラ	7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	足場材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	チェーンブロック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	電源ケーブル	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	金属入り補強ホース	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	パッキンガasket	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	フィルター	0.4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
145	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/27	活性炭	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/9/28	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
151	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
152	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
153	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	金属ガラ	7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
155	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	段ボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00556(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
157	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00766(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
158	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00831(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
159	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/9	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
160	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	測定建屋集積分	固体廃棄物グループ	2022/10/7	重汚染保護衣等(難燃物含む)	32	5 $\mu$ Sv/h	90 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/11	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃貸(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
163	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
164	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	段ボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
166	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/9	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
170	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/21	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
171	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
172	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	廃ブラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	ホース類	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
174	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	可燃物その他(衣類)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
175	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	可燃物(可燃物その他)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	コンクリートガラ	10	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
177	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	1F1～3号機及び5・6号機防護区域非常用 扉他カメラ・センサ賃貸	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	紙・ウエス類	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
180	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
182	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
183	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/10/8	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00846(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
185	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00998(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
186	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/29	2022 SK-00567(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
187	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/6	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
188	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/10/6	金属くず	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
189	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/10/6	塩ビ管	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
190	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/10/6	廃プラ	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
191	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/12	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.6 mSv/h
192	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/12	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.6 mSv/h
193	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	金属ガラ	7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	紙・ウエス類	4	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
196	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
197	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
198	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
199	HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/10/5	オイル固化後可燃物	4.7	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
200	HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/10/5	フレコンバッグ	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	