

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	タイヤ	8	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00559(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
3	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00565(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
4	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00587(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
5	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	耐圧ホース	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	金属ガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
9	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
10	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/10/7	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
11	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/3	難燃シート類	1	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
12	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/3	紙・ウエス類	0.3	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
13	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/3	紙・ウエス類	0.1	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
14	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
15	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
18	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
19	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	構内 物揚げ場	貯留設備グループ	2022/10/13	紙・ウエス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
20	1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	構内 物揚げ場	貯留設備グループ	2022/10/13	プラスチック・ポリビニール類	1.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	構内 物揚げ場	貯留設備グループ	2022/10/13	可燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	構内 物揚げ場	貯留設備グループ	2022/10/13	可燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	廃ブラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
24	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/10/13	エアードライヤー	1.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
25	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/10/14	鉄	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	可燃物その他(衣類)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
27	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/17	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/13	コンクリートガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
29	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/10/13	コンプレッサー	4	0.005 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
30	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施 設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施 設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
33	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
34	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	可燃物その他(衣類)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2022/10/11	難燃その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/17	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	2022 SK-00570(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
38	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	2022 SK-00574(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
39	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/30	2022 SK-00576(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	35 μ Sv/h
40	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内№5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/11	プラ・ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	窒素ガス分離装置	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
42	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	窒素ガス分離装置	7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/11	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/11	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/11	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/11	ホース類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/14	鉄	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
51	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
52	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/11	プラ・ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/10/11	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
54	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	空気槽	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	空気圧縮機	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	100Vポンプ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	ケーブル	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	長靴(鉄板入り)	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	可燃物その他	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
60	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00589(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00595(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
62	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00771(コンテナ)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
63	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	耐圧ホース	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
64	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	ヘルメット	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
66	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	不燃物その他(カムロック)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
67	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	可燃物その他	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
68	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/17	不燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	鋼材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	ダクト	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	チェーンブロック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	番線	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	鉄くず	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/17	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F 海水取放水設備設置工事他1件	陣場沢新土捨て場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/10/10	空袋(トンパック)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F 海水取放水設備設置工事他1件	陣場沢新土捨て場	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/10/10	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/13	コンクリートガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
78	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3, 4号)	通信システムグループ	2022/9/21	機器類・制御盤類	0.01	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
79	1F 通信機械室不要設備撤去	GI-25(3, 4号)	通信システムグループ	2022/9/21	不燃物その他	0.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
80	1F-原子炉注水設備可燃物除去委託(2 022年)	福島第一原子力発電所構内 汐見坂 周辺 高台設備設置エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/9/14	刈草	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類(2022SK-01038)	3	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
82	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	土砂類(2022SK-01039)	3	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
83	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00535)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
84	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00718)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
85	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00560)	6	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
86	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(TN16)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
87	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(TN15)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(S50)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
89	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00683)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
90	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 ZK-02880)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
91	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00342)	6	1 μ Sv/h	23 μ Sv/h	無	
92	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/29	6m3コンテナ(2019 NS-00609)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
93	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00444)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
94	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00474)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
95	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00139)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
96	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00810)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
97	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00543)	6	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
98	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00050)	6	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00676)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
100	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 SS-00470)	6	2 μ Sv/h	79 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00217)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
102	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00154)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
103	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(S33)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
104	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(TN13)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
105	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(S35)	6	2 μ Sv/h	27 μ Sv/h	無	
106	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00097)	6	2 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	
107	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(TN04)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
108	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2020 SS-00491)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
109	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00213)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
110	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00464)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
111	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00205)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
112	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/30	6m3コンテナ(2019 NS-00848)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
113	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00191)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
114	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00538)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
115	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00489)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
116	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00771)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
117	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00276)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
118	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00212)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00259)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
120	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00582)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 NS-00157)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
122	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(TN08)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
123	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00436)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
124	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00502)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
125	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00750)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
126	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00530)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
127	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(TN10)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
128	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00700)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
129	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00765)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
130	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00619)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
131	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(S49)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
132	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2019 NS-00720)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
133	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00020)	6	2 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
134	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00060)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
135	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00201)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
136	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00539)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
137	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00690)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
138	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00397)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
139	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00727)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
140	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 SS-00579)	6	2 μ Sv/h	14 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00296)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2019 NS-00359)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
143	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00802)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
144	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00812)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
145	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00403)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
146	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00243)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
147	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00592)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
148	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00769)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
149	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00565)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
150	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00681)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00550)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
152	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00715)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
153	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00155)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
154	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00505)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
155	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00510)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
156	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00490)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
157	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2020 FU-00201)	6	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
158	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00391)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
159	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00509)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
160	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00531)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00451)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
162	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/6	6m3コンテナ(2019 NS-00525)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
163	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	固体廃棄物貯蔵庫管理棟付近(GM-17)	固体廃棄物グループ	2022/10/1	6m3コンテナ(2019 SS-00496)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
164	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2020 FU-00059)	6	2 μ Sv/h	17 μ Sv/h	無	
165	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 SS-40027)	6	2 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
166	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 SS-40023)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
167	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 ZK-05262)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
168	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2020 SS-00412)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
169	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 ZK-05085)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
170	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2020 SS-00321)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 ZK-05083)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
172	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 ZK-05082)	6	2 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
173	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/3	6m3コンテナ(2021 SS-40026)	6	2 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
174	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-40025)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
175	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10256)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
176	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10219)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10521)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 ZK-05278)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10206)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10255)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10526)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
182	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-40073)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
183	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第9棟北側エリア	固体廃棄物グループ	2022/10/4	6m3コンテナ(2021 SS-10615)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
184	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00134)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
185	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 SS-00547)	6	2 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
186	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2020 FU-00199)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
187	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00387)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
188	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00661)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00632)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
190	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00593)	6	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
191	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00498)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
192	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00057)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
193	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2020 FU-00200)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00551)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00407)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
196	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00449)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00512)	6	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(2019 NS-00605)	6	2 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
199	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(TN14)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
200	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/10/5	6m3コンテナ(TN09)	6	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	