

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	木材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	紙・ウエス	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	プラ・ポリ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
6	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	可燃その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
7	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	サニーホース	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2023/1/14	不燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
9	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	PE管(201 SS-30131)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
10	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	PE管(201 SS-30007)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
11	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	金属ガラ	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
12	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	不燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
13	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	クリスタルターボ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
14	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	保温材	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
15	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/11	ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
16	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	フィルター(金属枠)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
19	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
20	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H1・H4北エリア	土木水対策設備グループ	2023/1/25	難燃物その他(ポリウレア)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
22	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/27	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/23	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	ゴム類	0.05	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
25	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	難燃シート類	0.05	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
26	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	ホース類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他 交換修理工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/1/27	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/27	CWP ベース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
29	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
30	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	ビニール・ホリ・プラスチック類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
31	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/1/24	可燃物 紙・ウエス	1	0.4 μ Sv/h	0.41 μ Sv/h	無	
32	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/1/24	可燃物 ポリ・ビニール類	1	0.39 μ Sv/h	0.42 μ Sv/h	無	
33	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/1/24	可燃物 その他	1	0.4 μ Sv/h	0.41 μ Sv/h	無	
34	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	石膏ボード	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	電線	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
36	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
37	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	木材類	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
38	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	ロープ類・テープ類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
39	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検 業務委託	5,6号機屋外 Fエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/18	トンパック・可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	1F-1～4号機 G3エリアタンク連結管他 交換修理工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/1/27	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材 除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/31	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
42	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材 除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2023/1/31	金属ガラ(イケール架台)	2.4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
43	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機 屋外 Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/1/18	金属ガラ類	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
44	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機 屋外 Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/1/18	塩化ビニール類	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
45	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機 屋外 Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/1/18	不燃シート	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	5,6号機 屋外 Fエリア	1~6号機械設備グループ	2023/1/18	不燃物その他	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	電線	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
48	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	断熱材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	プラスチック	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/27	CWP ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール	4	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
52	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	難燃シート	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	機器類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
56	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	機器類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	木材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/27	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
60	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/2/2	フランジタンク片側板 (TEPU200030)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/27	CWP ベース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
63	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
64	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
66	1F5・6G SBO対策工事関連除却工事	5号機 タービン建屋オペフロ 2階	電気設備建設グループ	2022/11/21	電源盤	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	木材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	弁部品	2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
69	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	弁部品・モーター	2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
70	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	保温材	0.3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
71	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	ケーブル類	0.3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
72	サイトバンカ建屋天井クレーン電動機他交換修理工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	不燃物その他	0.3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
73	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	不燃物(フィルタ枠)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	不燃物(金属ガラ)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F5・6G SBO対策工事関連除却工事	5号機 タービン建屋オペフロ 2階	電気設備建設グループ	2023/1/24	電源盤	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
77	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/1/31	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	可燃物(紙・ウエス類)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
84	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	金属ガラ	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
85	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	防災シート	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
86	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	コーキング容器	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
87	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	エアロフレックス	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
88	1F-1~4号機 溶接タンクフランジ部補修工事(2022)	J6~9、H4南、B、H6タンクエリア	貯留設備グループ	2023/1/20	グラスウール	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
89	1F-1~4号機 サブドレン設備他計装品点検手入工事	1~4号機建屋廻りサブドレンピット	水処理計装設備グループ	2023/1/24	不燃物 機器類・制御盤類	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	木材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/27	CWP ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
92	1F-2 西側構台ダストモニタポンプ点検手入工事(2022)	2号機ダスト放射線モニタコンテナハウス	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/26	ポンプ(電動機一体型)	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
93	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	不燃物(フィルタ枠)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2023/1/16	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
95	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
96	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	塩ビ配管	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
97	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
98	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
99	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/31	トンパックゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/31	空カートリッジ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	プラスチック	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
105	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	長尺シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
106	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/27	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
107	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西 側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
108	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/27	CWP ベース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
109	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	木材	5	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
110	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ 他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	不燃物(フィルタ枠)	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ 他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	難燃物(難燃シート)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F-4 カバー建屋換気空調設備ダンパ 他修理工事	1F-4 カバー建屋周辺	高線量機器取り出しPJグループ	2023/1/17	難燃物(ゴムパッキン)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	コンクリートガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
114	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
115	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2) 除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	ホース類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
116	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	発泡スチロール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
117	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 1・2号超 高圧開閉所	電気設備保守グループ	2023/1/31	ドラム缶(空)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 1・2号超 高圧開閉所	電気設備保守グループ	2023/1/31	ドラム缶吊り具	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う 関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2023/1/16	木材類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
120	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	プラ・ポリ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設(その2)	土木水対策設備グループ	2023/2/1	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
123	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	発泡スチロール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	プラスチック・ビニール類	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
125	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	キムタオル他紙類	0.1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
126	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	ベニヤ板・木材	0.2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
127	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	ゴムシート	0.1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
128	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	難燃シート	0.4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
129	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	塩ビパイプ	0.3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
130	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	不燃物その他	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
131	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	機器類	0.4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
132	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋5FL北側	1～6号機械設備グループ	2023/1/28	金属ガラ	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/27	CWP ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
134	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2023/1/17	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2023/1/17	不燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	発泡スチロール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
138	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
139	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
140	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	発泡スチロール	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	布マット	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
142	JAEA分析研究施設(敷地造成)	JAEA施設管理棟 資機材ヤード(1) (3)	分析評価グループ	2023/1/27	伐採木(幹・根)	105	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西 側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
144	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/1/13	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/1	金属ガラ(架台)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
146	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
147	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	ケーブル類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
148	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	石膏ボード	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/1/26	金属コンテナ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
150	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/1/27	CWP ベース	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
151	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/1/13	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	トンパックゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	空カートリッジ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2023/1/31	不燃物その他(防災シート)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	フランジタンク解体部材一時保管施設(そ の2)除却工事	フランジタンク解体部材一時保管施設 (その2)	土木水対策設備グループ	2023/1/20	可燃物その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
160	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	布マット	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	ピンクシート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
162	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	ダンボール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
163	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
164	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/1/31	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
165	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西 側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
166	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/1/13	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
167	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メン テナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	難燃物その他	5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
168	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	ホース	3	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
169	汚染水処理設備弁類点検手入工事	廃スラッジ建屋蛇腹ハウス(グリット番 号: GK-29)	処理設備グループ	2022/9/30	可燃物その他	1	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
170	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置薬品処理 業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2023/1/13	薬品中和処理溶液含有固形 物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
171	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2023/2/1	金属ガラ(架台)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
172	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	ウエス	0.5	0.005 mSv/h	0.65 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
174	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	ウエス	1	0.005 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	2.1 mSv/h
175	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	難燃シート	2.5	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
176	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	コーキング材容器	0.5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
177	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	プラスチック	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
178	1F 水処理システム改造工事	3号機RW/B建屋 1FL	RPV内部調査・線量低減P Jグループ	2023/1/24	番線	0.2	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
179	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う 休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	便器	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
180	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機タービン建屋2FL全域	1~6号機械設備グループ	2023/1/26	金属ガラ	4.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	機器類	0.3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
182	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機タービン建屋2FL全域	1～6号機械設備グループ	2023/1/26	工具棚	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/1/27	CWP ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
184	横置きタンクベルト補修工事(2021年度)	福島第一原子力発電所 大型機器メンテナンス建屋北側	土木水対策設備グループ	2023/1/23	難燃物その他	4	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
185	固体廃棄物貯蔵庫第10棟設置工事に伴う休憩所移設関連除却	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/1/23	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	SPT建屋周辺、企業棟周辺、#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2023/1/31	不燃その他(堆積物)	2	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
187	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	3,4号機超高压開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/1/31	木材類	5	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
188	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	3,4号機超高压開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/1/31	木材類	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
189	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
190	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/7	紙・ウエス類	1	0.6 μ Sv/h	0.6 μ Sv/h	無	
191	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/7	可燃物その他(トンパツ)	1	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
192	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/1/30	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
193	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	3,4号機超高压開閉所周辺	土木水対策設備グループ	2023/1/31	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
194	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/2/2	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
195	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2023/2/2	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
196	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/30	金属ガラ(2022 GT-00083)	5.5	0.08 mSv/h	0.37 mSv/h	β 有	0.37 mSv/h
197	(特撰)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/30	金属ガラ(2022 GT-00344)	5.5	0.08 mSv/h	0.81 mSv/h	β 有	0.81 mSv/h
198	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2023/2/6	ミラクルパウダー	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
199	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2023/2/6	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
200	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2023/2/6	プラスチック・ポリ・ビニール袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	