

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	5.764 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.764 mSv/h
2	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	5.764 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.764 mSv/h
3	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	7.297 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.297 mSv/h
4	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	7.297 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.297 mSv/h
5	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	6.937 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	6.937 mSv/h
6	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	6.937 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	6.937 mSv/h
7	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	7.042 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.042 mSv/h
8	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	7.042 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.042 mSv/h
9	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	6.147 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	6.147 mSv/h
10	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	6.147 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	6.147 mSv/h
11	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	パネル	1	1 mSv/h	2.159 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	2.159 mSv/h
12	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	鋼材	1	1 mSv/h	2.159 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	2.159 mSv/h
13	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	7.273 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.273 mSv/h
14	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	7.273 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	7.273 mSv/h
15	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	5.076 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.076 mSv/h
16	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	5.076 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.076 mSv/h
17	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	5.328 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.328 mSv/h
18	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	5.328 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	5.328 mSv/h
19	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	パネル	1	1 mSv/h	4.382 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	4.382 mSv/h
20	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/17	鋼材	1	1 mSv/h	4.382 mSv/h	$\beta$ $\alpha$ 有	4.382 mSv/h

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/15	パネル	1	1 mSv/h	9.408 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.408 mSv/h
22	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/15	鋼材	1	1 mSv/h	9.408 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.408 mSv/h
23	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	パネル	1	1 mSv/h	5.275 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.275 mSv/h
24	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/14	鋼材	1	1 mSv/h	5.275 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5.275 mSv/h
25	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/3	パネル	1	1 mSv/h	3.281 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.281 mSv/h
26	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/3	鋼材	1	1 mSv/h	3.281 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.281 mSv/h
27	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	パネル	1	1 mSv/h	2.144 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.144 mSv/h
28	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/14	鋼材	1	1 mSv/h	2.144 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.144 mSv/h
29	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/11	金属ガラ(2022 GT-00303)	5.5	0.08 mSv/h	3.35 mSv/h	$\beta$ 有	3.35 mSv/h
30	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/11	金属ガラ(2022 GT-00328)	5.5	0.08 mSv/h	1.58 mSv/h	$\beta$ 有	1.58 mSv/h
31	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	9.872 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.872 mSv/h
32	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	9.872 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	9.872 mSv/h
33	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	8.782 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8.782 mSv/h
34	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	8.782 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8.782 mSv/h
35	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/7	金属ガラ(2022 GT-00362)	5.5	0.08 mSv/h	2.2 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
36	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	2.991 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.991 mSv/h
37	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	2.991 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.991 mSv/h
38	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	2.368 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.368 mSv/h
39	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	2.368 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.368 mSv/h
40	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	パネル	1	1 mSv/h	10.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10.1 mSv/h

# 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/12/8	鋼材	1	1 mSv/h	10.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10.1 mSv/h
42	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	パネル	1	1 mSv/h	10.22 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10.22 mSv/h
43	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/11/27	鋼材	1	1 mSv/h	10.22 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10.22 mSv/h
44	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	11.4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	11.4 mSv/h
45	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	11.4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	11.4 mSv/h
46	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	11.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	11.67 mSv/h
47	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	11.67 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	11.67 mSv/h
48	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/20	パネル	1	1 mSv/h	6.877 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.877 mSv/h
49	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/20	鋼材	1	1 mSv/h	6.877 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.877 mSv/h
50	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	1.948 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.948 mSv/h
51	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	1.948 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.948 mSv/h
52	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理 業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/1/23	金属ガラ(2022 CT-00297)	5.5	0.08 mSv/h	2.1 mSv/h	$\beta$ 有	2.1 mSv/h
53	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/20	パネル	1	1 mSv/h	6.877 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.877 mSv/h
54	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/20	鋼材	1	1 mSv/h	6.877 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	6.877 mSv/h
55	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	1.948 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.948 mSv/h
56	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	1.948 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.948 mSv/h
57	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	3.379 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.379 mSv/h
58	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	3.379 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.379 mSv/h
59	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	パネル	1	1 mSv/h	3.416 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.416 mSv/h
60	1F-2 燃料取扱機操作室撤去工事	2号機R/Bオペフロ	2号燃料取扱設備PJグループ	2023/1/14	鋼材	1	1 mSv/h	3.416 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.416 mSv/h

## 瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

[illegible]