| 承　認 | 審　査 | 受　領 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| 24.11.25 | | |

東京電力ホールディングス株式会社 ✓

福島第一廃炉推進カンパニー✓

福島第一原子力発電所 ✓

防災・放射線センター　放射線・環境部 ✓

放射線防護グループ殿 ✓

調達番号：601030930143 -0002-4616 ✓

改訂番号：00✓

# 作業月報 ✓

件名：１Ｆ 放射線管理業務（2024 年度） ✓

2024 年 10 月度✓

放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域　構内】　　2024年10月分

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 線量当量率 (mSv/h) ICW測定値 | 1 | 環境管理棟前 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 2 | 正門前 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | － |
| | 3 | 西門前 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | 1.0E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 9.0E-02 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | 1.5E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | 1.2E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | 5.0E-03 | 5.5E-03 | 5.0E-03 | 5.0E-03 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | 5.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | 1.2E-03 | 1.2E-03 | 1.2E-03 | 1.0E-03 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | 1.7E-03 | 1.7E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | 7.0E-03 | 7.0E-03 | 7.0E-03 | 7.0E-03 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | 8.0E-03 | 8.0E-03 | 8.0E-03 | 8.0E-03 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | 3.5E-03 | 3.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | 3.5E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | － |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 集積線量当量 (mSv/週) [計算値] 線量当量率を24h×7d=168hに換算した値 | 1 | 環境管理棟前 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 2 | 正門前 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | － |
| | 3 | 西門前 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | 1.7E-01 | 2.2E-01 | 2.2E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | 3.4E-01 | 3.4E-01 | 3.4E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | 5.0E+01 | 5.0E+01 | 5.0E+01 | 1.5E+01 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | 3.4E-01 | 3.4E-01 | 3.4E-01 | 3.4E-01 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | 2.5E-01 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | 2.0E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | 1.7E-01 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | 8.4E-01 | 9.2E-01 | 8.4E-01 | 8.4E-01 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | 8.4E-02 | 8.4E-02 | 8.4E-02 | 8.4E-02 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | 8.4E-02 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | 2.0E-01 | 2.0E-01 | 2.0E-01 | 1.7E-01 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | 2.9E-01 | 2.9E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | 1.2E+00 | 1.2E+00 | 1.2E+00 | 1.2E+00 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | 2.5E-01 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | 4.2E+00 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | 8.4E+00 | 8.4E+00 | 8.4E+00 | 8.4E+00 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | 2.2E+01 | 2.2E+01 | 2.2E+01 | 2.2E+01 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | 1.3E+01 | 1.3E+01 | 1.3E+01 | 1.3E+01 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | 1.3E+00 | 1.3E+00 | 1.3E+00 | 1.3E+00 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | 4.2E-01 | 4.2E-01 | 4.2E-01 | 4.2E-01 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | 5.9E-01 | 5.9E-01 | 4.2E-01 | 4.2E-01 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | 5.9E+00 | 5.0E+00 | 5.0E+00 | 5.0E+00 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | 7.6E+00 | 7.6E+00 | 7.6E+00 | 7.6E+00 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | 1.5E+01 | 1.5E+01 | 1.5E+01 | 1.5E+01 | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | 1.0E+02 | 1.0E+02 | 1.0E+02 | 1.0E+02 | － |

放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域　構内】

2024年10月分

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 線量当量率(γ)<br>(mSv／h)<br>ICWBL測定値 | 1 | 環境管理棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 2 | 正門前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 3 | 西門前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | 2.5E-01 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 9.0E-02 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 3.0E-02 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | 5.0E-01 | 6.0E-01 | － |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 線量当量率(γ+β)<br>(mSv／h)<br>ICWBL測定値 | 1 | 環境管理棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 2 | 正門前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 3 | 西門前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | 2.5E-01 | 3.0E-01 | 3.0E-01 | 9.0E-02 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.2E-01 | 1.3E-01 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | 8.0E-02 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | <1.0E-02 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 3.0E-02 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | 9.0E-02 | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | 5.0E-01 | 6.0E-01 | － |

放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域　構内】　　2024年10月分 ✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全β表面汚染密度 (Bq/cm²) ✓ | 1 | 環境管理棟前 | 4.1E+00 | 4.1E+00 | 4.1E+00 | 4.0E+00 | － |
| | 2 | 正門前 | 1.7E+00 | 1.7E+00 | 1.7E+00 | 1.6E+00 | － |
| | 3 | 西門前 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | <3.1E-01 | <3.3E-01 | <3.3E-01 | <3.3E-01 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <3.1E-01 | <3.1E-01 | <3.1E-01 | <3.1E-01 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | <3.1E-01 | <3.1E-01 | <3.1E-01 | <3.1E-01 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | 3.5E-01 | 3.5E-01 | 3.5E-01 | 3.5E-01 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | 4.0E-01 | 4.0E-01 | 4.0E-01 | 4.0E-01 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | <2.9E-01 | <2.9E-01 | <2.9E-01 | <2.9E-01 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | 7.5E+00 | 3.5E+00 | 4.5E+00 | 3.5E+00 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | 5.0E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | 6.5E-01 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | 6.0E-01 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | 3.0E-01 | 3.5E-01 | 3.5E-01 | <3.1E-01 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | 5.5E-01 | 5.5E-01 | 5.5E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 5.0E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | 2.0E+01 | 1.7E+01 | 1.7E+01 | 1.6E+01 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | 6.5E-01 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | 4.5E-01 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | 1.5E+00 | 1.5E+00 | 1.0E+00 | 1.0E+00 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | 2.8E+00 | 2.8E+00 | 2.8E+00 | 2.8E+00 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | 3.4E+00 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | <4.1E-01 | <4.1E-01 | <3.7E-01 | <4.8E-01 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | 5.7E+00 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | 6.4E+00 | 6.4E+00 | 4.4E+00 | 1.4E+00 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | 4.1E+01 | 2.3E+01 | 1.3E+01 | 2.3E+01 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | 1.9E+01 | 1.8E+01 | 1.8E+01 | 1.8E+01 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | 6.0E-01 | 1.7E+00 | 7.4E-01 | <4.8E-01 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | 2.7E+00 | 2.7E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <3.9E-01 | <3.9E-01 | <3.7E-01 | <3.9E-01 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | 2.6E+00 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | <3.9E-01 | 1.2E+00 | 2.2E+00 | <3.9E-01 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | 5.7E-01 | 4.6E-01 | 4.8E-01 | <3.9E-01 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | 8.1E-01 | 5.7E+00 | 1.3E+01 | (<3.9E-01) | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | 4.2E+00 | 6.2E+00 | 4.4E+00 | 1.5E+00 | － |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq/cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | 環境管理棟前 | <1.8E-06 | <1.8E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 2 | 正門前 | <2.0E-06 | <2.0E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 3 | 西門前 | <1.9E-06 | <1.7E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | <2.0E-06 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 7 | 一時保管エリアH | <1.8E-06 | <2.0E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |
| | 8 | 一時保管エリアA | <1.9E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 9 | 一時保管エリアC | <1.9E-06 | <1.7E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 10 | 一時保管エリアP | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 12 | 5・6号PP前 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |
| | 13 | 荷揚げ場 | <1.9E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | <2.0E-06 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | <2.2E-06 | <2.3E-06 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | － |
| | 16 | 免震重要棟前 | <2.2E-06 | <2.3E-06 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | － |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | <2.3E-06 | <2.0E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | <2.3E-06 | <2.0E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | <1.9E-06 | <2.4E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | <1.9E-06 | <2.4E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | <2.1E-06 | <2.0E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | <2.1E-06 | <2.0E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | <1.8E-06 | <1.8E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 25 | 構内保管物品置場 | <1.7E-06 | <2.1E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | <2.0E-06 | <2.0E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | <2.1E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | <1.7E-06 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | － |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | <1.7E-06 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | － |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | <1.9E-06 | <2.1E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <1.8E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | <1.7E-06 | <2.2E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <2.1E-06 | <1.9E-06 | <1.8E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | <1.8E-06 | <2.3E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <2.0E-06 | － |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | <2.0E-06 | <2.2E-06 | － |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | <2.1E-06 | <1.9E-06 | <1.8E-06 | <1.9E-06 | － |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | <1.8E-06 | <2.3E-06 | <2.1E-06 | <2.3E-06 | － |

放射線管理月報【汚染のおそれのない管理対象区域以外の区域　構内】

2024年10月分

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全α表面汚染密度 (Bq/cm²) | 1 | 環境管理棟前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 2 | 正門前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3 | 西門前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 7 | 一時保管エリアH | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 8 | 一時保管エリアA | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 9 | 一時保管エリアC | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 10 | 一時保管エリアP | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 12 | 5・6号PP前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 13 | 荷揚げ場 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 16 | 免震重要棟前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 25 | 構内保管物品置場 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | <1.7E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | <1.7E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | <1.7E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | <1.7E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 40 | 2・3号西側交差点 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | --- | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全α空気中放射性物質濃度 (Bq/cm³) | 1 | 環境管理棟前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 2 | 正門前 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 3 | 西門前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 4 | 固体廃棄物貯蔵庫第9棟前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 5 | 双葉通り中央・鉄塔付近 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 6 | 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 7 | 一時保管エリアH | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 8 | 一時保管エリアA | <7.2E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 9 | 一時保管エリアC | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 10 | 一時保管エリアP | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 11 | 雑固体廃棄物焼却設備建屋前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 12 | 5・6号PP前 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 13 | 荷揚げ場 | <7.2E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 14 | 第一固体廃棄物貯蔵庫前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 15 | 固体廃棄物貯蔵庫東側 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 16 | 免震重要棟前 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 17 | 高性能多核種除去設備建屋西側 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 18 | 高性能多核種除去設備建屋内 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 19 | 増設多核種除去設備建屋東側 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 20 | 増設多核種除去設備建屋内 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 21 | 多核種除去設備建屋南側 | <7.2E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 22 | 多核種除去設備建屋内 | <7.2E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 23 | Dタンクエリア南側 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 24 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設北側 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 25 | 構内保管物品置場 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 26 | Hタンクエリア前道路 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 27 | 1・2号開閉所前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 28 | 1号機T/B大物搬入口東側道路 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <8.3E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 29 | 1号機T/B大物搬入口前 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <9.0E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 30 | 1・2号機S/B前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 31 | 2号機T/B大物搬入口前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <8.3E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 32 | 3号機T/B大物搬入口前 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <9.0E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 33 | 3・4号機S/B前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 34 | 4号機T/B大物搬入口前 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <9.3E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 35 | プロセス主建屋南東側 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| | 36 | プロセス主建屋北側 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 37 | 共用プール前(4号機側) | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 38 | 4号機R/B大物搬入口前 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |
| | 39 | 3号機R/B大物搬入口前 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | <7.0E-07 | - | ✓ |
| ※試料採取16時間経過後測定 | 40 | 2・3号西側交差点 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | <7.5E-07 | - | ✓ |
| | 41 | 2号機R/B大物搬入口前 | <7.9E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | <6.6E-07 | - | ✓ |
| | 42 | 1号機R/B大物搬入口前 | <6.6E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | <7.9E-07 | - | ✓ |

# エリアモニタ指示記録　５号機　（mSv/ｈ）✓　2024年10月✓

| 測定日（曜日）計測場所 | | 1日（火） | 2日（水） | 3日（木） | 4日（金） | 5日（土） | 6日（日） | 7日（月） | 8日（火） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 5F 燃料プール区域東側 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | ✓ |
| Ch.2 | R/B 5F 燃料プール区域西側 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | ✓ |
| Ch.3 | R/B 5F 原子炉区域（高感度） | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | ✓ |
| Ch.4 | R/B 5F 原子炉区域（低感度） | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | ✓ |
| Ch.5 | R/B 5F 原子炉区域北側出入口 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | ✓ |
| Ch.6 | R/B 5F 機器ハッチ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.7 | R/B 4F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| Ch.8 | R/B 3F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| Ch.9 | R/B 3F 汚染機器貯蔵区域 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | ✓ |
| Ch.10 | R/B 3F CRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | ✓ |
| Ch.11 | R/B 2F 機器ハッチ区域 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | ✓ |
| Ch.12 | R/B 2F 北側通路 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | ✓ |
| Ch.13 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット南側 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | ✓ |
| Ch.14 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット北側 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | ✓ |
| Ch.15 | R/B 1F TIP駆動機構据付区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.16 | R/B 1F TIP機器室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | ✓ |
| Ch.17 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | ✓ |
| Ch.18 | R/B BF トーラスエリア | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | ✓ |
| Ch.19 | R/B BF RHRポンプ室南側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | ✓ |
| Ch.20 | R/B BF RHRポンプ室北側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | ✓ |
| Ch.21 | R/B BF（1F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.22 | R/B BF（2F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.23 | T/B 2F タービン発電機室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | ✓ |
| Ch.24 | T/B 2F タービン発電機室除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.25 | T/B 1F 大物搬入口 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.26 | T/B BF 予備給水ポンプ区域 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| Ch.27 | T/B BF 復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.28 | T/B BF 復水脱塩装置区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.29 | T/B BF 復水脱塩再生室 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | ✓ |
| Ch.30 | T/B BF 排ガス予冷器室（A） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | ✓ |
| Ch.31 | T/B BF 排ガス予冷器室（B） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | ✓ |
| Ch.32 | S/B 2F 中央操作室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.33 | S/B 1F 出入口 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.34 | RW/B 1F 制御室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.35 | RW/B 1F 東側区域 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | ✓ |
| Ch.36 | RW/B 1F 西側区域 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | ✓ |
| Ch.37 | RW/B BF 東側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | ✓ |
| Ch.38 | RW/B BF 西側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | ✓ |
| Ch.39 | RW/B 3F 遠心脱水機室 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | ✓ |
| Ch.40 | RW/B 3F フンダ型脱水機室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | ✓ |
| Ch.41 | FSTR 作業室 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | ✓ |
| Ch.42 | FSTR デカントポンプ室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | ✓ |

# エリアモニタ指示記録　　5号機　（mSv/h）√　　2024年10月√

| 測定日（曜日）<br>計測場所 | | 9日<br>(水) | 10日<br>(木) | 11日<br>(金) | 12日<br>(土) | 13日<br>(日) | 14日<br>(月) | 15日<br>(火) | 16日<br>(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 5F 燃料プール区域東側 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | √ |
| Ch.2 | R/B 5F 燃料プール区域西側 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | √ |
| Ch.3 | R/B 5F 原子炉区域（高感度） | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | √ |
| Ch.4 | R/B 5F 原子炉区域（低感度） | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 5F 原子炉区域北側出入口 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | √ |
| Ch.6 | R/B 5F 機器ハッチ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 4F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 3F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.9 | R/B 3F 汚染機器貯蔵区域 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 3F CRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.11 | R/B 2F 機器ハッチ区域 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 2F 北側通路 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット南側 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット北側 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.15 | R/B 1F TIP駆動機構据付区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F TIP機器室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.17 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF トーラスエリア | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.5E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | √ |
| Ch.19 | R/B BF RHRポンプ室南側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | √ |
| Ch.20 | R/B BF RHRポンプ室北側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | √ |
| Ch.21 | R/B BF（1F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.22 | R/B BF（2F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F タービン発電機室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.24 | T/B 2F タービン発電機室除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 大物搬入口 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B BF 予備給水ポンプ区域 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF 復水脱塩装置区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.29 | T/B BF 復水脱塩再生室 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 排ガス予冷器室（A） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | √ |
| Ch.31 | T/B BF 排ガス予冷器室（B） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | √ |
| Ch.32 | S/B 2F 中央操作室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.33 | S/B 1F 出入口 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 制御室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 東側区域 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 西側区域 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF 東側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF 西側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.39 | RW/B 3F 遠心脱水機室 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | √ |
| Ch.40 | RW/B 3F フンダ型脱水機室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.41 | FSTR 作業室 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | √ |
| Ch.42 | FSTR デカントポンプ室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |

# エリアモニタ指示記録　　5号機　（mSv/h）✓　　2024年10月✓

| 測定日（曜日）<br>計測場所 | | 17日<br>(木) | 18日<br>(金) | 19日<br>(土) | 20日<br>(日) | 21日<br>(月) | 22日<br>(火) | 23日<br>(水) | 24日<br>(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 5F 燃料プール区域東側 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | ✓ |
| Ch.2 | R/B 5F 燃料プール区域西側 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | ✓ |
| Ch.3 | R/B 5F 原子炉区域（高感度） | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | ✓ |
| Ch.4 | R/B 5F 原子炉区域（低感度） | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | ✓ |
| Ch.5 | R/B 5F 原子炉区域北側出入口 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | ✓ |
| Ch.6 | R/B 5F 機器ハッチ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.7 | R/B 4F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | ✓ |
| Ch.8 | R/B 3F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| Ch.9 | R/B 3F 汚染機器貯蔵区域 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | ✓ |
| Ch.10 | R/B 3F CRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | ✓ |
| Ch.11 | R/B 2F 機器ハッチ区域 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | ✓ |
| Ch.12 | R/B 2F 北側通路 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | ✓ |
| Ch.13 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット南側 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | ✓ |
| Ch.14 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット北側 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | ✓ |
| Ch.15 | R/B 1F TIP駆動機構据付区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.16 | R/B 1F TIP機器室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | ✓ |
| Ch.17 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | ✓ |
| Ch.18 | R/B BF トーラスエリア | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | ✓ |
| Ch.19 | R/B BF RHRポンプ室南側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | ✓ |
| Ch.20 | R/B BF RHRポンプ室北側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | ✓ |
| Ch.21 | R/B BF（1F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.22 | R/B BF（2F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.23 | T/B 2F タービン発電機室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | ✓ |
| Ch.24 | T/B 2F タービン発電機室除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.25 | T/B 1F 大物搬入口 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.26 | T/B BF 予備給水ポンプ区域 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| Ch.27 | T/B BF 復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | ✓ |
| Ch.28 | T/B BF 復水脱塩装置区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.29 | T/B BF 復水脱塩再生室 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | ✓ |
| Ch.30 | T/B BF 排ガス予冷器室（A） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | ✓ |
| Ch.31 | T/B BF 排ガス予冷器室（B） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | ✓ |
| Ch.32 | S/B 2F 中央操作室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.33 | S/B 1F 出入口 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.34 | RW/B 1F 制御室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| Ch.35 | RW/B 1F 東側区域 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | ✓ |
| Ch.36 | RW/B 1F 西側区域 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | ✓ |
| Ch.37 | RW/B BF 東側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | ✓ |
| Ch.38 | RW/B BF 西側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | ✓ |
| Ch.39 | RW/B 3F 遠心脱水機室 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | ✓ |
| Ch.40 | RW/B 3F フンダ型脱水機室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | ✓ |
| Ch.41 | FSTR 作業室 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | ✓ |
| Ch.42 | FSTR デカントポンプ室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | ✓ |

# エリアモニタ指示記録　　5号機　（mSv/h）√　　2024年10月√

| 測定日（曜日）<br>計測場所 | | 25日<br>(金) | 26日<br>(土) | 27日<br>(日) | 28日<br>(月) | 29日<br>(火) | 30日<br>(水) | 31日<br>(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 5F 燃料プール区域東側 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | 3.0E+00 | √ |
| Ch.2 | R/B 5F 燃料プール区域西側 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | 2.5E+00 | √ |
| Ch.3 | R/B 5F 原子炉区域（高感度） | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | √ |
| Ch.4 | R/B 5F 原子炉区域（低感度） | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | 2.3E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 5F 原子炉区域北側出入口 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | 1.3E-03 | √ |
| Ch.6 | R/B 5F 機器ハッチ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 4F 機器ハッチ区域 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 3F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.9 | R/B 3F 汚染機器貯蔵区域 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | 5.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 3F CRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.11 | R/B 2F 機器ハッチ区域 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 2F 北側通路 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | 2.3E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット南側 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 1F CRD水圧制御ユニット北側 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.15 | R/B 1F TIP駆動機構据付区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F TIP機器室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.17 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF トーラスエリア | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | √ |
| Ch.19 | R/B BF RHRポンプ室南側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | √ |
| Ch.20 | R/B BF RHRポンプ室北側 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | √ |
| Ch.21 | R/B BF（1F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.22 | R/B BF（2F）活性炭ホールドアップ室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F タービン発電機室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.24 | T/B 2F タービン発電機室除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 大物搬入口 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B BF 予備給水ポンプ区域 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF 復水脱塩装置区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.29 | T/B BF 復水脱塩再生室 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 排ガス予冷器室（A） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | √ |
| Ch.31 | T/B BF 排ガス予冷器室（B） | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | √ |
| Ch.32 | S/B 2F 中央操作室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.33 | S/B 1F 出入口 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 制御室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 東側区域 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 西側区域 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF 東側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF 西側区域 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.39 | RW/B 3F 遠心脱水機室 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.5E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | 3.0E-02 | √ |
| Ch.40 | RW/B 3F フンダ型脱水機室 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.41 | FSTR 作業室 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | 2.8E-04 | √ |
| Ch.42 | FSTR デカントポンプ室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |

# エリアモニタ指示記録　6号機　(mSv/h)√　2024年10月√

| 測定日 (曜日) 計測場所 | | 1日 (火) | 2日 (水) | 3日 (木) | 4日 (金) | 5日 (土) | 6日 (日) | 7日 (月) | 8日 (火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 6F 燃料プール東側北寄 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | √ |
| Ch.2 | R/B 6F 燃料プール東側南寄 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.3 | R/B 6F 原子炉区域北側中央 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | √ |
| Ch.4 | R/B 6F 原子炉区域北側西寄 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 6F エレベータ入口付近 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.6 | R/B 6F 機器ハッチ区域 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 5F FRWCUF/D弁区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 4F 汚染機器貯蔵室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.9 | R/B 4F FCRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 4F 北西側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.11 | R/B 3F 南側CRD水圧制御 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 3F 北側CRD水圧制御 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 2F TIP駆動機構 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 2F TIP機器室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | √ |
| Ch.15 | R/B 2F 北東側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.17 | スタックモニタ室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF1PCV入口付近 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | √ |
| Ch.19 | R/B BF2北側ドレンサンプ | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.20 | R/B BF2RHRポンプ室 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | √ |
| Ch.21 | R/B BF2RCICポンプ室 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | √ |
| Ch.22 | T/B 2F オペレーティングフロア | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F 除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.24 | T/B 1F 電動給水ポンプ区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 発電機補助機器 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B 1F オフガス機器廻り | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 南側廊下 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF コンデミ再生区域 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | √ |
| Ch.29 | T/B BF コンデミ室 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 高圧復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.31 | RW/B 3F 床ドレン用ベルトフィルタ室 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | √ |
| Ch.32 | RW/B 3F 機器ドレン用ベルトフィルタ室 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.33 | RW/B 2F ホッパー室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 操作通路南西側 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 主入口付近 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 制御室 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF1オフガス 機器室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF2南側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.39 | RW/B BF2東側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.40 | RW/B BF2オフガス機器室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |

# エリアモニタ指示記録　6号機　(mSv/h)√　2024年10月√

| 測定日 (曜日) 計測場所 | | 9日 (水) | 10日 (木) | 11日 (金) | 12日 (土) | 13日 (日) | 14日 (月) | 15日 (火) | 16日 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 6F 燃料プール東側北寄 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | √ |
| Ch.2 | R/B 6F 燃料プール東側南寄 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.3 | R/B 6F 原子炉区域北側中央 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | √ |
| Ch.4 | R/B 6F 原子炉区域北側西寄 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 6F エレベータ入口付近 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.6 | R/B 6F 機器ハッチ区域 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 5F FRWCUF/D弁区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 4F 汚染機器貯蔵室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.9 | R/B 4F FCRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 4F 北西側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.11 | R/B 3F 南側CRD水圧制御 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 3F 北側CRD水圧制御 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 2F TIP駆動機構 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 2F TIP機器室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | √ |
| Ch.15 | R/B 2F 北東側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.17 | スタックモニタ室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF1 PCV入口付近 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | √ |
| Ch.19 | R/B BF2 北側ドレンサンプ | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.20 | R/B BF2 RHRポンプ室 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | √ |
| Ch.21 | R/B BF2 RCICポンプ室 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | √ |
| Ch.22 | T/B 2F オペレーティングフロア | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F 除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.24 | T/B 1F 電動給水ポンプ区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 発電機補助機器 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B 1F オフガス機器廻り | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 南側廊下 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF コンデミ再生区域 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | √ |
| Ch.29 | T/B BF コンデミ室 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 高圧復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.31 | RW/B 3F 床ドレン用ベルトフィルタ室 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.32 | RW/B 3F 機器ドレン用ベルトフィルタ室 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.33 | RW/B 2F ホッパー室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 操作通路南西側 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 主入口付近 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 制御室 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF1 オフガス 機器室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF2 南側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.39 | RW/B BF2 東側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.40 | RW/B BF2 オフガス機器室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |

# エリアモニタ指示記録　6号機　(mSv/h)√　2024年10月√

| 測定日<br>(曜日)<br>計測場所 | | 17日<br>(木) | 18日<br>(金) | 19日<br>(土) | 20日<br>(日) | 21日<br>(月) | 22日<br>(火) | 23日<br>(水) | 24日<br>(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 6F 燃料プール東側北寄 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | √ |
| Ch.2 | R/B 6F 燃料プール東側南寄 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.3 | R/B 6F 原子炉区域北側中央 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | √ |
| Ch.4 | R/B 6F 原子炉区域北側西寄 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 6F エレベータ入口付近 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.6 | R/B 6F 機器ハッチ区域 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 5F FRWCUF/D弁区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 4F 汚染機器貯蔵室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.9 | R/B 4F FCRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 4F 北西側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.11 | R/B 3F 南側CRD水圧制御 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 3F 北側CRD水圧制御 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 2F TIP駆動機構 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 2F TIP機器室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | √ |
| Ch.15 | R/B 2F 北東側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.17 | スタックモニタ室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF1PCV入口付近 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | √ |
| Ch.19 | R/B BF2北側ドレンサンプ | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.20 | R/B BF2RHRポンプ室 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | √ |
| Ch.21 | R/B BF2RCICポンプ室 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | √ |
| Ch.22 | T/B 2F オペレーティングフロア | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F 除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.24 | T/B 1F 電動給水ポンプ区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 発電機補助機器 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B 1F オフガス機器周り | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 南側廊下 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF コンデミ再生区域 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | √ |
| Ch.29 | T/B BF コンデミ室 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 高圧復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.31 | RW/B 3F 床ドレン用ベルトフィルタ室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.32 | RW/B 3F 機器ドレン用ベルトフィルタ室 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.33 | RW/B 2F ホッパー室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 操作通路南西側 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 主入口付近 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 制御室 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF1オフガス 機器室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF2南側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.39 | RW/B BF2東側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.40 | RW/B BF2オフガス機器室 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ |

# エリアモニタ指示記録　　6号機　（mSv/h）√　　2024年10月√

| 測定日（曜日）<br>計測場所 | | 25日<br>(金) | 26日<br>(土) | 27日<br>(日) | 28日<br>(月) | 29日<br>(火) | 30日<br>(水) | 31日<br>(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.1 | R/B 6F 燃料プール東側北寄 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | √ |
| Ch.2 | R/B 6F 燃料プール東側南寄 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | 2.5E-02 | √ |
| Ch.3 | R/B 6F 原子炉区域北側中央 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | 1.4E-03 | √ |
| Ch.4 | R/B 6F 原子炉区域北側西寄 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | 2.2E+00 | √ |
| Ch.5 | R/B 6F エレベータ入口付近 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| Ch.6 | R/B 6F 機器ハッチ区域 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.7 | R/B 5F FRWCUF/D弁区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.8 | R/B 4F 汚染機器貯蔵室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.9 | R/B 4F FCRD補修室 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.10 | R/B 4F 北西側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.11 | R/B 3F 南側CRD水圧制御 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | 7.5E-04 | √ |
| Ch.12 | R/B 3F 北側CRD水圧制御 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| Ch.13 | R/B 2F TIP駆動機構 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.14 | R/B 2F TIP機器室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | √ |
| Ch.15 | R/B 2F 北東側入口付近 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| Ch.16 | R/B 1F 機器ハッチ区域 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.17 | スタックモニタ室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.18 | R/B BF1PCV入口付近 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | √ |
| Ch.19 | R/B BF2北側ドレンサンプ | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | √ |
| Ch.20 | R/B BF2RHRポンプ室 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | 9.0E-03 | √ |
| Ch.21 | R/B BF2RCICポンプ室 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 7.5E-04 | √ |
| Ch.22 | T/B 2F オペレーティングフロア | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | √ |
| Ch.23 | T/B 2F 除染区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.24 | T/B 1F 電動給水ポンプ区域 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.25 | T/B 1F 発電機補助機器 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.26 | T/B 1F オフガス機器廻り | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.27 | T/B BF 南側廊下 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.28 | T/B BF コンデミ再生区域 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | √ |
| Ch.29 | T/B BF コンデミ室 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | √ |
| Ch.30 | T/B BF 高圧復水ポンプ区域 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.31 | RW/B 3F 床ドレン用ベルトフィルタ室 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| Ch.32 | RW/B 3F 機器ドレン用ベルトフィルタ室 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| Ch.33 | RW/B 2F ホッパー室 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| Ch.34 | RW/B 1F 操作通路南西側 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.35 | RW/B 1F 主入口付近 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | √ |
| Ch.36 | RW/B 1F 制御室 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | 3.8E-04 | √ |
| Ch.37 | RW/B BF1オフガス 機器室 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | √ |
| Ch.38 | RW/B BF2南側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.39 | RW/B BF2東側サンプ室 | - | - | - | - | - | - | - | √ |
| Ch.40 | RW/B BF2オフガス機器室 | - | - | - | - | - | - | - | √ |

作業件名:1F 放射線管理業務

5号機集積線量当量測定記録 (mSv/168h)√

2024年10月分 √

| 測定ポイント No. | | 月・日 | 9月24日～10月1日 | 10月1日～10月8日 | 10月8日～10月15日 | 10月15日～10月22日 | 10月22日～10月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R／B | 1 | 5Fエレベータ前 | 2.4E-02 | 2.4E-02 | 2.4E-02 | 2.4E-02 | 2.4E-02 | √ |
| | 2 | 5F北東階段前 | 7.1E-01 | 7.1E-01 | 7.0E-01 | 7.1E-01 | 7.0E-01 | √ |
| | 3 | 4Fエレベータ前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | √ |
| | 4 | 3Fエレベータ前 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.5E-02 | 1.9E-02 | √ |
| | 5 | 3F北東階段前 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.2E-02 | √ |
| | 6 | 2Fエレベータ前 | 5.2E-02 | 5.2E-02 | 5.3E-02 | 5.0E-02 | 4.9E-02 | √ |
| | 7 | 2F北東階段前 | 3.1E-02 | 3.1E-02 | 3.0E-02 | 3.1E-02 | 3.1E-02 | √ |
| | 8 | 1Fエレベータ前 | 4.9E-02 | 4.9E-02 | 4.8E-02 | 4.8E-02 | 4.8E-02 | √ |
| | 9 | 1F北側入口 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.6E-02 | 2.7E-02 | 2.7E-02 | √ |
| | 10 | 1F南側入口 | 2.2E-02 | 2.1E-02 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | √ |
| | 11 | BF北東コーナー | 1.1E-01 | 1.1E-01 | 1.1E-01 | 1.1E-01 | 1.1E-01 | √ |
| | 12 | BF南西コーナー | 4.2E-01 | 4.2E-01 | 4.2E-01 | 4.3E-01 | 4.2E-01 | √ |
| T／B | 13 | 2F北東階段前 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | √ |
| | 14 | 2F南側階段前 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | √ |
| | 15 | 1F北側ヒーターエリア入口 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | √ |
| | 16 | 1FSJAE室入口 | 2.0E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | √ |
| | 17 | BF北側ヒーターエリア入口 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | √ |
| | 18 | BF南東階段前 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 2.0E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | √ |
| RW／B | 19 | 1Fコントロールパネル前 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | √ |
| | 20 | BF階段下 | 1.6E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | √ |

作業件名:1F 放射線管理業務

6号機集積線量当量測定記録（mSv/168h）✓

2024年10月分 ✓

| 測定ポイント No. | | 月・日 | 9月27日～10月4日 | 10月4日～10月11日 | 10月11日～10月18日 | 10月18日～10月25日 | ---<br>--- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R／B | 1 | 6Fエレベータ前 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | --- | ✓ |
| | 2 | 6F北西階段前 | 5.0E-02 | 5.1E-02 | 5.1E-02 | 5.2E-02 | --- | ✓ |
| | 3 | 5Fエレベータ前 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | --- | ✓ |
| | 4 | 4Fエレベータ前 | 4.3E-02 | 4.3E-02 | 4.4E-02 | 4.4E-02 | --- | ✓ |
| | 5 | 3Fエレベータ前 | 4.0E-02 | 4.0E-02 | 4.1E-02 | 4.1E-02 | --- | ✓ |
| | 6 | 3F北西階段前 | 5.2E-02 | 5.2E-02 | 5.2E-02 | 5.2E-02 | --- | ✓ |
| | 7 | 2Fエレベータ前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.1E-02 | --- | ✓ |
| | 8 | 2F北西階段前 | 3.2E-01 | 3.2E-01 | 3.2E-01 | 3.2E-01 | --- | ✓ |
| | 9 | 1F北側入口 | 9.6E-02 | 9.7E-02 | 9.6E-02 | 9.7E-02 | --- | ✓ |
| | 10 | 1F南側入口 | 8.5E-02 | 8.5E-02 | 8.6E-02 | 8.6E-02 | --- | ✓ |
| | 11 | B1Fエレベータ前 | 1.9E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | --- | ✓ |
| | 12 | B2Fエレベータ前 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | --- | ✓ |
| T／B | 13 | 2F北東階段前 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | --- | ✓ |
| | 14 | 2F南側階段前 | 4.1E-02 | 4.1E-02 | 4.1E-02 | 4.1E-02 | --- | ✓ |
| | 15 | 1F北側ヒーターエリア入口 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | --- | ✓ |
| | 16 | 1F南側ヒーターエリア入口 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | --- | ✓ |
| | 17 | BF北側ヒーターエリア入口 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | --- | ✓ |
| | 18 | BFパワーセンター入口 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| RW／B | 19 | 1Fコントロールパネル前 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | 2.6E-02 | --- | ✓ |
| | 20 | B2F階段下 | 2.0E-01 | 2.1E-01 | 2.1E-01 | 2.1E-01 | --- | ✓ |

# 5号機　線量当量率測定記録

2024年10月分√

| No. | 測定ポイント ＼ 月日 | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R／B　5Fエレベータ前 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 2 | R／B　5F北東階段前 | 7.5E-03 | 7.5E-03 | 7.5E-03 | 7.5E-03 | 7.0E-03 | √ |
| 3 | R／B　4Fエレベータ前 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 4 | R／B　3Fエレベータ前 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 5 | R／B　3F北東階段前 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 6 | R／B　2Fエレベータ前 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | √ |
| 7 | R／B　2F北東階段前 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| 8 | R／B　1Fエレベータ前 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | √ |
| 9 | R／B　1F北側入口 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | √ |
| 10 | R／B　1F南側入口 | 1.3E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 11 | R／B　BF北東コーナー | 6.0E-04 | 7.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 7.0E-04 | √ |
| 12 | R／B　BF南西コーナー | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | √ |
| 13 | T／B　2F北東階段前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | √ |
| 14 | T／B　2F南側階段前 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | √ |
| 15 | T／B　1F北側ヒーターエリア入口 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | √ |
| 16 | T／B　1FSJAE室入口 | 1.1E-04 | 1.2E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | √ |
| 17 | T／B　BF北側ヒーターエリア入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | √ |
| 18 | T／B　BF南東階段前 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | √ |
| 19 | RW／B　1Fコントロールパネル前 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | √ |
| 20 | RW／B　BF階段下 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | 1.0E-03 | 1.0E-03 | √ |
| 21 | Y／D　S／B出入口 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | √ |
| 22 | Y／D　T／B大物搬入口前 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | √ |
| 23 | Y／D　R／B大物搬入口前 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | 1.7E-03 | √ |

備考

単位：mSv/h√

## 6号機　線量当量率測定記録

2024年10月分 √

| No. | 測定ポイント ＼ 月日 | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R／B　6Fエレベータ前 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | --- | √ |
| 2 | R／B　6F北西階段前 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | --- | √ |
| 3 | R／B　5Fエレベータ前 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | --- | √ |
| 4 | R／B　4Fエレベータ前 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | --- | √ |
| 5 | R／B　3Fエレベータ前 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | --- | √ |
| 6 | R／B　3F北西階段前 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | --- | √ |
| 7 | R／B　2Fエレベータ前 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | --- | √ |
| 8 | R／B　2F北西階段前 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | --- | √ |
| 9 | R／B　1F北側入口 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | --- | √ |
| 10 | R／B　1F南側入口 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | --- | √ |
| 11 | R／B　B1Fエレベータ前 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | --- | √ |
| 12 | R／B　B2Fエレベータ前 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | --- | √ |
| 13 | T／B　2F北東階段前 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | --- | √ |
| 14 | T／B　2F南側階段前 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | --- | √ |
| 15 | T／B　1F北側ヒーターエリア入口 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | --- | √ |
| 16 | T／B　1F南側ヒーターエリア入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | √ |
| 17 | T／B　BF北側ヒーターエリア入口 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | --- | √ |
| 18 | T／B　BFパワーセンター入口 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- | √ |
| 19 | RW／B　1Fコントロールパネル前 | 1.7E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | --- | √ |
| 20 | RW／B　B2F階段下 | 1.2E-03 | 1.4E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | --- | √ |
| 21 | Y／D　T／B大物搬入口前 | 6.0E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | 5.5E-04 | --- | √ |
| 22 | Y／D　R／B大物搬入口前 | 6.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | 7.0E-04 | --- | √ |

備考

単位：mSv/h√

## 5・6号機　建屋内　測定記録（5・6号機他）

2024年10月分

5号機

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 |
| 全β表面汚染密度（Bq／cm²） | 1 | R／B　5Fエレベータ前 | 2.7E-01 | <2.0E-01 | 2.0E-01 | <1.9E-01 | 2.6E-01 |
| | 2 | R／B　5F北東階段前 | 2.0E-01 | 5.1E-01 | <1.9E-01 | 1.9E-01 | 2.3E-01 |
| | 3 | R／B　4Fエレベータ前 | 5.0E-01 | 3.9E-01 | 4.2E-01 | 2.4E-01 | 3.9E-01 |
| | 4 | R／B　3Fエレベータ前 | 5.1E-01 | 5.4E-01 | 4.4E-01 | 2.5E-01 | 2.9E-01 |
| | 5 | R／B　3F北東階段前 | 7.1E-01 | <2.0E-01 | 5.6E-01 | 4.3E-01 | 3.1E-01 |
| | 6 | R／B　2Fエレベータ前 | 4.0E-01 | 2.1E-01 | 4.8E-01 | <1.9E-01 | 3.6E-01 |
| | 7 | R／B　2F北東階段前 | 5.2E-01 | 3.2E-01 | 2.3E-01 | 2.7E-01 | 4.5E-01 |
| | 8 | R／B　1F南側入口 | 3.7E-01 | 4.1E-01 | 2.1E-01 | 2.6E-01 | 3.7E-01 |
| | 9 | R／B　1Fエレベータ前 | 5.3E-01 | 2.6E-01 | 3.4E-01 | 2.4E-01 | 4.2E-01 |
| | 10 | R／B　1F北側入口 | 2.6E-01 | 2.6E-01 | 2.3E-01 | 2.6E-01 | 2.8E-01 |
| | 11 | R／B　BF北東コーナー | <2.0E-01 | 2.6E-01 | <1.9E-01 | 4.2E-01 | 2.0E-01 |
| | 12 | R／B　BF南西コーナー | 7.6E-01 | 4.1E-01 | 2.6E-01 | 2.5E-01 | 2.8E-01 |
| | 13 | T／B　2F北東階段前 | 4.5E-01 | 3.9E-01 | 2.2E-01 | <1.9E-01 | 6.4E-01 |
| | 14 | T／B　2F南側階段前 | 4.3E-01 | 2.3E-01 | <1.9E-01 | 3.7E-01 | 4.5E-01 |
| | 15 | T／B　2F中操空調機室入口 | 2.6E-01 | 3.3E-01 | 3.6E-01 | 5.4E-01 | 6.4E-01 |
| | 16 | T／B　2F中操空調機室内 | 2.2E-01 | <2.0E-01 | 2.2E-01 | 3.6E-01 | 5.6E-01 |
| | 17 | T／B　1F北側ヒーターエリア入口 | 5.1E-01 | 4.5E-01 | 4.3E-01 | <1.9E-01 | 5.2E-01 |
| | 18 | T／B　1FSJAE室入口 | 3.6E-01 | 3.7E-01 | 5.4E-01 | 2.8E-01 | 3.1E-01 |
| | 19 | T／B　BF北側ヒーターエリア入口 | 2.6E-01 | <2.0E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | 3.2E-01 |
| | 20 | T／B　BF南東階段前 | 6.8E-01 | 6.6E-01 | 5.4E-01 | 7.4E-01 | 6.7E-01 |
| | 21 | RW／B　1Fコントロールパネル前 | 6.6E-01 | 3.6E-01 | 3.8E-01 | 3.2E-01 | 4.2E-01 |
| | 22 | RW／B　BF階段下 | 2.8E-01 | <2.0E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | 1.8E-01 |
| | 23 | S／B　入口回転ゲート近傍 | <2.0E-01 | 2.1E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | 1.7E-01 |
| | 24 | S／B　靴履替えエリア① | <2.0E-01 | <2.0E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | 3.3E-01 |
| | 25 | S／B　靴履替えエリア② | 2.3E-01 | 2.7E-01 | 2.0E-01 | <1.9E-01 | 3.3E-01 |
| | 26 | S／B　ホットラボ内1前 | 3.9E-01 | <2.0E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | 3.5E-01 |
| | 27 | S／B　ホットラボ試料受付前 | 3.3E-01 | <2.0E-01 | 2.3E-01 | <1.9E-01 | 3.1E-01 |

## 5・6号機　建屋内　測定記録（5・6号機他）

2024年10月分

6号機

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- |
| 全β表面汚染密度（Bq／cm²） | 1 | R／B　6Fエレベータ前 | 2.9E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 2 | R／B　6F北西階段前 | 3.3E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 3 | R／B　5Fエレベータ前 | 2.6E-01 | 2.6E-01 | <2.0E-01 | 2.1E-01 | - |
| | 4 | R／B　4Fエレベータ前 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 5 | R／B　3Fエレベータ前 | 3.0E-01 | 4.0E-01 | 2.2E-01 | 2.3E-01 | - |
| | 6 | R／B　3F北西階段前 | <1.7E-01 | 2.5E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 7 | R／B　2Fエレベータ前 | 4.9E-01 | 4.2E-01 | <2.0E-01 | 2.6E-01 | - |
| | 8 | R／B　2F北西階段前 | 2.9E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 9 | R／B　1F南側入口 | 3.9E-01 | 2.3E-01 | 2.3E-01 | 3.7E-01 | - |
| | 10 | R／B　1F北側入口 | 2.9E-01 | 3.1E-01 | 3.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 11 | R／B　B1Fエレベータ前 | 1.3E+00 | 2.5E-01 | 2.6E-01 | 2.3E-01 | - |
| | 12 | R／B　B2Fエレベータ前 | 3.1E-01 | 2.7E-01 | 2.2E-01 | 2.9E-01 | - |
| | 13 | T／B　2F北東階段前 | 2.8E-01 | 6.0E-01 | 4.2E-01 | 5.7E-01 | - |
| | 14 | T／B　2F南側階段前 | 5.4E-01 | 3.8E-01 | 4.6E-01 | 3.3E-01 | - |
| | 15 | T／B　1F北側ヒーターエリア入口 | 6.0E-01 | 5.3E-01 | 6.2E-01 | 7.0E-01 | - |
| | 16 | T／B　1F南側ヒーターエリア入口 | 2.5E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | 3.0E-01 | - |
| | 17 | T／B　BF北側ヒーターエリア入口 | 3.0E-01 | <1.9E-01 | 2.6E-01 | 2.8E-01 | - |
| | 18 | T／B　BFパワーセンター入口 | 2.6E-01 | <1.9E-01 | <2.0E-01 | <2.0E-01 | - |
| | 19 | RW／B　1Fコントロールパネル前 | 1.0E+00 | 7.6E-01 | 5.4E-01 | 4.8E-01 | - |
| | 20 | RW／B　B2F階段下 | 3.4E-01 | 4.3E-01 | 1.5E+00 | 1.5E+00 | - |

## 5号機建屋

2024年10月分 √

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$) √ ※試料採取16時間経過後測定 | 5-1 | R/B | <1.4E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.4E-06 | <1.3E-06 | √ |
| | 5-2 | T/B | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.1E-06 | <1.3E-06 | <1.1E-06 | √ |
| | 5-3 | Rw/B | <1.4E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | √ |
| | 5-4 | S/B | <1.4E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | √ |

## 6号機建屋

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$) √ ※試料採取16時間経過後測定 | 6-1 | R/B | <1.4E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | √ |
| | 6-2 | T/B | <1.4E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.3E-06 | <1.2E-06 | √ |
| | 6-3 | Rw/B | <1.3E-06 | <1.2E-06 | <1.1E-06 | <1.2E-06 | <1.1E-06 | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月15日 | 10月15日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$) √ ※試料採取16時間経過後測定 | DG1 | 5号機T／B BF D/G(A)室 | <1.3E-06 | - | √ |
| | DG2 | 6号機R／B BF D/G(A)室 | - | <1.3E-06 | √ |

## 5号機 D/W 1FL サーベイ

2024年10月分√

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h)√ | ① | 135° 側 機器ハッチ前 | 6.0E-03 | 6.0E-03 | 6.0E-03 | 6.0E-03 | --- | √ |
| | ② | 90° 側 PLR配管前 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | --- | √ |
| | ③ | 0° 側 パーソナルエアロック前 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | --- | √ |
| | ④ | ペディスタル内 | 1.0E-01 | 1.0E-01 | 1.0E-01 | 1.0E-01 | --- | √ |

## 5・6号機 中央操作室 測定記録(5・6号機他)

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 線量当量率 (mSv/h)√ | 1 | 5号中操 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | √ |
| | 2 | 6号中操 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²)√ | 1 | 5号中操 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | √ |
| | 2 | 6号中操 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | √ |
| | 3 | 5・6号 C／B 1F 階段前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | √ |
| | 4 | 5・6号 C／B 3F 屋上出入口前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³)√ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | 5・6号 中操 | <3.5E-06 | <3.5E-06 | <3.5E-06 | <3.5E-06 | <3.5E-06 | √ |

## 放射線管理月報【その他対象箇所（共用プール，固体廃棄物貯蔵庫）】

2024年10月分

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10月10日 | 10月21日 |
| 定期サーベイ（中性子線量率）(mSv/h) | 001 | 共用プール建屋3F北側階段付近 | <1.0E-03 | - |
| | 002 | 共用プール建屋3F南側階段付近 | <1.0E-03 | - |
| | 003 | 共用プール建屋3F燃料プール西側 | <1.0E-03 | - |
| | 004 | 共用プール建屋2F北側階段付近 | <1.0E-03 | - |
| | 005 | 共用プール建屋1F北側階段付近 | <1.0E-03 | - |
| | 006 | 共用プール建屋1Fキャスク保管エリア | <1.0E-03 | - |
| | 007 | 共用プール建屋1F大物搬出入口 | <1.0E-03 | - |
| | 008 | 共用プール建屋BF北側階段付近 | <1.0E-03 | - |
| | 009 | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室 | - | <1.0E-03 |
| | 010 | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室 | - | <1.0E-03 |
| | 011 | 固体廃棄物貯蔵庫クレーン操作室前 | - | <1.0E-03 |
| | 012 | 固体廃棄物貯蔵庫第3棟　前室 | - | <1.0E-03 |
| | 013 | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前通路 | - | <1.0E-03 |
| | 014 | 固体廃棄物貯蔵庫第5棟　前通路 | - | <1.0E-03 |
| | 015 | 固体廃棄物貯蔵庫第6棟　前通路 | - | <1.0E-03 |
| 定期サーベイ（空間線量当量率）(mSv/h) | 001 | 共用プール建屋3F北側階段付近 | 3.5E-03 | - |
| | 002 | 共用プール建屋3F南側階段付近 | 1.3E-03 | - |
| | 003 | 共用プール建屋3F燃料プール西側 | 1.6E-03 | - |
| | 004 | 共用プール建屋2F北側階段付近 | 3.0E-04 | - |
| | 005 | 共用プール建屋1F北側階段付近 | 8.0E-04 | - |
| | 006 | 共用プール建屋1Fキャスク保管エリア | 3.5E-03 | - |
| | 007 | 共用プール建屋1F大物搬出入口 | 8.0E-04 | - |
| | 008 | 共用プール建屋BF北側階段付近 | 1.2E-03 | - |
| | 009 | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室 | - | 7.5E-03 |
| | 010 | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室 | - | 7.0E-03 |
| | 011 | 固体廃棄物貯蔵庫クレーン操作室前 | - | 2.0E-03 |
| | 012 | 固体廃棄物貯蔵庫第3棟　前室 | - | 6.0E-04 |
| | 013 | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前通路 | - | 5.0E-04 |
| | 014 | 固体廃棄物貯蔵庫第5棟　前通路 | - | 2.5E-04 |
| | 015 | 固体廃棄物貯蔵庫第6棟　前通路 | - | 5.0E-04 |

## 放射線管理月報【その他対象箇所（キャスク仮保管設備）】

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 |
|---|---|---|---|
| | | | 10月18日 |
| 定期サーベイ（中性子線量率）(mSv/h) | 1 | キャスク仮保管設備第1レーン | <0.001 |
| | 2 | キャスク仮保管設備第2レーン | <0.001 |
| | 3 | キャスク仮保管設備第3レーン | <0.001 |
| | 4 | キャスク仮保管設備第4レーン | <0.001 |
| 定期サーベイ（空間線量当量率）(mSv/h) | 1 | キャスク仮保管設備第1レーン | 2.0E-04 |
| | 2 | キャスク仮保管設備第2レーン | 3.0E-04 |
| | 3 | キャスク仮保管設備第3レーン | 5.5E-04 |
| | 4 | キャスク仮保管設備第4レーン | 3.0E-04 |

## 1～4号機の中央操作室　表面汚染密度測定・空気中放射性物質濃度測定・線量当量率測定

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月18日 | 7月25日 | 10月24日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²) | 1・2号 | 1・2号①(中操入口) | 7.1E+00 | 3.0E+00 | 1.7E+00 | － | √ |
| | | 1・2号②(1号中操) | 3.0E+00 | 1.6E+00 | 1.7E+00 | － | √ |
| | | 1・2号③(2号中操) | 3.0E+00 | 1.6E+00 | 1.7E+00 | － | √ |
| | 3・4号 | 3・4号①(中操入口) | 8.5E+00 | 3.0E+00 | 3.2E+00 | － | √ |
| | | 3・4号②(3号中操) | 3.0E+00 | 1.6E+00 | 1.7E+00 | － | √ |
| | | 3・4号③(4号中操) | 3.0E+00 | 1.6E+00 | 1.7E+00 | － | √ |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³) ※試料採取16時間経過後測定 | 1・2号 | 1・2号ダスト | <3.6E-06 | <3.6E-06 | <3.6E-06 | － | √ |
| | 3・4号 | 3・4号ダスト | <3.6E-06 | <3.6E-06 | <3.6E-06 | － | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月18日 | 7月25日 | 10月24日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) | 1・2号機 | ①中操入口 | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 2.0E-03 | － | √ |
| | | ②1号オペ机 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.0E-03 | － | √ |
| | | ③2号オペ机 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | 8.0E-04 | － | √ |
| | 3・4号機 | ①中操入口 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.0E-03 | － | √ |
| | | ②3号オペ机 | 2.3E-03 | 2.3E-03 | 2.0E-03 | － | √ |
| | | ③4号オペ机 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 1.8E-03 | － | √ |

| 備考 | 測定頻度 ： 3ヶ月毎 （4月、7月、10月、1月実施） |
|---|---|

# 放射線管理月報【その他対象箇所（共用プール，固体廃棄物貯蔵庫,下流水槽）】

2024年10月分 ✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 集積線量当量 (mSv/週)✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | 共用プール建屋3Fプール南側 | 7.6E-02 | 6.5E-02 | 5.9E-02 | 5.7E-02 | 5.7E-02 | ✓ |
| | 2 | 共用プール建屋1Fキャスク保管エリア | 3.2E-01 | 3.2E-01 | 2.9E-01 | 2.9E-01 | 2.9E-01 | ✓ |
| | 3 | 共用プール建屋1F大物搬出入口 | 1.3E-01 | 1.3E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | 1.5E-01 | ✓ |
| | 4 | 共用プール建屋BFエレベータ前 | 7.7E-02 | 7.9E-02 | 7.9E-02 | 8.0E-02 | 7.9E-02 | ✓ |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 1 | 共用プール建屋3Fプール南側 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 4.5E-04 | 4.5E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| | 2 | 共用プール建屋1Fキャスク保管エリア | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | 2.0E-03 | ✓ |
| | 3 | 共用プール建屋1F大物搬出入口 | 8.5E-04 | 8.5E-04 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | 9.0E-04 | ✓ |
| | 4 | 共用プール建屋BFエレベータ前 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 6.0E-04 | 5.5E-04 | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 集積線量当量 (mSv/週)✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 5 | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室 | 5.2E+00 | 5.4E+00 | 5.1E+00 | 4.8E+00 | - | ✓ |
| | 6 | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室 | 1.0E+01 | 1.0E+01 | 6.1E+00 | 1.7E+00 | - | ✓ |
| | 7 | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前室 | 7.0E-01 | 7.0E-01 | 6.5E-01 | 6.4E-01 | - | ✓ |
| | 8 | 固体廃棄物貯蔵庫第7棟　無人フォークリフト操作室 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | 2.3E-02 | - | ✓ |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 5 | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟　前室 | 4.5E-02 | 4.5E-02 | 4.0E-02 | 3.0E-02 | - | ✓ |
| | 6 | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟　前室 | 7.5E-02 | 7.5E-02 | 1.5E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 7 | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟　前室 | 3.5E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | 4.0E-03 | - | ✓ |
| | 8 | 固体廃棄物貯蔵庫第7棟　無人フォークリフト操作室 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | - | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 集積線量当量 (mSv/週)[換算値]✓ 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 9 | 下流水槽 | 2.7E-02 | 2.7E-02 | 2.7E-02 | 2.8E-02 | 2.7E-02 | ✓ |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 9 | 下流水槽 | 1.8E-04 | 1.8E-04 | 1.8E-04 | 1.8E-04 | 1.8E-04 | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全β表面汚染密度 ($Bq/cm^2$)✓ | 共1 | 共用プール建屋3F　北側階段室前 | 2.3E+00 | 2.1E+00 | 3.1E+00 | 3.5E+00 | 2.1E+00 | ✓ |
| | 共2 | 共用プール建屋3F　ハッチ東側 | 2.0E+00 | 2.1E+00 | 2.6E+00 | 3.0E+00 | 2.5E+00 | ✓ |
| | 共3 | 共用プール建屋3F　ハッチ西側 | 7.3E-01 | <4.1E-01 | 7.3E-01 | <4.0E-01 | <3.6E-01 | ✓ |
| | 共4 | 共用プール建屋3F　南側階段室前 | 1.6E+00 | 1.0E+00 | 2.4E+00 | 3.6E+00 | 1.8E+00 | ✓ |
| | 共5 | 共用プール建屋3F　排風機室内 | 1.9E+00 | 3.8E+00 | 2.2E+00 | 2.5E+00 | 4.0E+00 | ✓ |
| | 共6 | 共用プール建屋2F　北側階段室前 | 3.7E+00 | 3.6E+00 | 3.7E+00 | 3.7E+00 | 6.3E+00 | ✓ |
| | 共7 | 共用プール建屋2F　東側通路 | 2.3E+00 | 4.2E+00 | 3.0E+00 | 2.8E+00 | 4.7E+00 | ✓ |
| | 共8 | 共用プール建屋2F　南側階段室前 | 1.7E+00 | 4.9E+00 | 1.2E+00 | 2.3E+00 | 4.9E+00 | ✓ |
| | 共9 | 共用プール建屋2F　休憩所前 | 2.9E+00 | 5.6E+00 | 2.4E+00 | 4.6E+00 | 5.0E+00 | ✓ |
| | 共10 | 共用プール建屋1F　キャスク保管エリア | 1.7E+02 | 3.4E+01 | 6.5E+01 | 1.2E+02 | 9.5E+01 | ✓ |
| | 共11 | 共用プール建屋1F　大物搬出入口 | 8.4E-01 | 9.5E-01 | 1.4E+00 | 2.3E+00 | 1.2E+00 | ✓ |
| | 共12 | 共用プール建屋BF　北側階段室前 | 5.7E+00 | 1.4E+01 | 7.3E+00 | 6.9E+00 | 2.0E+01 | ✓ |

## 放射線管理月報【その他対象箇所(共用プール，固体廃棄物貯蔵庫,下流水槽)】

2024年10月分 ✓

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 共1 | 共用プール建屋3F 北側階段室前 | <3.3E-06 | <5.5E-06 | <5.0E-06 | <4.7E-06 | <3.8E-06 | ✓ |
| | 共2 | 共用プール建屋2F 北側階段室前 | <3.4E-06 | <4.9E-06 | <4.6E-06 | <4.9E-06 | <3.8E-06 | ✓ |
| | 共3 | 共用プール建屋2F FPC F／D(A)メンテナンス室 | <3.5E-06 | <5.3E-06 | <4.4E-06 | <5.0E-06 | <4.0E-06 | ✓ |
| | 共4 | 共用プール建屋2F FPC F／D(B)メンテナンス室 | <3.5E-06 | <4.6E-06 | <4.1E-06 | <5.4E-06 | <4.0E-06 | ✓ |
| | 共5 | 共用プール建屋1F 大物搬出入口 | <3.4E-06 | <5.5E-06 | <4.4E-06 | <4.7E-06 | <3.8E-06 | ✓ |
| | 共6 | 共用プール建屋BF 北側階段室前 | <3.3E-06 | <3.6E-06 | <3.5E-06 | <3.9E-06 | <3.8E-06 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月1日 | 10月8日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 水1 | 下流水槽 | <2.4E-05 | <2.2E-05 | <2.2E-05 | <2.2E-05 | <2.2E-05 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全α表面汚染密度 (Bq／cm²) ✓ | 共1 | 共用プール建屋3F 北側階段室前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共2 | 共用プール建屋3F ハッチ東側 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共3 | 共用プール建屋3F ハッチ西側 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共4 | 共用プール建屋3F 南側階段室前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共5 | 共用プール建屋3F 排風機室内 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共6 | 共用プール建屋2F 北側階段室前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共7 | 共用プール建屋2F 東側通路 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共8 | 共用プール建屋2F 南側階段室前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共9 | 共用プール建屋2F 休憩所前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共10 | 共用プール建屋1F キャスク保管エリア | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共11 | 共用プール建屋1F 大物搬出入口 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |
| | 共12 | 共用プール建屋BF 北側階段室前 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全α表面汚染密度 (Bq／cm²) ✓ | 固1 | 固体廃棄物貯蔵庫第7棟 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.5E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全α空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 共1 | 共用プール建屋3F 北側階段室前 | <1.3E-06 | <2.0E-06 | <1.9E-06 | <1.6E-06 | <1.3E-06 | ✓ |
| | 共2 | 共用プール建屋2F 北側階段室前 | <1.4E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.6E-06 | <1.3E-06 | ✓ |
| | 共3 | 共用プール建屋2F FPC F／D(A)メンテナンス室 | <1.4E-06 | <1.9E-06 | <1.7E-06 | <1.7E-06 | <1.4E-06 | ✓ |
| | 共4 | 共用プール建屋2F FPC F／D(B)メンテナンス室 | <1.4E-06 | <1.7E-06 | <1.5E-06 | <1.8E-06 | <1.4E-06 | ✓ |
| | 共5 | 共用プール建屋1F 大物搬出入口 | <1.4E-06 | <2.0E-06 | <1.6E-06 | <1.6E-06 | <1.3E-06 | ✓ |
| | 共6 | 共用プール建屋BF 北側階段室前 | <1.3E-06 | <1.3E-06 | <1.3E-06 | <1.3E-06 | <1.3E-06 | ✓ |

# 線量表示ステッカー設置箇所の測定結果更新記録

2024年10月分

単位:mSv/h

| 測定日 | ①1号機 T/B大物搬出入口 | ②1・2号機 S/B出入口 | ③2号機 T/B大物搬出入口 | ④3号機 T/B大物搬出入口 | ⑤3・4号機 S/B出入口 | ⑥4号機 T/B大物搬出入口 | ⑦PM/Bﾗﾝﾄﾞﾘｰ大物搬出入口 | ⑧サイトバンカ建屋大物搬出入口 | ⑨運用共用プール大物搬出入口 | ⑩高温焼却炉建屋大物搬出入口 | ⑪西側縦貫道路待機可能エリア | ⑫4号機 R/B西側 | ⑬3号機 R/B北側 | ⑭1・2号機 開閉所前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.20 | 0.18 | 0.0080 | 0.0010 | 0.0030 | 0.025 | 0.0050 | 0.12 | 0.0080 | 0.15 | 0.060 |

## 管理対象区域内(固体廃棄物貯蔵庫第9棟)

2024年10月分✓

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 16 | 1FL 付帯設備棟 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm$^2$)✓ | 16 | 1FL 付帯設備棟 | 3.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | 4.7E-01 | - | ✓ |
| | 17 | 1FL 付帯設備棟(管理区域入口前) | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$)✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 16 | 1FL 付帯設備棟 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | - | ✓ |

## 管理区域内（固体廃棄物貯蔵庫第9棟）

2024年10月分 ✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) ✓ | 1 | 3FL 排気機械室 | 9.0E-05 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 5 | 3FL 階段室(内) | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | - | ✓ |
| | 7 | 3FL 排気ケーシング前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 9 | 2FL EV前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 10 | 2FL 階段室(内) | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | - | ✓ |
| | 12 | 2FL 貯蔵庫棟入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 13 | 2FL 貯蔵庫通路・北 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | - | ✓ |
| | 14 | 2FL 貯蔵庫通路・中央 | 1.2E-04 | 1.0E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | - | ✓ |
| | 15 | 2FL 貯蔵庫通路・南 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 18 | 1FL 管理区域入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 19 | 1FL EV前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 20 | 1FL 階段室(内) | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | - | ✓ |
| | 22 | 1FL 貯蔵庫棟入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 23 | 1FL 貯蔵庫通路・北 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 1.8E-04 | 2.0E-04 | - | ✓ |
| | 24 | 1FL 貯蔵庫通路・中央 | 1.7E-03 | 1.7E-03 | 1.7E-03 | 1.7E-03 | - | ✓ |
| | 25 | 1FL 貯蔵庫通路・南 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | - | ✓ |
| | 26 | B1F EV前 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | - | ✓ |
| | 27 | B1F 階段室(内) | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | - | ✓ |
| | 29 | B1F 階段踊り場 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 30 | B1F 貯蔵庫棟入口 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 31 | B1F 貯蔵庫通路・北 | 9.0E-04 | 1.0E-03 | 1.8E-03 | 1.8E-03 | - | ✓ |
| | 32 | B1F 貯蔵庫通路・中央 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | - | ✓ |
| | 33 | B1F 貯蔵庫通路・南 | 1.2E-03 | 1.2E-03 | 1.2E-03 | 1.2E-03 | - | ✓ |
| | 34 | B2F ハンドリングエリア | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 35 | B2F 階段室(内) | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | - | ✓ |
| | 37 | B2F 階段踊り場 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | - | ✓ |
| | 38 | B2F 貯蔵庫棟入口 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | - | ✓ |
| | 39 | B2F 貯蔵庫通路・北 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 40 | B2F 貯蔵庫通路・中央 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | 2.5E-03 | - | ✓ |
| | 41 | B2F 貯蔵庫通路・南 | 5.5E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | 5.0E-02 | - | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週) ✓ 【換算値】 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 5 | 3FL 階段室(内) | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | - | ✓ |
| | 9 | 2FL EV前 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | - | ✓ |
| | 10 | 2FL 階段室(内) | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 12 | 2FL 貯蔵庫棟入口 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | - | ✓ |
| | 18 | 1FL 管理区域入口 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | - | ✓ |
| | 19 | 1FL EV前 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | - | ✓ |
| | 20 | 1FL 階段室(内) | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.3E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 22 | 1FL 貯蔵庫棟入口 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | - | ✓ |
| | 27 | B1F 階段室(内) | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 29 | B1F 階段踊り場 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | - | ✓ |
| | 35 | B2F 階段室(内) | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | - | ✓ |
| | 37 | B2F 階段踊り場 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | - | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²) ✓ | 2 | 3F 室外機置場出入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 3 | 3F 階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 4 | 3F 貯蔵庫棟屋上出入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 6 | 3F サンプリングエリア入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 8 | 3F サンプリングエリア内 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 9 | 2F EV前 | <2.0E-01 | 1.9E-01 | 1.8E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 11 | 2F 階段室入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 13 | 2F 貯蔵庫棟入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | 1.9E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 18 | 1F 管理区域入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 19 | 1F EV前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 21 | 1F 階段室入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | 2.8E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 23 | 1F 貯蔵庫棟入口 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 26 | B1F EV前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 28 | B1F 階段室入口 | 3.1E-01 | 2.0E-01 | 3.8E-01 | 4.0E-01 | - | ✓ |
| | 33 | B1F 連絡通路 | 5.4E-01 | <1.7E-01 | 5.2E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 34 | B2F ハンドリングエリア | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | - | ✓ |
| | 36 | B2F 階段室入口 | <2.0E-01 | 2.4E-01 | 1.8E-01 | 5.4E-01 | - | ✓ |
| | 41 | B2F 連絡通路 | 6.0E+00 | 4.2E+00 | 1.8E+01 | 4.8E+00 | - | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 18 | 1FL 管理区域入口 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | <3.8E-06 | - | ✓ |

管理対象区域境界（雑固体廃棄物焼却設備建屋）

2024年10月分✓

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 1 | 1FL 靴カバー取付室 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 2 | 1FL 消火ポンプ室 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 3 | 1FL 第四階段室（1階） | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 4 | 2FL 2階北廊下 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | ✓ |
| | 5 | 2FL ユーティリティ室 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 6 | 2FL 第四階段室（2階） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 7 | 2FL サーベイエリア（南） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 8 | 2FL 非管理区域用ロッカーエリア | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 9 | 2FL 装備類ストックエリア | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 10 | 2FL 電気室 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 11 | 3FL 制御室（北側） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 12 | 3FL 制御室（西側） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 13 | 3FL 3階北廊下 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 14 | 3FL 給気機械室 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 15 | 3FL 均圧室 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | ✓ |
| | 16 | 3FL 第四階段室（3階） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 17 | 3FL 軽油タンク室 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 18 | 2FL サーベイエリア（北） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 19 | 2FL 退出モニタ前（Gゾーン側） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週)✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | 1FL 靴カバー取付室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | ✓ |
| | 2 | 1FL 消火ポンプ室 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 3 | 1FL 第四階段室（1階） | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | ✓ |
| | 4 | 2FL 2階北廊下 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | ✓ |
| | 5 | 2FL ユーティリティ室 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | ✓ |
| | 6 | 2FL 第四階段室（2階） | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 7 | 2FL サーベイエリア（南） | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | ✓ |
| | 8 | 2FL 非管理区域用ロッカーエリア | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 9 | 2FL 装備類ストックエリア | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | ✓ |
| | 10 | 2FL 電気室 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | ✓ |
| | 11 | 3FL 制御室（北側） | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 12 | 3FL 制御室（西側） | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 13 | 3FL 3階北廊下 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 14 | 3FL 給気機械室 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 15 | 3FL 均圧室 | 1.7E-02 | 1.6E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | ✓ |
| | 16 | 3FL 第四階段室（3階） | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | ✓ |
| | 17 | 3FL 軽油タンク室 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 18 | 2FL サーベイエリア（北） | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.4E-02 | 1.3E-02 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²)✓ | 19 | 2FL 退出モニタ前（Gゾーン側） | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³)✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 20 | 2FL シャワー室前（Gゾーン側） | <3.9E-06 | <3.9E-06 | <3.9E-06 | <3.9E-06 | <3.9E-06 | ✓ |

管理区域内(雑固体廃棄物焼却設備建屋)　　2024年10月分

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 線量当量率 (mSv/h) | 2 | 1FL トラックヤード | 1.1E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 3 | 1FL 雑固体一時置場 | 1.4E-04 | 1.4E-04 | 1.4E-04 | 5.0E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| | 7 | 1FL 充填エリア(中央) | 1.5E-04 | 2.5E-04 | 2.5E-04 | 2.0E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 19 | 1FL 灰ドラム貯蔵庫 | 4.0E-04 | 4.0E-04 | 5.0E-04 | 5.0E-04 | 3.0E-04 | ✓ |
| | 21 | 1FL 空ドラムエリア | 1.7E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-03 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 22 | 2FL サーベイエリアB | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 23 | 2FL 装備品脱衣エリア | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 57 | 1FL 焼却設備室B系(北西) | 1.0E-04 | 1.5E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 60 | 1FL 焼却設備室A系(南西) | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.3E-04 | ✓ |
| | 27 | 1FL 焼却設備室A系(北) | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| | 28 | 1FL サンプルタンク室 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 29 | 1FL 焼却設備室A系(南) | 1.4E-04 | 1.4E-04 | 1.4E-04 | 1.4E-04 | 1.4E-04 | ✓ |
| | 31 | 2FL 焼却設備室A系4段目 CP2(1B区域側) | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 33 | 3FL 焼却設備室A系5段目 CP2(1B区域側) | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 14 | 1FL 焼却設備室A系 南CP2(1B区域側) | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 34 | 1FL 焼却設備室B系(北) | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 37 | 2FL 焼却設備室B系4段目 CP2(1B区域側) | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 39 | 3FL 焼却設備室B系5段目 CP2(1B区域側) | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 42 | 1FL 焼却設備室B系(南東) | 1.8E-04 | 1.8E-04 | 1.8E-04 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| | 44 | 1FL カウンティングルーム前 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| | 45 | 1FL カウンティングルーム | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 48 | 2FL 焼却設備排気機械室B系　南 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 50 | 2FL 焼却設備排気機械室A系　北 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 53 | 3FL モニタ室 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 55 | 3FL 管理区域排気機械室(北) | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 1 | 1FL トラックヤード入口 | 1.2E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 2.0E-04 | ✓ |
| | 4 | 1FL 雑固体一時置場　南 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 4.0E-04 | 5.0E-04 | 1.5E-03 | ✓ |
| | 8 | 1FL 充填エリア(南西) | 1.7E-04 | 1.7E-04 | 1.7E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 12 | 1FL 充填エリア CP | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 15 | 1FL 焼却設備室A系 南CP1(2C区域側)東 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 20 | 1FL 灰ドラム貯蔵庫　北 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 2.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 18 | 1FL 焼却設備室B系 北CP1(2C区域側)東 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | ✓ |
| | 63 | 1FL 焼却設備室A系(西北西) | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | ✓ |
| | 43 | 1FL 焼却設備室B系(南) | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | 1.3E-04 | ✓ |
| | 46 | 1FL 南エレベータ前 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 47 | 2FL 南エレベータ前 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 49 | 2FL 焼却設備排気機械室B系　東 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 51 | 2FL 焼却設備排気機械室A系　ユーティリティ室入口 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| | 52 | 3FL 南エレベータ前 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 54 | 3FL 管理区域排気機械室　西入口 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 56 | 3FL 管理区域排気機械室(北東) | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週) [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | 1FL トラックヤード入口 | 2.0E-02 | 2.0E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | ✓ |
| | 4 | 1FL 雑固体一時置場　南 | 3.7E-02 | 2.7E-02 | 3.7E-02 | 7.7E-02 | 1.8E-01 | ✓ |
| | 8 | 1FL 充填エリア(南西) | 2.3E-02 | 2.6E-02 | 2.1E-02 | 2.3E-02 | 2.0E-02 | ✓ |
| | 12 | 1FL 充填エリア CP | 1.9E-02 | 2.0E-02 | 2.1E-02 | 2.0E-02 | 1.8E-02 | ✓ |
| | 15 | 1FL 焼却設備室A系 南CP1(2C区域側)東 | 2.4E-02 | 2.3E-02 | 2.2E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | ✓ |
| | 20 | 1FL 灰ドラム貯蔵庫　北 | 2.8E-02 | 3.4E-02 | 2.4E-02 | 2.8E-02 | 3.1E-02 | ✓ |
| | 18 | 1FL 焼却設備室B系 北CP1(2C区域側)東 | 2.3E-02 | 2.7E-02 | 2.4E-02 | 2.4E-02 | 2.3E-02 | ✓ |
| | 63 | 1FL 焼却設備室A系(西北西) | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | ✓ |
| | 43 | 1FL 焼却設備室B系(南) | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 1.9E-02 | 2.0E-02 | 1.9E-02 | ✓ |
| | 46 | 1FL 南エレベータ前 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | ✓ |
| | 47 | 2FL 南エレベータ前 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | ✓ |
| | 49 | 2FL 焼却設備排気機械室B系　東 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 51 | 2FL 焼却設備排気機械室A系　ユーティリティ室入口 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | ✓ |
| | 52 | 3FL 南エレベータ前 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 54 | 3FL 管理区域排気機械室　西入口 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 56 | 3FL 管理区域排気機械室(北東) | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | ✓ |

管理区域内(雑固体廃棄物焼却設備建屋)

2024年10月分✓

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²)✓ | 1 | 1FL トラックヤード入口 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 7 | 1FL 充填エリア (中央) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 10 | 1FL 充填エリア CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 11 | 1FL 充填エリア CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 13 | 1FL 焼却設備室A系 南CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 14 | 1FL 焼却設備室A系 南CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 16 | 1FL 焼却設備室B系 北CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 17 | 1FL 焼却設備室B系 北CP2(2B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 19 | 1FL 灰ドラム貯蔵庫 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 21 | 1FL 空ドラムエリア | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 22 | 2FL サーベイエリアB | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 23 | 2FL 装備品脱衣エリア | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 24 | 1FL 第2階段室 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 25 | 1FL 焼却設備室A系 北CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 26 | 1FL 焼却設備室A系 北CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 28 | 1FL サンプルタンク室 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 29 | 1FL 焼却設備室A系(南) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 30 | 2FL 焼却設備室A系4段目 CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 31 | 2FL 焼却設備室A系4段目 CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 32 | 3FL 焼却設備室A系5段目 CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 33 | 3FL 焼却設備室A系5段目 CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 34 | 1FL 焼却設備室B系(北) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 36 | 2FL 焼却設備室B系4段目 CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 37 | 2FL 焼却設備室B系4段目 CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 38 | 3FL 焼却設備室B系5段目 CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 39 | 3FL 焼却設備室B系5段目 CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 40 | 1FL 焼却設備室B系 南CP1(2C区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 41 | 1FL 焼却設備室B系 南CP2(1B区域側) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 42 | 1FL 焼却設備室B系(南東) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 45 | 1FL カウンティングルーム | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 46 | 1FL 南エレベータ前 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 47 | 2FL 南エレベータ前 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 48 | 2FL 焼却設備排気機械室B系 南 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 50 | 2FL 焼却設備排気機械室A系 北 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 52 | 3FL 南エレベータ前 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 53 | 3FL モニタ室 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 54 | 3FL 管理区域排気機械室 西入口 | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 55 | 3FL 管理区域排気機械室(北) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 57 | 焼却設備室B系(北西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 58 | 焼却設備室B系(西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 59 | 焼却設備室B系(南西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 60 | 焼却設備室A系(南西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 61 | 焼却設備室A系(南南西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 62 | 焼却設備室A系(西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |
| | 64 | 焼却設備室A系(北西) | <1.8E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.7E-01 | <1.9E-01 | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³)✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 23 | 2FL 装備品脱衣エリア | <2.3E-08 | <2.1E-08 | <2.2E-08 | <2.4E-08 | <2.4E-08 | ✓ |
| | 6 | 1FL 充填エリア (北西) | 4.0E-08 | <2.2E-08 | <2.3E-08 | <2.5E-08 | <2.5E-08 | ✓ |
| | 21 | 1FL 空ドラムエリア | <2.1E-08 | <2.0E-08 | <2.1E-08 | <2.2E-08 | <2.2E-08 | ✓ |

# 雑固体廃棄物焼却設備建屋　可搬型連続ダストモニタ維持確認

2024年10月分√

| No. | 測定場所 ＼ 月日 | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 10月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1FL 充填エリア（南東） | 8.78E-07 | 2.74E-07 | 3.33E-07 | 2.72E-07 | 1.76E-06 | √ |
| 13 | 1FL 焼却設備室A系　南CP1（2C区域側） | 1.98E-06 | 7.63E-07 | 3.08E-07 | 2.54E-07 | 1.07E-06 | √ |
| 35 | 1FL 焼却設備室B系（北北東） | 1.01E-06 | 2.67E-07 | 3.19E-07 | 2.68E-07 | 1.18E-06 | √ |
| 5 | 1FL 充填エリア（北東） | 2.19E-06 | 9.67E-07 | 6.18E-07 | 5.61E-07 | 4.29E-06 | √ |

備考

単位：$Bq/cm^3$ √

前回指示値確認日から今回指示値確認日まで
警報発生の履歴が無い事を確認した。

非管理区域内（増設雑固体廃棄物焼却設備建屋）

2024年10月分 ✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) ✓ | 1 | ECD-1　出入管理室（南） | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 2 | ECD-2　出入管理室（西） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 3 | ECD-3　給気フィルタ室前室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 4 | ECD-4　送風機室（南） | 9.0E-05 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 5 | ECD-5　送風機室（西） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 6 | ECD-6　送風機室（北） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 7 | ECD-7　装備保管室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 8 | ECD-8　1階　東階段室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 9 | ECD-9　2階　東階段室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 10 | ECD-10　空気圧縮機室（北） | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 11 | ECD-11　空気圧縮機室（西） | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 12 | ECD-12　電気室－2（西） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 13 | ECD-13　電気室－1（南） | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 14 | ECD-14　3階　東階段室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 15 | ECD-15　電気室－5（西） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 16 | ECD-16　電気室－4（南） | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 17 | ECD-17　制御室 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- | ✓ |
| | 18 | ECD-18　クレーン操作室前室 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 21 | ECD-21　出入管理室　東側通路 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- | ✓ |
| | 22 | ECD-22　空気圧縮機通路 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- | ✓ |
| | 23 | ECD-23　電気室－3（北） | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週) ✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | 出入管理室（南） | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 2 | 出入管理室（西） | 1.3E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 3 | 給気フィルタ室前室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- | ✓ |
| | 4 | 送風機室（南） | 1.5E-02 | 1.9E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | --- | ✓ |
| | 5 | 送風機室（西） | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | --- | ✓ |
| | 6 | 送風機室（北） | 1.3E-02 | 1.2E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 7 | 装備保管室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- | ✓ |
| | 8 | 1階　東階段室 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 9 | 2階　東階段室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 10 | 空気圧縮機室（北） | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 11 | 空気圧縮機室（西） | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- | ✓ |
| | 12 | 電気室－2（西） | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.3E-02 | 1.2E-02 | --- | ✓ |
| | 13 | 電気室－1（南） | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- | ✓ |
| | 14 | 3階　東階段室 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 15 | 電気室－5（西） | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 16 | 電気室－4（南） | 1.1E-02 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 17 | 制御室 | 1.4E-02 | 1.3E-02 | 1.4E-02 | 1.3E-02 | --- | ✓ |
| | 18 | クレーン操作室前室 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | --- | ✓ |
| | 21 | 出入管理室　東側通路 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 22 | 空気圧縮機通路 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | --- | ✓ |
| | 23 | 電気室－3（北） | 1.0E-02 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | --- | ✓ |

汚染のおそれのない管理対象区域（増設雑固体廃棄物焼却設備建屋）

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) ✓ | 1 | ゲートモニタ前 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm$^2$) ✓ | 1 | ゲートモニタ前 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | --- | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | ゲートモニタ前 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | --- | ✓ |

管理区域内（増設雑固体廃棄物焼却設備建屋）

2024年10月分

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- |
| 線量当量率 (mSv/h) | 1 | ECD－1　出入管理室（東） | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 2 | ECD－2　出入管理室（南） | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 3 | ECD－3　1階　東側階段室 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- |
| | 4 | ECD－4　焼却炉室通路 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 5 | ECD－5　灰充填室通路 | 1.0E-04 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 6 | ECD－6　1階　西側階段室 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- |
| | 7 | ECD－7　焼却炉室エレベータ前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- |
| | 8 | ECD－8　灰容器自動倉庫室通路 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | --- |
| | 9 | ECD－9　搬出入室（北） | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.2E-04 | --- |
| | 10 | ECD－10　搬出入室トラックヤード | 1.5E-03 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 11 | ECD－11　廃棄物受入室 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | --- |
| | 12 | ECD－12　排気室エレベータ前 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| | 13 | ECD－13　4階　西側階段室 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | --- |
| | 14 | ECD－14　廃棄物受入室出入口前 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- |
| | 15 | ECD－15　4階　東側階段室 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- |
| | 16 | ECD－16　排ガス処理室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- |
| | 17 | ECD－17　5階　西側階段室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- |
| | 18 | ECD－18　クレーン保守エリア前室 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 19 | ECD－19　廃棄物供給室前室 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 20 | ECD－20　クレーン操作室 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | 9.0E-05 | --- |
| 集積線量当量 (mSv/週) [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | 出入管理室（東） | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | --- |
| | 2 | 出入管理室（南） | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | --- |
| | 3 | 1階　東側階段室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- |
| | 4 | 焼却炉室通路 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | --- |
| | 5 | 灰充填室通路 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | --- |
| | 6 | 1階　西側階段室 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | --- |
| | 7 | 焼却炉室エレベータ前 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | --- |
| | 8 | 灰容器自動倉庫室通路 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | --- |
| | 9 | 搬出入室（北） | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | --- |
| | 10 | 搬出入室トラックヤード | 9.8E-02 | 4.6E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | --- |
| | 11 | 廃棄物受入室 | 2.3E-02 | 2.1E-02 | 2.2E-02 | 2.2E-02 | --- |
| | 12 | 排気室エレベータ前 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | --- |
| | 13 | 4階　西側階段室 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | --- |
| | 14 | 廃棄物受入室出入口前 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | --- |
| | 15 | 4階　東側階段室 | 9.0E-03 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | 1.0E-02 | --- |
| | 16 | 排ガス処理室 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- |
| | 17 | 5階　西側階段室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | --- |
| | 18 | クレーン保守エリア前室 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 19 | 廃棄物供給室前室 | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 20 | クレーン操作室 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | --- |

管理区域内(増設雑固体廃棄物焼却設備建屋)

2024年10月分✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²)✓ | 1 | ECD-1 出入管理室 (東) | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 2 | ECD-2 出入管理室 (南) | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 3 | ECD-3 1階 東側階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 4 | ECD-4 焼却炉室通路 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 5 | 灰充填室通路 CP1 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 6 | 灰充填室通路 CP2 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 7 | ECD-6 1階 西側階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 8 | ECD-7 焼却炉室エレベータ前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 9 | 灰容器自動倉庫室通路 CP1 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 10 | 灰容器自動倉庫室通路 CP2 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 11 | ECD-9 搬出入室 (北) | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 12 | ECD-10 搬出入室トラックヤード | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 13 | ECD-11 廃棄物受入室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 14 | ECD-12 排気室エレベータ前 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 15 | ECD-13 4階 西側階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 16 | 廃棄物受入室出入口前 CP1 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 17 | 廃棄物受入室出入口前 CP2 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 18 | ECD-15 4階 東側階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 19 | ECD-16 排ガス処理室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 20 | ECD-17 5階 西側階段室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |
| | 21 | クレーン保守エリア前室 CP1 | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ |
| | 22 | クレーン保守エリア前室 CP2 | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ |
| | 23 | 廃棄物供給室前室 CP1 | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ |
| | 24 | 廃棄物供給室前室 CP2 | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ |
| | 25 | ECD-20 クレーン操作室 | <2.0E-01 | <1.7E-01 | <2.2E-01 | <1.7E-01 | --- | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³)✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | 出入管理室 | <2.4E-08 | <2.0E-08 | <2.2E-08 | <2.1E-08 | - | ✓ |
| | 2 | 搬出入室 | <2.5E-08 | <2.0E-08 | <2.2E-08 | <2.6E-08 | - | ✓ |
| | 3 | 廃棄物受入室 | <3.1E-09 | <2.2E-08 | <2.5E-08 | <2.5E-08 | - | ✓ |
| | 4 | 排気室 | <2.4E-08 | <2.0E-08 | <2.2E-08 | <2.1E-08 | - | ✓ |
| | 5 | 排ガス処理室 | <2.0E-08 | <1.7E-08 | <1.8E-08 | <1.7E-08 | - | ✓ |
| | 6 | クレーン操作室 | <2.3E-08 | <1.9E-08 | <2.2E-08 | <2.4E-08 | - | ✓ |

# 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋　可搬型連続ダストモニタ維持確認

2024年10月分√

| No. | 測定場所 ＼ 月日 | 10月7日 | 10月14日 | 10月21日 | 10月28日 | --- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼却炉室 | 7.87E-07 | 5.20E-07 | 1.04E-07 | 2.60E-07 | --- | √ |
| 2 | 搬出入室 | 3.45E-06 | 3.46E-06 | 3.31E-06 | 3.50E-06 | --- | √ |

備考

単位：Bq/cm$^3$√

前回指示値確認日から今回指示値確認日まで
警報発生の履歴が無い事を確認した。

## 非管理区域内（減容処理建屋）

2024年10月分 √

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) √ | 1 | ECD-1 ゲートモニタ室（西側） | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | √ |
| | 2 | ECD-2 休憩室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | √ |
| | 3 | ECD-3 制御盤室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | √ |
| | 4 | ECD-4 倉庫1 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | --- | √ |
| 集積線量当量 (mSv/週) √ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | ゲートモニタ室（西側） | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | √ |
| | 2 | 休憩室 | 1.2E-02 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | √ |
| | 3 | 制御盤室 | 1.2E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | √ |
| | 4 | 倉庫1 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | √ |

## 汚染のおそれのない管理対象区域（減容処理建屋）

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h) √ | 1 | ゲートモニタ室（玄関側） | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm$^2$) √ | 1 | ゲートモニタ室（玄関側） | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | <9.9E-01 | --- | √ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm$^3$) √ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | ゲートモニタ室（玄関側） | <4.2E-06 | <4.2E-06 | <4.2E-06 | <4.2E-06 | --- | √ |

管理区域（減容処理建屋）

2024年10月分✓

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 線量当量率 (mSv/h)✓ | 5 | ECD-5 廊下1 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 6 | ECD-6 給気室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 6.0E-05 | 6.0E-05 | --- | ✓ |
| | 7 | ECD-7 搬出車両室2 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 8 | ECD-8 大型金属処理室 | 7.0E-05 | 7.0E-05 | 1.0E-04 | 7.0E-05 | --- | ✓ |
| | 9 | ECD-9 搬送室 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.0E-04 | 1.1E-04 | --- | ✓ |
| | 10 | ECD-10 集塵・排気室 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.0E-04 | 1.0E-04 | --- | ✓ |
| | 11 | ECD-11 搬入車両室1 | 2.0E-04 | 2.0E-04 | 1.5E-04 | 1.5E-04 | --- | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週)✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 5 | 廊下1 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 | --- | ✓ |
| | 6 | 給気室 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 7 | 搬出車両室2 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | --- | ✓ |
| | 8 | 大型金属処理室 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | 1.1E-02 | --- | ✓ |
| | 9 | 搬送室 | 1.7E-02 | 1.7E-02 | 1.6E-02 | 1.6E-02 | --- | ✓ |
| | 10 | 集塵・排気室 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | --- | ✓ |
| | 11 | 搬入車両室1 | 2.8E-02 | 2.8E-02 | 2.9E-02 | 2.5E-02 | --- | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 全β表面汚染密度 (Bq／cm²)✓ | 5 | 廊下1 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 6 | 給気室 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 7 | 搬出車両室2 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 8 | 大型金属処理室 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 9 | 搬送室 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 10 | 集塵・排気室 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 11 | 搬入車両室1 | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |
| | 13 | 準備室（廊下3） | <2.0E-01 | <1.8E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | --- | ✓ |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq／cm³)✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 8 | 大型金属処理室 | <2.2E-08 | <2.4E-08 | <2.2E-08 | <2.4E-08 | - | ✓ |
| | 9 | 搬送室 | <2.1E-08 | <2.3E-08 | <2.0E-08 | <2.2E-08 | - | ✓ |
| | 10 | 集塵・排気室 | <2.2E-08 | <2.5E-08 | <2.2E-08 | <2.4E-08 | - | ✓ |
| | 11 | 搬入車両室1 | <2.4E-08 | <2.6E-08 | <2.4E-08 | <2.6E-08 | - | ✓ |

# 減容処理建屋　可搬型連続ダストモニタ維持確認

2024年10月分✓

| No. | 測定場所 ＼ 月日 | 10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | --- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属減容処理室 | 1.31E-06 | 8.99E-07 | 2.72E-06 | 1.66E-06 | --- | ✓ |
| 2 | コンクリート減容処理室 | 8.92E-07 | 6.36E-07 | 1.85E-06 | 9.54E-07 | --- | ✓ |

備考

単位：Bq/cm$^3$ ✓

前回指示値確認日から今回指示値確認日まで
警報発生の履歴が無い事を確認した。

## 管理区域内(固体廃棄物貯蔵庫第10棟(A-C))

2024年10月分 ✓

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 線量当量率 (mSv/h) ✓ | 1 | A棟 1FL 貯蔵庫(北) | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 3.5E-04 | 4.0E-04 | ✓ |
| | 2 | A棟 1FL 貯蔵庫(東) | 1.5E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | 1.6E-04 | 3.0E-04 | ✓ |
| | 3 | A棟 1FL 貯蔵庫(西) | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | 3.0E-04 | ✓ |
| | 4 | A棟 1FL 貯蔵庫(南) | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | 8.0E-05 | ✓ |
| | 5 | A,B棟 1FL排気設備建屋 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | 1.2E-04 | ✓ |
| 集積線量当量 (mSv/週) ✓ [換算値] 集積線量計の指示値を 24h×7d=168h に換算した値 | 1 | A棟 1FL 貯蔵庫(北) | 5.8E-02 | 5.9E-02 | 5.8E-02 | 4.8E-02 | 6.5E-02 | ✓ |
| | 2 | A棟 1FL 貯蔵庫(東) | 1.9E-02 | 2.0E-02 | 2.1E-02 | 2.1E-02 | 3.1E-02 | ✓ |
| | 3 | A棟 1FL 貯蔵庫(西) | 4.3E-02 | 4.3E-02 | 4.3E-02 | 4.2E-02 | 4.3E-02 | ✓ |
| | 4 | A棟 1FL 貯蔵庫(南) | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | 1.4E-02 | ✓ |
| | 5 | A,B棟 1FL排気設備建屋 | 1.7E-02 | 1.8E-02 | 1.7E-02 | 1.8E-02 | 1.8E-02 | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全β表面汚染密度 (Bq/cm²) ✓ | 1 | A棟 1FL 貯蔵庫(北) | <2.1E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.8E-01 | <2.2E-01 | ✓ |
| | 2 | A棟 1FL 貯蔵庫(東) | <2.1E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.8E-01 | <2.2E-01 | ✓ |
| | 3 | A棟 1FL 貯蔵庫(西) | <2.1E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.8E-01 | <2.2E-01 | ✓ |
| | 4 | A棟 1FL 貯蔵庫(南) | <2.1E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.8E-01 | <2.2E-01 | ✓ |
| | 5 | A,B棟 1FL排気設備建屋 | <2.1E-01 | <1.7E-01 | <1.7E-01 | <1.8E-01 | <2.2E-01 | ✓ |

| 測定区分 | | 測定場所 | 測定日 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 10月31日 | |
| 全β空気中放射性物質濃度 (Bq/cm³) ✓ ※試料採取16時間経過後測定 | 1 | A棟 1FL 貯蔵庫(北) | <1.4E-08 | <1.4E-08 | <1.2E-08 | <1.2E-08 | <1.2E-08 | ✓ |
| | 5 | A,B棟 1FL排気設備建屋 | 9.1E-09 | <8.6E-09 | <7.9E-09 | <8.0E-09 | <8.3E-09 | ✓ |

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位：μSv/h)

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 乾式キャスク仮保管設備 | | | | |
| 年月日 | 時刻 | No.1 第1レーン | No.2 第2レーン | No.3 第3レーン | No.4 第4レーン | |
| 2024/10/1 | 9:44 | 1.53E-01 | 2.65E-01 | 4.67E-01 | 2.84E-01 | |
| 2024/10/2 | 9:26 | 2.15E-01 | 2.47E-01 | 4.88E-01 | 3.12E-01 | |
| 2024/10/3 | 9:25 | 2.02E-01 | 3.22E-01 | 4.88E-01 | 3.06E-01 | |
| 2024/10/4 | 8:13 | 1.64E-01 | 2.58E-01 | 4.17E-01 | 3.59E-01 | |
| 2024/10/5 | 9:19 | 2.41E-01 | 2.61E-01 | 4.19E-01 | 3.18E-01 | |
| 2024/10/6 | 9:20 | 1.89E-01 | 2.78E-01 | 4.67E-01 | 2.84E-01 | |
| 2024/10/7 | 8:06 | 2.08E-01 | 2.80E-01 | 5.19E-01 | 3.04E-01 | |
| 2024/10/8 | 8:07 | 2.35E-01 | 2.69E-01 | 6.53E-01 | 2.72E-01 | |
| 2024/10/9 | 8:32 | 1.91E-01 | 1.97E-01 | 5.18E-01 | 2.98E-01 | |
| 2024/10/10 | 9:29 | 1.31E-01 | 2.29E-01 | 5.52E-01 | 2.49E-01 | |
| 2024/10/11 | 9:34 | 2.13E-01 | 1.73E-01 | 5.21E-01 | 2.28E-01 | |
| 2024/10/12 | 9:28 | 1.84E-01 | 2.34E-01 | 4.22E-01 | 2.34E-01 | |
| 2024/10/13 | 9:03 | 2.11E-01 | 2.39E-01 | 3.99E-01 | 3.21E-01 | |
| 2024/10/14 | 9:14 | 1.95E-01 | 2.13E-01 | 5.09E-01 | 3.66E-01 | |
| 2024/10/15 | 9:17 | 2.01E-01 | 2.55E-01 | 3.93E-01 | 3.72E-01 | |
| 2024/10/16 | 9:30 | 2.17E-01 | 2.32E-01 | 4.10E-01 | 3.68E-01 | |
| 2024/10/17 | 9:12 | 2.20E-01 | 2.97E-01 | 5.76E-01 | 3.76E-01 | |
| 2024/10/18 | 9:38 | 1.68E-01 | 2.18E-01 | 5.03E-01 | 3.22E-01 | |
| 2024/10/19 | 9:30 | 1.54E-01 | 1.78E-01 | 6.00E-01 | 3.49E-01 | |
| 2024/10/20 | 9:20 | 1.83E-01 | 1.81E-01 | 4.40E-01 | 2.62E-01 | |
| 2024/10/21 | 9:45 | 1.58E-01 | 2.24E-01 | 4.73E-01 | 3.46E-01 | |
| 2024/10/22 | 9:22 | 1.65E-01 | 2.83E-01 | 4.69E-01 | 2.98E-01 | |
| 2024/10/23 | 9:21 | 1.77E-01 | 2.58E-01 | 4.28E-01 | 3.52E-01 | |
| 2024/10/24 | 9:29 | 1.39E-01 | 2.49E-01 | 4.27E-01 | 4.01E-01 | |
| 2024/10/25 | 9:51 | 1.76E-01 | 2.49E-01 | 4.97E-01 | 4.33E-01 | |
| 2024/10/26 | 9:25 | 1.14E-01 | 2.53E-01 | 5.26E-01 | 2.91E-01 | |
| 2024/10/27 | 9:14 | 1.44E-01 | 2.78E-01 | 4.96E-01 | 3.29E-01 | |
| 2024/10/28 | 10:13 | 2.01E-01 | 3.11E-01 | 5.24E-01 | 3.17E-01 | |
| 2024/10/29 | 9:27 | 1.86E-01 | 3.46E-01 | 5.32E-01 | 3.54E-01 | |
| 2024/10/30 | 9:46 | 2.25E-01 | 3.12E-01 | 4.37E-01 | 3.02E-01 | |
| 2024/10/31 | 9:54 | 2.19E-01 | 2.78E-01 | 5.45E-01 | 2.39E-01 | |

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)✓

(単位:mSv/h)✓

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 4号機　5階フロア | | |
| 年月日 | 時刻 | 4号機　5階<br>SFPエリア | 4号機　5階<br>搬入口エリア | |
| 2024/10/1 | 9:31 | 2.51E-03 | 7.28E-04 | |
| 2024/10/2 | 9:30 | 2.49E-03 | 7.76E-04 | |
| 2024/10/3 | 9:27 | 2.32E-03 | 7.16E-04 | |
| 2024/10/4 | 8:16 | 2.38E-03 | 8.04E-04 | |
| 2024/10/5 | 9:21 | 2.27E-03 | 7.37E-04 | |
| 2024/10/6 | 9:23 | 2.64E-03 | 7.35E-04 | |
| 2024/10/7 | 8:08 | 2.51E-03 | 7.14E-04 | |
| 2024/10/8 | 8:10 | 2.48E-03 | 8.01E-04 | |
| 2024/10/9 | 8:35 | 2.48E-03 | 7.35E-04 | |
| 2024/10/10 | 9:32 | 2.47E-03 | 7.50E-04 | |
| 2024/10/11 | 9:37 | 2.44E-03 | 7.72E-04 | |
| 2024/10/12 | 9:30 | 2.53E-03 | 8.56E-04 | |
| 2024/10/13 | 9:10 | 2.67E-03 | 8.91E-04 | |
| 2024/10/14 | 9:16 | 2.66E-03 | 8.06E-04 | |
| 2024/10/15 | 9:20 | 2.52E-03 | 8.44E-04 | |
| 2024/10/16 | 9:32 | 2.58E-03 | 8.41E-04 | |
| 2024/10/17 | 9:14 | 2.45E-03 | 8.15E-04 | |
| 2024/10/18 | 9:40 | 2.70E-03 | 7.92E-04 | |
| 2024/10/19 | 9:27 | 2.74E-03 | 8.29E-04 | |
| 2024/10/20 | 9:22 | 2.57E-03 | 7.61E-04 | |
| 2024/10/21 | 9:47 | 2.45E-03 | 8.10E-04 | |
| 2024/10/22 | 9:25 | 2.58E-03 | 8.49E-04 | |
| 2024/10/23 | 9:23 | 2.50E-03 | 8.86E-04 | |
| 2024/10/24 | 9:31 | 2.61E-03 | 8.66E-04 | |
| 2024/10/25 | 10:03 | 2.58E-03 | 7.87E-04 | |
| 2024/10/26 | 9:27 | 2.66E-03 | 7.94E-04 | |
| 2024/10/27 | 9:17 | 2.73E-03 | 7.97E-04 | |
| 2024/10/28 | 10:15 | 2.49E-03 | 7.61E-04 | |
| 2024/10/29 | 9:29 | 2.70E-03 | 7.90E-04 | |
| 2024/10/30 | 9:48 | 2.51E-03 | 7.99E-04 | |
| 2024/10/31 | 9:56 | 2.73E-03 | 9.44E-04 | |

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | 共用プールエリアモニタ(ARM) | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 3階 オペフロ (低感度) | 3階 オペフロ (高感度) | 2階 ハッチ前 | 1階 ハッチ前 | 1階 監視操作室 | 1階 キャスク保管エリア | 地下1階 主通路 | |
| 年月日 | 時刻 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | |
| 2024/10/1 | 9:27 | 2.80E+00 | 1.56E-03 | 7.08E-04 | 1.15E-03 | 3.56E-03 | 4.43E-03 | 1.57E-03 | |
| 2024/10/2 | 9:34 | 2.83E+00 | 1.63E-03 | 7.03E-04 | 1.11E-03 | 3.51E-03 | 4.34E-03 | 1.62E-03 | |
| 2024/10/3 | 9:29 | 2.86E+00 | 1.51E-03 | 7.07E-04 | 1.12E-03 | 3.49E-03 | 4.43E-03 | 1.56E-03 | |
| 2024/10/4 | 8:18 | 2.76E+00 | 1.32E-03 | 6.72E-04 | 1.19E-03 | 3.39E-03 | 4.25E-03 | 1.66E-03 | |
| 2024/10/5 | 9:22 | 2.83E+00 | 1.45E-03 | 7.07E-04 | 1.10E-03 | 3.39E-03 | 4.45E-03 | 1.53E-03 | |
| 2024/10/6 | 9:24 | 2.96E+00 | 1.33E-03 | 6.49E-04 | 1.17E-03 | 3.49E-03 | 4.40E-03 | 1.57E-03 | |
| 2024/10/7 | 8:09 | 2.64E+00 | 1.37E-03 | 7.26E-04 | 1.09E-03 | 3.51E-03 | 4.15E-03 | 1.55E-03 | |
| 2024/10/8 | 8:11 | 2.65E+00 | 1.21E-03 | 6.87E-04 | 1.15E-03 | 3.63E-03 | 4.36E-03 | 1.61E-03 | |
| 2024/10/9 | 8:36 | 2.76E+00 | 1.30E-03 | 6.80E-04 | 1.13E-03 | 3.79E-03 | 4.43E-03 | 1.59E-03 | |
| 2024/10/10 | 9:33 | 2.87E+00 | 1.25E-03 | 6.83E-04 | 1.18E-03 | 3.58E-03 | 4.30E-03 | 1.59E-03 | |
| 2024/10/11 | 9:38 | 2.76E+00 | 1.27E-03 | 6.84E-04 | 1.13E-03 | 3.57E-03 | 4.58E-03 | 1.58E-03 | |
| 2024/10/12 | 9:34 | 2.70E+00 | 1.35E-03 | 6.63E-04 | 1.07E-03 | 3.62E-03 | 4.22E-03 | 1.60E-03 | |
| 2024/10/13 | 9:11 | 2.79E+00 | 1.34E-03 | 7.00E-04 | 1.21E-03 | 3.36E-03 | 4.26E-03 | 1.56E-03 | |
| 2024/10/14 | 9:17 | 2.92E+00 | 1.33E-03 | 6.64E-04 | 1.10E-03 | 3.58E-03 | 4.30E-03 | 1.55E-03 | |
| 2024/10/15 | 9:21 | 2.85E+00 | 1.28E-03 | 6.78E-04 | 1.12E-03 | 3.58E-03 | 4.36E-03 | 1.59E-03 | |
| 2024/10/16 | 9:33 | 2.83E+00 | 1.28E-03 | 6.92E-04 | 1.13E-03 | 3.59E-03 | 3.92E-03 | 1.62E-03 | |
| 2024/10/17 | 9:15 | 2.83E+00 | 1.23E-03 | 6.91E-04 | 1.13E-03 | 3.51E-03 | 3.83E-03 | 1.49E-03 | |
| 2024/10/18 | 9:42 | 2.83E+00 | 1.35E-03 | 6.78E-04 | 1.12E-03 | 3.24E-03 | 4.10E-03 | 1.66E-03 | |
| 2024/10/19 | 9:37 | 2.99E+00 | 1.29E-03 | 6.99E-04 | 1.14E-03 | 3.46E-03 | 4.04E-03 | 1.59E-03 | |
| 2024/10/20 | 9:23 | 2.80E+00 | 1.29E-03 | 7.12E-04 | 1.13E-03 | 3.43E-03 | 3.88E-03 | 1.57E-03 | |
| 2024/10/21 | 9:49 | 2.67E+00 | 1.28E-03 | 7.11E-04 | 1.17E-03 | 3.56E-03 | 4.02E-03 | 1.63E-03 | |
| 2024/10/22 | 9:26 | 2.73E+00 | 1.25E-03 | 6.96E-04 | 1.13E-03 | 3.33E-03 | 3.88E-03 | 1.64E-03 | |
| 2024/10/23 | 9:24 | 2.79E+00 | 1.30E-03 | 7.26E-04 | 1.12E-03 | 3.47E-03 | 3.92E-03 | 1.70E-03 | |
| 2024/10/24 | 9:33 | 2.92E+00 | 1.20E-03 | 7.14E-04 | 1.10E-03 | 3.51E-03 | 4.04E-03 | 1.53E-03 | |
| 2024/10/25 | 9:54 | 2.80E+00 | 1.24E-03 | 7.45E-04 | 1.07E-03 | 3.35E-03 | 4.08E-03 | 1.53E-03 | |
| 2024/10/26 | 9:29 | 2.78E+00 | 1.27E-03 | 6.55E-04 | 1.12E-03 | 3.50E-03 | 4.06E-03 | 1.48E-03 | |
| 2024/10/27 | 9:22 | 2.76E+00 | 1.26E-03 | 6.70E-04 | 1.11E-03 | 3.53E-03 | 3.95E-03 | 1.66E-03 | |
| 2024/10/28 | 10:17 | 2.82E+00 | 1.30E-03 | 6.88E-04 | 1.12E-03 | 3.41E-03 | 3.97E-03 | 1.62E-03 | |
| 2024/10/29 | 9:30 | 2.72E+00 | 1.30E-03 | 6.70E-04 | 1.13E-03 | 3.39E-03 | 4.22E-03 | 1.57E-03 | |
| 2024/10/30 | 9:50 | 2.89E+00 | 1.25E-03 | 7.22E-04 | 1.10E-03 | 3.63E-03 | 4.10E-03 | 1.70E-03 | |
| 2024/10/31 | 9:57 | 2.90E+00 | 1.24E-03 | 7.00E-04 | 1.16E-03 | 3.56E-03 | 3.92E-03 | 1.56E-03 | |
| 運用状態 | | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | |

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 3号機　5階フロア | | |
| 年月日 | 時刻 | エリア放射線モニタ CH.1<br>東側メンテナンスエリア | エリア放射線モニタ CH.2<br>西側メンテナンスエリア | |
| 2024/10/1 | 9:32 | 2.76E-02 | 1.42E-02 | |
| 2024/10/2 | 9:28 | 2.62E-02 | 1.69E-02 | |
| 2024/10/3 | 9:26 | 2.63E-02 | 1.37E-02 | |
| 2024/10/4 | 8:15 | 2.72E-02 | 1.45E-02 | |
| 2024/10/5 | 9:20 | 2.93E-02 | 1.87E-02 | |
| 2024/10/6 | 9:22 | 2.76E-02 | 1.53E-02 | |
| 2024/10/7 | 8:07 | 2.92E-02 | 1.51E-02 | |
| 2024/10/8 | 8:50 | ※2.70E-02 | ※1.70E-02 | ※CH.1 欠測 CH.2 遠隔での読取不可の為、現場読取り実施 |
| 2024/10/9 | 9:00 | ※2.80E-02 | 1.53E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/10 | 8:05 | ※2.70E-02 | 1.50E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/11 | 8:50 | ※2.80E-02 | 1.61E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/12 | 9:32 | ※2.80E-02 | 1.71E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/13 | 9:06 | ※2.80E-02 | 1.61E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/14 | 9:15 | ※2.80E-02 | 1.76E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/15 | 9:19 | ※2.80E-02 | 1.69E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/16 | 9:31 | ※2.80E-02 | 1.43E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/17 | 9:13 | ※2.80E-02 | 1.59E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/18 | 9:39 | ※2.80E-02 | 1.51E-02 | ※CH.1 欠測中の為<br>現場読取り実施 |
| 2024/10/19 | 9:28 | 2.45E-02 | 1.47E-02 | |
| 2024/10/20 | 9:21 | 2.79E-02 | 1.92E-02 | |
| 2024/10/21 | 9:46 | 2.66E-02 | 2.28E-02 | |
| 2024/10/22 | 9:23 | 2.72E-02 | 1.87E-02 | |
| 2024/10/23 | 9:22 | 2.90E-02 | 1.94E-02 | |
| 2024/10/24 | 9:30 | 3.04E-02 | 1.65E-02 | |
| 2024/10/25 | 9:52 | 3.10E-02 | 1.83E-02 | |
| 2024/10/26 | 9:26 | 3.93E-02 | 1.57E-02 | |
| 2024/10/27 | 9:16 | 2.79E-02 | 1.52E-02 | |
| 2024/10/28 | 10:14 | 3.12E-02 | 1.67E-02 | |
| 2024/10/29 | 9:28 | 3.08E-02 | 1.60E-02 | |
| 2024/10/30 | 9:47 | 3.14E-02 | 1.58E-02 | |
| 2024/10/31 | 9:55 | 2.94E-02 | 2.03E-02 | |

## 雑固体廃棄物焼却設備建屋エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 雑固体廃棄物焼却設備建屋 | | | |
| 年月日 | 時刻 | No.1 RE-001 廃棄物充填エリア | No.2 RE-002 焼却設備室(A) | No.3 RE-003 焼却設備室(B) | |
| 2024/10/1 | 7:49 | 1.82E-04 | 2.97E-04 | 3.25E-04 | |
| 2024/10/2 | 7:26 | 1.92E-04 | 3.14E-04 | 3.40E-04 | |
| 2024/10/3 | 7:10 | 1.94E-04 | 3.14E-04 | 3.62E-04 | |
| 2024/10/4 | 6:25 | 2.14E-04 | 3.12E-04 | 3.13E-04 | |
| 2024/10/5 | 7:38 | 1.85E-04 | 3.08E-04 | 3.31E-04 | |
| 2024/10/6 | 8:14 | 1.91E-04 | 2.97E-04 | 3.31E-04 | |
| 2024/10/7 | 7:42 | 2.28E-04 | 3.15E-04 | 3.00E-04 | |
| 2024/10/8 | 8:39 | 1.94E-04 | 3.17E-04 | 3.10E-04 | |
| 2024/10/9 | 7:12 | 2.11E-04 | 3.41E-04 | 3.39E-04 | |
| 2024/10/10 | 7:08 | 2.09E-04 | 3.16E-04 | 3.46E-04 | |
| 2024/10/11 | 7:35 | 1.93E-04 | 3.23E-04 | 3.54E-04 | |
| 2024/10/12 | 9:38 | 1.81E-04 | 3.21E-04 | 3.18E-04 | |
| 2024/10/13 | 7:07 | 1.89E-04 | 2.80E-04 | 3.44E-04 | |
| 2024/10/14 | 9:17 | 1.99E-04 | 2.74E-04 | 3.52E-04 | |
| 2024/10/15 | 7:55 | 1.84E-04 | 2.59E-04 | 3.30E-04 | |
| 2024/10/16 | 7:37 | 1.96E-04 | 2.79E-04 | 3.29E-04 | |
| 2024/10/17 | 9:15 | 1.91E-04 | 2.68E-04 | 3.38E-04 | |
| 2024/10/18 | 6:53 | 2.00E-04 | 2.55E-04 | 3.16E-04 | |
| 2024/10/19 | 7:11 | 1.99E-04 | 2.88E-04 | 3.46E-04 | |
| 2024/10/20 | 7:40 | 1.84E-04 | 2.51E-04 | 3.44E-04 | |
| 2024/10/21 | 10:24 | 1.89E-04 | 2.87E-04 | 3.46E-04 | |
| 2024/10/22 | 9:16 | 1.86E-04 | 2.67E-04 | 3.19E-04 | |
| 2024/10/23 | 9:32 | 1.82E-04 | 2.57E-04 | 3.44E-04 | |
| 2024/10/24 | 8:14 | 1.87E-04 | 2.48E-04 | 3.12E-04 | |
| 2024/10/25 | 9:34 | 1.89E-04 | 2.56E-04 | 3.36E-04 | |
| 2024/10/26 | 8:50 | 1.84E-04 | 2.53E-04 | 3.17E-04 | |
| 2024/10/27 | 8:52 | 1.76E-04 | 2.63E-04 | 3.35E-04 | |
| 2024/10/28 | 9:15 | 1.80E-04 | 2.59E-04 | 3.28E-04 | |
| 2024/10/29 | 9:33 | 1.88E-04 | 2.69E-04 | 2.96E-04 | |
| 2024/10/30 | 9:03 | 1.92E-04 | 2.58E-04 | 3.20E-04 | |
| 2024/10/31 | 8:51 | 1.89E-04 | 2.84E-04 | 3.12E-04 | |

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | 多核種除去設備(ARM) | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 高性能ALPS フィルタA区域 | 高性能ALPS フィルタB区域 | 高性能ALPS 吸着塔A区域 | 高性能ALPS 吸着塔B区域 | 既設ALPS HIC北東エリア | 既設ALPS HIC南西エリア | 増設ALPS HIC東エリア | 増設ALPS HIC西エリア | |
| 年月日 | 時刻 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | |
| 2024/10/1 | 9:28 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.59E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/2 | 9:36 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.74E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/3 | 9:31 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.53E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/4 | 8:20 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.62E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/5 | 9:23 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.65E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/6 | 9:26 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.59E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/7 | 8:11 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.58E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/8 | 8:13 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.62E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/9 | 8:38 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.49E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/10 | 9:35 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.85E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/11 | 9:40 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.78E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/12 | 9:37 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.50E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/13 | 9:14 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.77E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/14 | 9:18 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.89E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/15 | 9:23 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.56E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/16 | 9:34 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.78E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/17 | 9:16 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.67E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/18 | 9:43 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.75E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/19 | 9:24 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 2.53E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/20 | 9:25 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.99E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/21 | 9:51 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.87E-03 | 1.00E-03 | 2.17E-03 | |
| 2024/10/22 | 9:27 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.78E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | ※増設ALPS CH2主管指示 |
| 2024/10/23 | 9:29 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.66E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/24 | 9:36 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.82E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/25 | 9:57 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 2.01E-03 | 1.00E-03 | 1.03E-03 | |
| 2024/10/26 | 9:30 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.54E-03 | 1.00E-03 | 1.06E-03 | |
| 2024/10/27 | 9:27 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.56E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/28 | 10:23 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.86E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/29 | 9:32 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 1.63E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/30 | 9:53 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 2.12E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 2024/10/31 | 9:58 | 1.01E-03 | 1.01E-03 | 1.02E-03 | 1.01E-03 | 1.00E-03 | 2.08E-03 | 1.00E-03 | 1.00E-03 | |
| 運用状態 | | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | 運用中 | |

※今まで読み取っていた端末が運用停止になった為、別の端末で読み取るよう指示があった。

# エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 第三セシウム吸着装置 | | |
| 年月日 | 時刻 | 吸着塔北西<br>(RI-691) | 吸着塔南西<br>(RI-692) | |
| 2024/10/1 | 9:40 | 7.84E-02 | 8.81E-02 | |
| 2024/10/2 | 9:40 | 7.71E-02 | 9.12E-02 | |
| 2024/10/3 | 9:33 | 8.12E-02 | 9.03E-02 | |
| 2024/10/4 | 8:21 | 7.73E-02 | 8.20E-02 | |
| 2024/10/5 | 9:25 | 8.25E-02 | 9.27E-02 | |
| 2024/10/6 | 9:27 | 8.19E-02 | 8.36E-02 | |
| 2024/10/7 | 8:13 | 7.56E-02 | 9.03E-02 | |
| 2024/10/8 | 8:14 | 8.09E-02 | 8.83E-02 | |
| 2024/10/9 | 8:40 | 8.16E-02 | 9.07E-02 | |
| 2024/10/10 | 9:37 | 8.69E-02 | 8.96E-02 | |
| 2024/10/11 | 9:44 | 7.76E-02 | 8.46E-02 | |
| 2024/10/12 | 9:40 | 7.87E-02 | 8.50E-02 | |
| 2024/10/13 | 9:19 | 7.38E-02 | 8.97E-02 | |
| 2024/10/14 | 9:20 | 7.51E-02 | 8.59E-02 | |
| 2024/10/15 | 9:24 | 7.45E-02 | 8.82E-02 | |
| 2024/10/16 | 9:37 | 7.79E-02 | 8.64E-02 | |
| 2024/10/17 | 9:17 | 8.19E-02 | 8.47E-02 | |
| 2024/10/18 | 9:47 | 8.04E-02 | 8.75E-02 | |
| 2024/10/19 | 9:25 | 8.19E-02 | 8.30E-02 | |
| 2024/10/20 | 9:27 | 7.56E-02 | 8.95E-02 | |
| 2024/10/21 | 9:54 | 7.29E-02 | 1.01E-01 | |
| 2024/10/22 | 9:40 | 7.86E-02 | 8.93E-02 | |
| 2024/10/23 | 9:30 | 7.89E-02 | 8.87E-02 | |
| 2024/10/24 | 9:38 | 7.63E-02 | 8.98E-02 | |
| 2024/10/25 | 10:00 | 7.45E-02 | 8.87E-02 | |
| 2024/10/26 | 9:31 | 6.93E-02 | 1.01E-01 | |
| 2024/10/27 | 9:25 | 6.64E-02 | 9.56E-02 | |
| 2024/10/28 | 10:21 | 5.97E-02 | 9.23E-02 | |
| 2024/10/29 | 9:35 | 5.86E-02 | 9.31E-02 | |
| 2024/10/30 | 9:55 | 5.96E-02 | 8.73E-02 | |
| 2024/10/31 | 9:59 | 6.24E-02 | 8.75E-02 | |

# 増設焼却炉建屋エリアモニタ指示記録(2024年10月度)

(単位:mSv/h)

| 測定区分 | | エリアモニタ(ARM) | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | | 増設雑固体焼却建屋 | | | | |
| 年月日 | 時刻 | CH.1<br>廃棄物受入室 | CH.2<br>搬出入室 | CH.3<br>灰充填室 | CH.4<br>クレーン操作室 | |
| 2024/10/1 | 8:17 | 1.69E-04 | 1.73E-04 | 1.47E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/2 | 6:36 | 1.78E-04 | 1.75E-04 | 1.42E-04 | 1.38E-04 | |
| 2024/10/3 | 7:49 | 1.81E-04 | 1.71E-04 | 1.52E-04 | 1.41E-04 | |
| 2024/10/4 | 6:37 | 1.80E-04 | 1.78E-04 | 1.44E-04 | 1.29E-04 | |
| 2024/10/5 | 8:06 | 1.88E-04 | 1.94E-04 | 1.45E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/6 | 8:21 | 1.80E-04 | 1.71E-04 | 1.39E-04 | 1.39E-04 | |
| 2024/10/7 | 7:33 | 1.66E-04 | 1.85E-04 | 1.45E-04 | 1.42E-04 | |
| 2024/10/8 | 8:08 | 1.80E-04 | 1.77E-04 | 1.45E-04 | 1.43E-04 | |
| 2024/10/9 | 6:33 | 1.82E-04 | 1.63E-04 | 1.50E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/10 | 7:05 | 1.79E-04 | 1.74E-04 | 1.43E-04 | 1.44E-04 | |
| 2024/10/11 | 7:37 | 1.75E-04 | 1.68E-04 | 1.50E-04 | 1.46E-04 | |
| 2024/10/12 | 10:05 | 1.77E-04 | 1.67E-04 | 1.41E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/13 | 7:11 | 1.72E-04 | 1.65E-04 | 1.57E-04 | 1.30E-04 | |
| 2024/10/14 | 8:14 | 1.69E-04 | 1.61E-04 | 1.42E-04 | 1.44E-04 | |
| 2024/10/15 | 8:00 | 1.70E-04 | 1.72E-04 | 1.52E-04 | 1.38E-04 | |
| 2024/10/16 | 6:37 | 1.80E-04 | 1.64E-04 | 1.47E-04 | 1.38E-04 | |
| 2024/10/17 | 9:02 | 1.78E-04 | 1.72E-04 | 1.41E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/18 | 7:22 | 1.86E-04 | 1.70E-04 | 1.49E-04 | 1.42E-04 | |
| 2024/10/19 | 7:41 | 1.65E-04 | 1.90E-04 | 1.48E-04 | 1.38E-04 | |
| 2024/10/20 | 8:06 | 1.71E-04 | 1.71E-04 | 1.38E-04 | 1.40E-04 | |
| 2024/10/21 | 10:46 | 1.73E-04 | 1.68E-04 | 1.41E-04 | 1.26E-04 | |
| 2024/10/22 | 9:02 | 1.81E-04 | 1.67E-04 | 1.43E-04 | 1.44E-04 | |
| 2024/10/23 | 10:16 | 1.76E-04 | 1.69E-04 | 1.39E-04 | 1.37E-04 | |
| 2024/10/24 | 10:48 | 1.68E-04 | 1.65E-04 | 1.36E-04 | 1.36E-04 | |
| 2024/10/25 | 9:42 | 1.67E-04 | 1.70E-04 | 1.39E-04 | 1.41E-04 | |
| 2024/10/26 | 8:57 | 1.88E-04 | 1.71E-04 | 1.53E-04 | 1.31E-04 | |
| 2024/10/27 | 9:01 | 1.73E-04 | 1.69E-04 | 1.43E-04 | 1.34E-04 | |
| 2024/10/28 | 9:12 | 1.72E-04 | 1.75E-04 | 1.39E-04 | 1.41E-04 | |
| 2024/10/29 | 9:45 | 1.66E-04 | 1.71E-04 | 1.41E-04 | 1.38E-04 | |
| 2024/10/30 | 8:20 | 1.81E-04 | 1.62E-04 | 1.49E-04 | 1.33E-04 | |
| 2024/10/31 | 9:01 | 1.68E-04 | 1.72E-04 | 1.48E-04 | 1.42E-04 | |

放射線管理月報【その他対象箇所】　　令和6年10月分

放射性物質分析・研究施設第1棟(非管理区域内)

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 2024年10月16日 | 2024年10月23日 | 2024年10月30日 |
| | | | γ | γ | γ | γ | γ |
| 線量当量率 (mSv/h) | 1 | 汚染検査室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 2 | 設備監視室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 3 | 空調衛生機械室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 4 | 空調衛生機械室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024年10月3日 | 2024年10月10日 | 2024年10月17日 | 2024年10月24日 | 2024年10月31日 |
| | | | γ | γ | γ | γ | γ |
| 集積線量当量 (mSv/168h) [換算値] | 1 | 階段室(1階) | < 1.0E-02 | 1.6E-02 | 1.3E-02 | 1.8E-02 | 1.2E-02 |
| | 2 | 通路(1階) | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 |
| | 3 | 通路(1階) | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 |
| | 4 | 電気室 | 1.1E-02 | 1.5E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 |
| | 5 | 電気室 | 1.7E-02 | < 1.0E-02 | 1.5E-02 | 1.6E-02 | 2.0E-02 |
| | 6 | エントランス | 2.1E-02 | < 1.0E-02 | 1.5E-02 | < 1.0E-02 | 1.5E-02 |
| | 7 | 通路(2階) | 1.6E-02 | 2.4E-02 | 1.4E-02 | 1.8E-02 | 2.0E-02 |
| | 8 | 入退域準備室 | 1.7E-02 | 2.1E-02 | < 1.0E-02 | 1.5E-02 | 1.5E-02 |
| | 9 | 更衣室 | 1.3E-02 | < 1.0E-02 | 1.2E-02 | 1.3E-02 | 1.4E-02 |
| | 10 | 汚染検査室 | 1.4E-02 | 1.5E-02 | 2.1E-02 | < 1.0E-02 | 1.2E-02 |
| | 11 | 指揮所 | 1.9E-02 | 1.7E-02 | 1.3E-02 | 1.8E-02 | 1.7E-02 |
| | 12 | 通路(3階) | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | < 1.0E-02 | 1.2E-02 | < 1.0E-02 |
| | 13 | 通路(3階) | 1.9E-02 | < 1.0E-02 | 1.4E-02 | < 1.0E-02 | 1.4E-02 |
| | 14 | 設備監視室 | 2.0E-02 | < 1.0E-02 | 2.0E-02 | 1.5E-02 | 1.9E-02 |
| | 15 | 空調衛生機械室 | 1.4E-02 | 1.1E-02 | 1.3E-02 | 1.6E-02 | 1.1E-02 |
| | 16 | 空調衛生機械室 | 2.0E-02 | 1.1E-02 | 1.3E-02 | 1.3E-02 | 1.1E-02 |
| | 17 | 空調衛生機械室 | 2.0E-02 | 1.5E-02 | 1.4E-02 | 1.9E-02 | 1.2E-02 |
| | 18 | 空調衛生機械室 | < 1.0E-02 | 1.8E-02 | 1.7E-02 | 1.2E-02 | 1.4E-02 |
| | 19 | 屋上ダクトスペース | 1.2E-02 | 2.0E-02 | 1.6E-02 | 1.5E-02 | < 1.0E-02 |

放射線管理月報【その他対象箇所】　　令和6年10月分

放射性物質分析・研究施設第1棟(管理区域内)

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024年10月2日 | 2024年10月9日 | 2024年10月16日 | 2024年10月23日 | 2024年10月30日 |
| | | | γ | γ | γ | γ | γ |
| 線量当量率 (mSv/h) | 1 | 階段前 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 2 | エレベータ内 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 3 | 液体廃棄物一時貯留室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 4 | 1F通路 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 5 | 固体廃棄物払出準備室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 6 | 固体廃棄物払出準備室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 7 | ライブラリ保管室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 8 | 換気設備室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 9 | 換気設備室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 10 | パネルハウス室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 11 | 2F通路 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 12 | 鉄セル室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 13 | グローブボックス室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 14 | 小型受入物待機室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 15 | フード室(1) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 16 | 2F通路 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 17 | フード室(5) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 18 | フード室(4) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 19 | フード室(4) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 20 | フード室(2) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 21 | フード室(3) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 22 | フード室(3) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 23 | 2F通路 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 24 | 試薬調製室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 25 | 測定室(1) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 26 | 3F通路 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 27 | 測定室(2) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 28 | 測定室(4) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 29 | RI保管庫 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 30 | 測定室(3) | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 31 | 放射線管理用測定室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| | 32 | 屋上前室 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 | < 1.0E-03 |
| 集積線量当量 (mSv/168h) [換算値] | 1 | 階段前 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 2 | エレベータ内 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 3 | 液体廃棄物一時貯留室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 4 | 1F通路 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 5 | 固体廃棄物払出準備室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 6 | 固体廃棄物払出準備室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 7 | ライブラリ保管室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 8 | 換気設備室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 9 | 換気設備室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 10 | パネルハウス室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 11 | 2F通路 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 12 | 鉄セル室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 13 | グローブボックス室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 14 | 小型受入物待機室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 15 | フード室(1) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 16 | 2F通路 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 17 | フード室(5) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 18 | フード室(4) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 19 | フード室(4) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 20 | フード室(2) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 21 | フード室(3) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 22 | フード室(3) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 23 | 2F通路 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 24 | 試薬調製室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 25 | 測定室(1) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 26 | 3F通路 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 27 | 測定室(2) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 28 | 測定室(4) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 29 | RI保管庫 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 30 | 測定室(3) | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 31 | 放射線管理用測定室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |
| | 32 | 屋上前室 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 | < 1.7E-01 |

放射線管理月報【その他対象箇所】　　令和6年10月分

放射性物質分析・研究施設第1棟(管理区域及び管理対象区域内)

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定日 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024年10月2日 | | 2024年10月9日 | | 2024年10月16日 | | 2024年10月23日 | | 2024年10月30日 | |
| | | | α | β(γ) | α | β(γ) | α | β(γ) | α | β(γ) | α | β(γ) |
| 表面汚染密度 (Bq／cm$^2$) | 1 | 通路(1階) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 2 | エレベータ内 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 3 | 搬出入前室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 4 | 固体廃棄物払出準備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 5 | 固体廃棄物払出準備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 6 | 液体廃棄物一時貯留室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 7 | 液体廃棄物一時貯留室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 8 | ライブラリ保管室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 9 | 廃液制御盤室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 10 | 換気設備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 11 | 換気設備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 12 | 換気設備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 13 | 換気設備室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 14 | 汚染検査室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 15 | 通路(2階) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 16 | 搬出入エアロック室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 17 | パネルハウス室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 18 | パネルハウス室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 19 | 鉄セル室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 20 | 鉄セル室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 21 | 通路(2階) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 22 | グローブボックス室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 23 | グローブボックス室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 24 | 小型受入物待機室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 25 | フード室(1) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 26 | フード室(1) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 27 | フード室(2) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 28 | フード室(2) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 29 | フード室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 30 | フード室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 31 | フード室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 32 | フード室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 33 | フード室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 34 | フード室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 35 | フード室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 36 | フード室(5) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 37 | フード室(5) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 38 | 通路(3階) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 39 | 放射線管理用測定室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 40 | 試薬調製室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 41 | 測定室(1) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 42 | 測定室(1) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 43 | 測定室(1) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 44 | 測定室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 45 | 測定室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 46 | 測定室(3) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 47 | 測定室(2) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 48 | 測定室(2) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 49 | 測定室(2) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 50 | 通路(3階) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 51 | 測定室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 52 | 測定室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 53 | 測定室(4) | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |
| | 54 | 屋上前室 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 2.7E-02 | < 6.2E-02 | < 2.7E-02 | < 5.8E-02 | < 2.7E-02 | < 6.1E-02 | < 3.7E-02 | < 6.2E-02 |

放射線管理月報【その他対象箇所】　　令和6年10月分

放射性物質分析・研究施設第1棟(管理区域及び管理対象区域内)

| 測定区分 | 測定場所 | | 測定期間 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024年9月24日 ～ 2024年10月1日 | | 2024年10月1日 ～ 2024年10月8日 | | 2024年10月8日 ～ 2024年10月15日 | | 2024年10月15日 ～ 2024年10月22日 | | | |
| | | | α | β(γ) | α | β(γ) | α | β(γ) | α | β(γ) | | |
| 空気中 放射性物質濃度 (Bq／cm³) | 1 | 液体廃棄物一時貯留室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 2 | 通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 3 | 固体廃棄物払出準備室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 4 | ライブラリ保管室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 5 | 換気設備室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 6 | 換気設備室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 7 | 換気設備室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 8 | 換気設備室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 9 | 搬出入前室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 10 | 通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 11 | 搬出入ｴｱﾛｯｸ室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 12 | 通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 13 | 小型受入物待機室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 14 | 通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 15 | 連絡通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 16 | エントランス | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 17 | 測定室(3) | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 18 | 通路 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 19 | 測定室(4) | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 20 | 測定室(2) | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 21 | 測定室(1) | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 22 | 試薬調製室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 23 | 放射線管理用測定室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 24 | 屋上前室 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 25 | フード室(1)「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 26 | フード室(2)「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 27 | フード室(3)「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 28 | フード室(4)「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 29 | フード室(5)「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 30 | 鉄セル室「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 31 | パネルハウス室「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |
| | 32 | ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ室「室内ダスト」 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.8E-10 | < 2.2E-09 | < 6.7E-10 | < 2.3E-09 | < 6.7E-10 | < 2.2E-09 | | |

放射性物質分析・研究施設第1棟

エリアモニタ指示記録（2024年10月）　（単位：mSv/h）

| 点検日時 | 換気設備室 | 換気設備室 | ライブラリ保管室 | 固体廃棄物払出準備室 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1　9:00 | 2.59E-04 | 2.52E-04 | 2.89E-04 | 2.66E-04 |
| 2024/10/2　9:15 | 2.74E-04 | 2.51E-04 | 2.88E-04 | 2.70E-04 |
| 2024/10/3　8:51 | 2.60E-04 | 2.64E-04 | 2.76E-04 | 2.80E-04 |
| 2024/10/4　10:00 | 2.66E-04 | 2.62E-04 | 2.71E-04 | 2.76E-04 |
| 2024/10/5　10:00 | 2.71E-04 | 2.56E-04 | 2.76E-04 | 2.63E-04 |
| 2024/10/6　10:00 | 2.58E-04 | 2.58E-04 | 2.83E-04 | 2.80E-04 |
| 2024/10/7　9:00 | 2.54E-04 | 2.57E-04 | 2.64E-04 | 2.79E-04 |
| 2024/10/8　9:40 | 2.62E-04 | 2.56E-04 | 2.67E-04 | 2.81E-04 |
| 2024/10/9　9:05 | 2.78E-04 | 2.52E-04 | 2.78E-04 | 2.74E-04 |
| 2024/10/10　9:01 | 2.56E-04 | 2.68E-04 | 2.95E-04 | 2.78E-04 |
| 2024/10/11　9:05 | 2.54E-04 | 2.58E-04 | 2.71E-04 | 2.69E-04 |
| 2024/10/12　10:00 | 2.69E-04 | 2.57E-04 | 2.83E-04 | 2.82E-04 |
| 2024/10/13　10:00 | 2.65E-04 | 2.55E-04 | 2.77E-04 | 2.74E-04 |
| 2024/10/14　10:00 | 2.66E-04 | 2.46E-04 | 2.80E-04 | 2.71E-04 |
| 2024/10/15　8:54 | 2.77E-04 | 2.46E-04 | 2.68E-04 | 2.60E-04 |
| 2024/10/16　9:27 | 2.46E-04 | 2.53E-04 | 2.69E-04 | 2.74E-04 |
| 2024/10/17　9:07 | 2.73E-04 | 2.55E-04 | 2.97E-04 | 2.76E-04 |
| 2024/10/18　9:00 | 2.65E-04 | 2.60E-04 | 2.74E-04 | 2.89E-04 |
| 2024/10/19　10:00 | 2.87E-04 | 2.54E-04 | 2.96E-04 | 2.87E-04 |
| 2024/10/20　10:00 | 2.86E-04 | 2.74E-04 | 2.70E-04 | 2.70E-04 |
| 2024/10/21　9:20 | 2.71E-04 | 2.68E-04 | 2.74E-04 | 2.71E-04 |
| 2024/10/22　9:08 | 2.58E-04 | 2.59E-04 | 2.66E-04 | 2.77E-04 |
| 2024/10/23　9:03 | 2.59E-04 | 2.55E-04 | 2.77E-04 | 2.59E-04 |
| 2024/10/24　9:00 | 2.69E-04 | 2.59E-04 | 2.97E-04 | 2.65E-04 |
| 2024/10/25　9:00 | 2.56E-04 | 2.60E-04 | 2.80E-04 | 2.70E-04 |
| 2024/10/26　10:00 | 2.74E-04 | 2.59E-04 | 2.71E-04 | 2.70E-04 |
| 2024/10/27　10:00 | 2.69E-04 | 2.61E-04 | 2.84E-04 | 2.67E-04 |
| 2024/10/28　9:21 | 2.61E-04 | 2.58E-04 | 2.70E-04 | 2.65E-04 |
| 2024/10/29　9:03 | 2.76E-04 | 2.64E-04 | 2.85E-04 | 2.68E-04 |
| 2024/10/30　9:00 | 2.48E-04 | 2.57E-04 | 2.67E-04 | 2.64E-04 |
| 2024/10/31　9:21 | 2.68E-04 | 2.37E-04 | 2.73E-04 | 2.57E-04 |

放射性物質分析・研究施設第1棟

エリアモニタ指示記録（2024年10月）　（単位：mSv/h）

| 点検日時 | 液体廃棄物一時貯留室 | 搬出入前室 | フード室（1） | フード室（2） |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1　9:00 | 2.14E-04 | 2.78E-04 | 2.56E-04 | 2.38E-04 |
| 2024/10/2　9:15 | 2.35E-04 | 2.84E-04 | 2.71E-04 | 2.33E-04 |
| 2024/10/3　8:51 | 2.45E-04 | 2.78E-04 | 2.60E-04 | 2.32E-04 |
| 2024/10/4　10:00 | 2.42E-04 | 2.55E-04 | 2.62E-04 | 2.37E-04 |
| 2024/10/5　10:00 | 2.38E-04 | 2.83E-04 | 2.56E-04 | 2.58E-04 |
| 2024/10/6　10:00 | 2.47E-04 | 2.87E-04 | 2.60E-04 | 2.36E-04 |
| 2024/10/7　9:00 | 2.46E-04 | 2.79E-04 | 2.61E-04 | 2.37E-04 |
| 2024/10/8　9:40 | 2.44E-04 | 2.69E-04 | 2.49E-04 | 2.48E-04 |
| 2024/10/9　9:05 | 2.44E-04 | 2.81E-04 | 2.60E-04 | 2.39E-04 |
| 2024/10/10　9:01 | 2.44E-04 | 2.80E-04 | 2.71E-04 | 2.38E-04 |
| 2024/10/11　9:05 | 2.44E-04 | 2.83E-04 | 2.46E-04 | 2.31E-04 |
| 2024/10/12　10:00 | 2.46E-04 | 2.76E-04 | 2.55E-04 | 2.42E-04 |
| 2024/10/13　10:00 | 2.38E-04 | 2.61E-04 | 2.59E-04 | 2.38E-04 |
| 2024/10/14　10:00 | 2.44E-04 | 2.68E-04 | 2.66E-04 | 2.51E-04 |
| 2024/10/15　8:54 | 2.30E-04 | 2.71E-04 | 2.61E-04 | 2.30E-04 |
| 2024/10/16　9:27 | 2.43E-04 | 2.84E-04 | 2.64E-04 | 2.46E-04 |
| 2024/10/17　9:07 | 2.48E-04 | 2.75E-04 | 2.59E-04 | 2.51E-04 |
| 2024/10/18　9:00 | 2.47E-04 | 2.60E-04 | 2.69E-04 | 2.37E-04 |
| 2024/10/19　10:00 | 2.51E-04 | 2.72E-04 | 2.62E-04 | 2.45E-04 |
| 2024/10/20　10:00 | 2.27E-04 | 2.59E-04 | 2.66E-04 | 2.52E-04 |
| 2024/10/21　9:20 | 2.48E-04 | 2.61E-04 | 2.82E-04 | 2.37E-04 |
| 2024/10/22　9:08 | 2.39E-04 | 2.89E-04 | 2.62E-04 | 2.57E-04 |
| 2024/10/23　9:03 | 2.45E-04 | 2.71E-04 | 2.53E-04 | 2.34E-04 |
| 2024/10/24　9:00 | 2.53E-04 | 2.80E-04 | 2.63E-04 | 2.44E-04 |
| 2024/10/25　9:00 | 2.34E-04 | 2.72E-04 | 2.50E-04 | 2.56E-04 |
| 2024/10/26　10:00 | 2.40E-04 | 2.69E-04 | 2.61E-04 | 2.53E-04 |
| 2024/10/27　10:00 | 2.42E-04 | 2.76E-04 | 2.56E-04 | 2.42E-04 |
| 2024/10/28　9:21 | 2.36E-04 | 2.64E-04 | 2.51E-04 | 2.54E-04 |
| 2024/10/29　9:03 | 2.58E-04 | 2.77E-04 | 2.57E-04 | 2.51E-04 |
| 2024/10/30　9:00 | 2.43E-04 | 2.66E-04 | 2.54E-04 | 2.33E-04 |
| 2024/10/31　9:21 | 2.35E-04 | 2.63E-04 | 2.56E-04 | 2.34E-04 |

放射性物質分析・研究施設第1棟

エリアモニタ指示記録（2024年10月）　（単位：mSv/h）

| 点検日時 | フード室（3） | フード室（4） | フード室（5） | 鉄セル室 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1　9:00 | 2.70E-04 | 2.88E-04 | 2.44E-04 | 2.41E-04 |
| 2024/10/2　9:15 | 2.67E-04 | 2.86E-04 | 2.49E-04 | 2.34E-04 |
| 2024/10/3　8:51 | 2.65E-04 | 3.07E-04 | 2.35E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/4　10:00 | 2.71E-04 | 2.65E-04 | 2.51E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/5　10:00 | 2.71E-04 | 2.76E-04 | 2.35E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/6　10:00 | 2.53E-04 | 2.81E-04 | 2.56E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/7　9:00 | 2.64E-04 | 2.62E-04 | 2.39E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/8　9:40 | 2.78E-04 | 2.73E-04 | 2.46E-04 | 2.13E-04 |
| 2024/10/9　9:05 | 2.70E-04 | 2.78E-04 | 2.56E-04 | 2.14E-04 |
| 2024/10/10　9:01 | 2.66E-04 | 2.85E-04 | 2.68E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/11　9:05 | 2.74E-04 | 2.87E-04 | 2.38E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/12　10:00 | 2.73E-04 | 2.76E-04 | 2.50E-04 | 2.18E-04 |
| 2024/10/13　10:00 | 2.71E-04 | 2.70E-04 | 2.56E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/14　10:00 | 2.66E-04 | 2.86E-04 | 2.47E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/15　8:54 | 2.69E-04 | 2.52E-04 | 2.49E-04 | 2.18E-04 |
| 2024/10/16　9:27 | 2.68E-04 | 2.71E-04 | 2.50E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/17　9:07 | 2.77E-04 | 2.73E-04 | 2.58E-04 | 2.43E-04 |
| 2024/10/18　9:00 | 2.62E-04 | 2.77E-04 | 2.20E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/19　10:00 | 2.76E-04 | 2.90E-04 | 2.53E-04 | 2.16E-04 |
| 2024/10/20　10:00 | 2.45E-04 | 2.89E-04 | 2.51E-04 | 2.18E-04 |
| 2024/10/21　9:20 | 2.73E-04 | 2.79E-04 | 2.48E-04 | 2.11E-04 |
| 2024/10/22　9:08 | 2.78E-04 | 2.97E-04 | 2.62E-04 | 2.15E-04 |
| 2024/10/23　9:03 | 2.82E-04 | 2.78E-04 | 2.44E-04 | 2.20E-04 |
| 2024/10/24　9:00 | 2.51E-04 | 2.56E-04 | 2.69E-04 | 2.15E-04 |
| 2024/10/25　9:00 | 2.58E-04 | 2.97E-04 | 2.44E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/26　10:00 | 2.62E-04 | 2.71E-04 | 2.44E-04 | 2.17E-04 |
| 2024/10/27　10:00 | 2.60E-04 | 2.77E-04 | 2.42E-04 | 2.15E-04 |
| 2024/10/28　9:21 | 2.77E-04 | 2.82E-04 | 2.50E-04 | 2.14E-04 |
| 2024/10/29　9:03 | 2.63E-04 | 2.79E-04 | 2.50E-04 | 2.29E-04 |
| 2024/10/30　9:00 | 2.58E-04 | 2.82E-04 | 2.69E-04 | 2.35E-04 |
| 2024/10/31　9:21 | 2.50E-04 | 2.61E-04 | 2.53E-04 | 2.14E-04 |

放射性物質分析・研究施設第1棟

エリアモニタ指示記録（2024年10月）　（単位：mSv/h）

| 点検日時 | パネルハウス室 | グローブボックス室 | 小型受入物待機室 | 通路 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/1　9:00 | 2.79E-04 | 2.45E-04 | 2.62E-04 | 2.69E-04 |
| 2024/10/2　9:15 | 2.62E-04 | 2.59E-04 | 2.78E-04 | 2.69E-04 |
| 2024/10/3　8:51 | 2.61E-04 | 2.40E-04 | 2.83E-04 | 2.81E-04 |
| 2024/10/4　10:00 | 2.48E-04 | 2.38E-04 | 2.84E-04 | 2.80E-04 |
| 2024/10/5　10:00 | 2.76E-04 | 2.60E-04 | 2.95E-04 | 2.78E-04 |
| 2024/10/6　10:00 | 2.53E-04 | 2.55E-04 | 2.75E-04 | 2.93E-04 |
| 2024/10/7　9:00 | 2.58E-04 | 2.53E-04 | 2.82E-04 | 2.90E-04 |
| 2024/10/8　9:40 | 2.60E-04 | 2.40E-04 | 2.73E-04 | 2.98E-04 |
| 2024/10/9　9:05 | 2.59E-04 | 2.40E-04 | 2.88E-04 | 2.74E-04 |
| 2024/10/10　9:01 | 2.57E-04 | 2.44E-04 | 2.64E-04 | 2.98E-04 |
| 2024/10/11　9:05 | 2.78E-04 | 2.56E-04 | 2.72E-04 | 2.86E-04 |
| 2024/10/12　10:00 | 2.57E-04 | 2.51E-04 | 2.72E-04 | 2.82E-04 |
| 2024/10/13　10:00 | 2.76E-04 | 2.45E-04 | 2.82E-04 | 2.87E-04 |
| 2024/10/14　10:00 | 2.55E-04 | 2.38E-04 | 2.74E-04 | 2.85E-04 |
| 2024/10/15　8:54 | 2.63E-04 | 2.41E-04 | 2.67E-04 | 2.82E-04 |
| 2024/10/16　9:27 | 2.65E-04 | 2.41E-04 | 2.78E-04 | 2.83E-04 |
| 2024/10/17　9:07 | 2.71E-04 | 2.44E-04 | 2.66E-04 | 2.86E-04 |
| 2024/10/18　9:00 | 2.70E-04 | 2.41E-04 | 2.75E-04 | 2.98E-04 |
| 2024/10/19　10:00 | 2.73E-04 | 2.37E-04 | 2.85E-04 | 2.77E-04 |
| 2024/10/20　10:00 | 2.65E-04 | 2.39E-04 | 2.85E-04 | 2.63E-04 |
| 2024/10/21　9:20 | 2.69E-04 | 2.39E-04 | 2.81E-04 | 2.85E-04 |
| 2024/10/22　9:08 | 2.55E-04 | 2.31E-04 | 2.91E-04 | 3.00E-04 |
| 2024/10/23　9:03 | 2.78E-04 | 2.38E-04 | 2.77E-04 | 2.83E-04 |
| 2024/10/24　9:00 | 2.77E-04 | 2.52E-04 | 2.75E-04 | 2.89E-04 |
| 2024/10/25　9:00 | 2.57E-04 | 2.43E-04 | 2.78E-04 | 2.86E-04 |
| 2024/10/26　10:00 | 2.62E-04 | 2.47E-04 | 2.87E-04 | 2.89E-04 |
| 2024/10/27　10:00 | 2.62E-04 | 2.47E-04 | 2.78E-04 | 2.80E-04 |
| 2024/10/28　9:21 | 2.64E-04 | 2.53E-04 | 2.75E-04 | 2.83E-04 |
| 2024/10/29　9:03 | 2.53E-04 | 2.38E-04 | 2.72E-04 | 2.82E-04 |
| 2024/10/30　9:00 | 2.58E-04 | 2.49E-04 | 2.80E-04 | 2.71E-04 |
| 2024/10/31　9:21 | 2.64E-04 | 2.40E-04 | 2.75E-04 | 2.67E-04 |