

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (2025年1月)

(作業件名 : 1F環境管理業務委託)

(単位: 件)

| 日 | スクリーングレレベル超え(身体) | 除染措置 | スクリーングレレベル超え(物品等) | 除染措置 |
|----|------------------|------|-------------------|------|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

基準値: 13kcpm以下