

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ホース類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/27	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
5	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	8	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
6	1F-1～4号機 RO1／RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	処理設備グループ	2024/4/24	金属ガラ(鋼材・鉄材)	5.5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	6 mSv/h
7	1F-1～4号機 RO1／RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	処理設備グループ	2024/4/24	機器類・制御盤類(モーター・ポンプ)	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
8	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	不燃物 金属ガラ	10	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
9	(特撰)1F-2号機燃料取り出しに伴う南側外壁撤去工事	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2024/5/22	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
12	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
13	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	8	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
14	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	不燃物 金属ガラ	10	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
15	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
16	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	不燃物 金属ガラ	10	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
17	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
18	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/23	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/27	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/23	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/23	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリー ニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	可燃物 プラ・発泡材	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
25	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/22	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/5/23	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F-1～4号機 AREVA B600ダストサ ンプラ他修理工事	プロセス主建屋 南西側ヤード	処理設備グループ	2024/5/23	ダストサンプラ収納箱	1.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
29	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリー ニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	不燃物 機器類	8	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
30	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/5/28	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	サブドレン除鉄装置保守点検業務委託 (2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/29	紙・段ボール	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
32	サブドレン除鉄装置保守点検業務委託 (2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/29	プラ・ポリ・ビニール	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
33	サブドレン除鉄装置保守点検業務委託 (2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/29	ろ布	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
34	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理 委託(2024)	4号T/B(グリット番号:GI-26)	処理設備グループ	2024/5/29	機器類・制御盤類(フロン抜取 済み除湿器)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
36	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリー ニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	可燃物 紙類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
38	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリー ニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/18	塩ビパイプ類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
39	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググ ループ	2024/5/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググ ループ	2024/5/14	フィルター	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/5/14	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/5/14	フレコン	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
47	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/30	ミラクルパウダー	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
49	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/30	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
50	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/30	難燃シート	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
51	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	コンクリートガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
52	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/22	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
55	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	プラスチック製品、ポリエチレン製品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	電熱器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	トナー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/5/22	ガラス製品、ビン類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/5/21	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
62	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
63	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
64	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	アスファルトガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
65	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
66	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
67	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
70	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
71	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	処理設備グループ	2024/5/31	金属ガラ(鋼材・鉄材・架台・ブリキ板)	6	0.015 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	4.5 mSv/h
72	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	3・4号周辺ヤード (GI 25)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/3/27	ダンボール	2	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
73	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	3・4号周辺ヤード (GI 25)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/3/27	プラスチック・ビニール	3	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
74	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/5/22	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
77	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	紙・ウエス	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	金庫・金属棚・食器乾燥機	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	ホットプレート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	スターラー	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	乾燥機	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	処理設備グループ	2024/5/28	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
84	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	処理設備グループ	2024/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
85	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	処理設備グループ	2024/5/28	可燃その他(可燃テープ・トン バック・吸着マット)	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
86	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-25)	処理設備グループ	2024/5/28	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
87	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工 事(2024年度)	事務本館	建築設備保守グループ	2024/5/28	空調外調機	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
88	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工 事(2024年度)	事務本館	建築設備保守グループ	2024/5/28	圧縮機	0.7	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
89	1F-建物空調設備更新並びに関連除却工 事(2024年度)	事務本館	建築設備保守グループ	2024/5/28	基板	0.2	0.5 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
90	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/5/30	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
91	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/5/21	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
92	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
93	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
94	横置きタンク除染委託	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2024/5/29	ケイカル板	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	横置きタンク除染委託	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2024/5/29	LGS	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
97	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	3・4号周辺ヤード (GI 25)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/5/27	紙	0.3	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
98	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	3・4号周辺ヤード (GI 25)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/5/27	ピンクシート	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
99	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	3・4号周辺ヤード (GI 25)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/5/27	不燃物その他(白シート)	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
100	横置きタンク除染委託	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2024/5/29	石膏ボード	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	木材類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
102	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
105	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
106	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
107	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2024)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/5/20	ポリ・ブラ・ビニル	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
108	1F5／6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2024/5/28	ケーブル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
110	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	可燃物 メッシュシート	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
111	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	可燃物 大型土のう袋	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
112	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	可燃物その他 テープ類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
113	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	可燃物その他 皮手袋	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
114	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリーニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	可燃物 紙類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
115	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
116	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2024年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2024/5/23	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
117	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/5/21	キムタオル	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/4/25	コンクリートガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
123	1F 車両スクリーニング場本設化工事	福島第一原子力発電所 車両スクリー ニング場エリア	建築設備建設グループ	2024/5/24	不燃物その他 不燃シート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
124	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
125	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工 事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃コンクリートガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
127	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品 修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2024/6/3	不燃物その他(バッテリー)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
128	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品 修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2024/6/3	機器類・制御盤類(UPS本体)	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
129	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品 修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2024/6/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
130	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品 修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2024/6/3	ケーブル類	0.08	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
131	1F-1～4号機 サブドレン設備他計装品 修理工事	高性能多核種除去設備建屋	水処理計装設備グループ	2024/6/3	難燃シート類	0.02	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
132	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	ゴム類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
133	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	難燃シート類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
134	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎 及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木基盤設備グループ	2024/4/15	ホース類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
135	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工 事	大型廃棄物保管庫第一棟建屋	建築設備建設グループ	2024/6/3	不燃アスガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
136	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/5/29	アスファルトガラ	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
137	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/11	TEPU 170085 フランジタンク本 体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
138	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/11	TEPU 170189 フランジタンク本 体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
139	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/4/16	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.021 mSv/h	β 有	0.021 mSv/h
140	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラ フ反映不要)	一時保管エリアP2作業エリア	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/3/22	土砂類	6	0.005 mSv/h	0.014 mSv/h	β 有	0.014 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/11	TEPU 170168 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
142	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/11	TEPU 170176 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
143	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/12	MBMU 170078 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
144	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/12	TEPU 170017 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
145	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/16	TEPU 170079 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
146	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/4/16	TEPU 160076 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
147	1F増設雑固体廃棄物焼却設備不具合に伴う、木材チップ等の受取・分別業務委託	その1テント	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/28	1m3コンテナ	64	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
148	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/21	TDFU1007236(05)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
149	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/23	TDFU1007534(05)	7	0.005 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
150	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/22	TDFU1006672(05)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
151	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/5/22	TDFU1007180(05)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h