東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所 2017年度 パフォーマンス向上会議情報(2017年12月22日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の 不具合が対象になります。

2017年12月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【一時保管エリア養生シートの損傷について】 一時保管エリア(T)のパトロールにおいて、養生シートに破れや擦り傷等の損傷を確認した。原因は、除草作業により刈払機で傷をつけたものと思われる。 なお、破れた箇所については、雨水浸入防止のためテープにて応急処置を実施。	GⅢ