

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年5月11日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年5月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【1号機ミスト散水設備除湿装置(A)の不具合について】 免震重要棟に1号機ミスト散水設備一括警報が発生したため、当社社員が現場制御盤を確認したところ「除湿装置(A)異常」警報が発生していた。 吸着剤の劣化が考えられることから、除湿装置(A)の運転を停止した。 なお、除湿装置は(A)(B)の2系統あり、(B)は正常に動作しているため、ミスト散水への運用には影響なし。 今後、原因の調査と対策の検討を実施予定。	GⅢ	5月3日