

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年3月15日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年3月15日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【1号機/2号機非常用ガス処理系の配管撤去工事における協力企業作業員の負傷について】 1号機/2号機非常用ガス処理系の配管撤去における、配管のウレタン除去準備作業に従事していた協力企業作業員が、スラッジヤード重機置き場にあった重機のクローラー部を移動中に転落し負傷。 救急医療室にて緊急搬送の必要があると判断され、救急車を要請し搬送。 搬送先の病院で、腰椎骨折と診断され入院。 今後、再発防止対策を検討。	G I	3月13日