

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年11月13日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【ガラスバッジの紛失について】 協力企業作業員が、管理区域入域前の入退域管理棟でガラスバッジがカードケースに入っていないことを確認。当日朝からの行動経路に沿ってガラスバッジを探したものの、発見出来なかった。 原因は、落下を防止するカードケースの使用方法を誤っており、ガラスバッジが落下したものと推定。 今後、ガラスバッジを紛失した協力企業作業員については、線量評価を実施予定。 再発防止対策として、管理区域入域前に作業員どうしでカードケースの使用状況を相互確認することとした。</p>	GⅢ	11月9日