

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年8月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機常用空調設備の冷却器A系の不具合について】 当社社員が、5号機常用系空調設備の点検終了後の起動操作において、冷却器A系の異常を示す警報が発生したことを確認。 常用系空調設備の冷却器A系については、警報発生に伴い自動停止したが、現場確認の結果、機器の外観に異常がないことを確認。 なお、常用空調設備の冷却器B系が運転していることから、冷却機能に影響はない。 今後、原因調査予定。	GⅢ	8月7日