

# 福島第一原子力発電所 6号機タービン建屋地下 電源ケーブルの是正状況について

< 参 考 資 料 >  
2018年9月4日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 6号機タービン建屋地下において、震災以降に敷設した電源ケーブルが一部垂れ下がっている状態となっていたので、上部に架線する是正を実施しました。
- 本件を踏まえ、5・6号機建屋の他、免震重要棟、共用プール建屋、新事務本館など（1～4号機は除く）を対象に、同様の箇所が無いか調査し、順次、是正対応してまいります。また、本件につきましては、既に是正済みではありますが、労働安全衛生法の違反に該当するものとして、9月3日に富岡労働基準監督署からは是正勧告を受けております。



是正前



是正後