



# 福島第一原子力発電所増設多核種除去設備（B） 逆洗を行う装置からの系統水の溢水について

< 参 考 資 料 >  
2018年9月11日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## <増設多核種除去設備の概要>



## <前処理設備の概要>



# 逆洗装置の概要と漏えい箇所の推定

