

# 地下貯水槽の残水回収作業が完了しました

- 地下貯水槽については、2018年3月から残水回収作業を開始し、2018年9月26日に残水回収作業が完了しました。
  - 残水回収作業を行ったのは、No.1～4,6,7貯槽（No.5は撤去済み）
- 残水回収作業後、全ての貯槽において残水位が2cm程度となり、水位は安定した状態を維持しています。
- その結果、貯槽内の貯留量は残水回収前（2018年3月）の1/6程度となり、リスクが低減しました。
- 今後も継続して、貯槽内の水位観測や周辺地下水のモニタリングを定期的に行います。

