

福島第一原子力発電所 2号機PCV内部調査・試験的取り出しの準備状況 堆積物除去の進捗状況について

< 参考資料 >
2024年2月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー



X-6パネル外観（低圧水による堆積物除去後）


ケーブル類等



X-6パネル（高圧水による堆積物除去後①）

CRD
レールガイド

CRDレール



X-6パネル（高圧水による堆積物除去後②）

※2枚の画像を張り合わせた写真