

平成 18 年 3 月 11 日

3 号機気水分離器等貯蔵プール内における金属片らしきものの
発見・回収について

当所 3 号機は、平成 18 年 2 月 22 日より点検停止中ですが、3 月 10 日、気水分離器等貯蔵プール^{*1}内において気水分離器^{*2}を移動するための準備作業を実施していたところ、当該プールと原子炉との仕切りゲートの受け架台上に、金属片らしきもの 1 個（約 1 cm × 約 4 cm）を発見・回収いたしました。今後、調査いたします。

以 上


* 1 気水分離器等貯蔵プール

定期検査時において燃料を取り替える際等に、原子炉圧力容器内燃料の上部に設置される蒸気乾燥器、気水分離器を取り出し、保管するためのプール。


* 2 気水分離器

原子炉内で発生した蒸気から水分を分離し、蒸気のみを蒸気乾燥器に導く装置。

原子炉建屋5階平面図



原子炉建屋5階断面図



3号機気水分離器等貯蔵プール内での金属片らしきものの発見概略図