

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月12日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	1号機 第15回定期検査の「主要弁検査その2」において、検査対象の一部に漏れを確認した。当該検査の有効性を評価。なお、当該検査対象は、別の検査にて機能上の問題がないことを確認済み。	GIII以下

3. GIIIグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	試料採取系の格納容器酸素濃度分析計の指示値が不良により調査したところサンプルポンプBが動作不良であることを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	1号機	低起動変圧器1SA・1SBトランスヤード排水ポンプの水位スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	1号機	非常用ディーゼル発電機B給気エアフィルター室において、結露水が排水不良となっていることを確認した。当該排水ラインを修理。	
4	2号機	主蒸気タービン入口温度計の電線管チューブに割れを確認した。当該チューブを修理。	
5	2号機	残留熱除去系ポンプ(B)のモーター上部Y軸方向の振動監視計を点検中、電源が入らないことを確認した。当該振動監視計を点検・修理。	
6	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)吸込ラインのドレン配管が詰まっていることを確認した。当該配管を修理。	
7	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)吐出濃縮装置側ラインのドレン配管が詰まっていることを確認した。当該配管を修理。	
8	3号機	取水口除塵装置(C)において、チェーンのガイド部に摩耗を確認した。当該ガイド部を修理。	
9	6号機	低起動変圧器6SAの制御盤において直流電源A系が異常である旨の警報が発生した。当該事象の原因を調査。	
10	6号機	高圧炉心注入系ポンプB室の空調機冷却水入口弁にハンドル固定部の磨耗を確認した。当該弁を点検・修理。	
11	6号機	6/7号機の汚染のない水の放出ラインの出口流量計が放出停止中であるのに指示値が変動を繰り返すことを確認した。当該流量計を点検・修理。	
12	6号機	可燃性ガス制御系機能検査成績書の記録様式の一部に確認結果の記載欄がないことを確認した。当該検査の有効性を評価。	
13	その他	荒浜側焼却設備の炉底蓋シール用圧縮機Aにおいて、起動しても吐出圧力が上がらないことを確認した。当該圧縮機を点検・修理。	
14	その他	荒浜焼却設備の焼却炉ページ空気供給弁電磁弁に異音を確認した。当該電磁弁を点検・修理。	