

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年11月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	格納容器酸素分析計サンプル戻り圧力計に指針のずれを確認した。当該指示計を点検・修理。	
2	1号機	原子炉建屋付属棟の高電導度廃液系排水槽(B)ポンプ(B)のグランド部から通常より多く水がでていることを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
3	2号機	中性子源領域モニタ記録計において、指定のものと異なる記録用紙に交換したことを確認した。当該用紙を指定のものと交換。	
4	4号機	酸素ポンペ室外の安全弁排気配管(屋外)のサポートに腐食を確認した。当該サポートを点検・修理。	
5	4号機	放射性廃棄物処理施設において、伝送用制御盤(2系のうちの1系)の制御装置の一部が故障したことを示す警報が発生したことを確認した。当該制御装置を点検・修理。なお、伝送用制御盤は他系にて正常に制御。	
6	6号機	取水口除塵装置(A)(バー回転式)の点検時、電動機の軸受取付け部他の寸法が管理値を外れていることを確認した。当該軸受取付け部他を修理。	
7	6号機	取水口除塵装置(A)の点検時、電動機の軸受取付け部他の寸法が管理値を外れていることを確認した。当該軸受取付け部他を修理。	
8	その他	所内ボイラー(3A)水面計の側面から微量の蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該水面計を点検・修理。	
9	その他	所内ボイラー(1A)のサンプリング水ラック入口配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
10	その他	所内ボイラー(1A)の主制御操作器比率設定器が低めの値を示すことを確認した。当該設定器を点検・修理。	
11	その他	大湊側焼却設備において、焼却炉の二次バーナーに着火不良を確認した。当該バーナーを点検・修理。	