

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	濃縮廃液タンク周りの所内蒸気系入口圧力調整弁前後弁他のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(A)封水配管止め弁のグランドパッキンの劣化を確認した。当該グランドパッキンを点検・修理。	
3	3号機	所内蒸気系サービス建屋入口の仮設圧力検出部に仮設圧力計が取り付けられたままであることを確認した。当該仮設圧力計を使用していないことを確認の上、取り外し。	
4	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)の不調(冷却しすぎ)を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
5	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)点検時、当該冷凍機付属弁のシートパスを確認した。当該弁を修理。	
6	4号機	低圧炉心スプレイポンプ室空調機の冷却コイルから異音(ウォーターハンマー:水撃音)を確認した。当該冷却コイルを点検・修理。	
7	4号機	放射性廃棄物処理装置電気品室の給気処理装置室非放射性ドレン排水槽ポンプの吐出逆止弁に動作不良(排水槽から排水されず液位が上昇)を確認した。当該吐出逆止弁を点検・修理。	
8	4号機	高電導度廃液処理系濃縮装置加熱器の蒸気入口減圧弁前弁とバイパス配管圧力調節弁前弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	5号機	鉄イオン注入設備電解槽ドレン弁他の点検時、弁座シート面に傷を確認した。当該弁を修理。	
10	7号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)の点検時、当該ポンプ上部シャフト(駆動力を伝える回転軸)の振れが許容値を超えたことを確認した。当該シャフトを修理。	
11	7号機	回転式取水口除塵装置(D)洗浄水弁の点検時、当該弁ハンドル部の固着を確認した。当該弁を修理。	
12	7号機	原子炉保護系機能検査の検査準備中に、検査のために模擬信号を投入するための電流発生器が誤動作したことにより、通常当該検査準備時には発生しない警報(誤警報)が発生した。当該事象の原因を調査。なお、現場に異常なし。	
13	その他	荒浜側補助ボイラー冷却水出口圧力計の指示不良(指示が通常範囲を逸脱)を確認した。当該圧力計を点検・修理。	