

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年1月13日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	6号機	非常用ディーゼル発電設備(6A)燃料移送積算計の動作不良(軽油タンク等のレベル変化と合わない)を確認した。当該積算計を点検・修理。 平成24年8月9日再審議にてグレード変更 GⅢ→GⅡ (設備健全性の観点から他号機への水平展開を図る必要があると判断した。)	GⅢ以下
2	7号機	燃料交換機への電源供給ケーブルの保護用チェーンを止めるためのピンが一部外れていることを確認した。原因を調査・修理。なお、燃料交換機の動作に支障はない。	GⅢ以下
3	その他	電力ケーブル用洞道内排水ポンプと電気ヒータの電源ブレーカーが停止していることを確認した。当該機器類を点検・修理。なお、仮設ポンプを設置し洞道内に流入した水は排水している。	GⅢ以下

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	残留熱除去系(B)低圧炉心注入隔離弁の開度計に指針のずれを確認した。当該開度計を点検・修理。	
2	4号機	原子炉棟換気空調系排風機(A)ファン側軸受け振動が高めになっていることを確認した。当該軸受けを点検・修理。	
3	その他	水処理建屋において処理水ポンプ電動機の点検時、各部寸法の判定基準超えを確認した。当該電動機を修理。	
4	その他	荒浜側補助ボイラー常ノ非常用照明分電盤の右側扉が開閉できないことを確認した。当該扉を点検・修理。	
5	その他	水処理設備COD(化学的酸素要求量)計の点検時、当該COD計のサンプル水が排水されないことを確認した。当該計器を修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4B)左側水面計上部から蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該水面計を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備プロパンガス供給配管の置換用窒素ガス入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	