

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年2月16日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)で危険物第4類第2石油類の無許可仮置きを確認した。直ちに管理区域内危険物保管庫に保管(移管)。	GIII以下

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉複合建屋付属棟にある、所内蒸気凝縮水回収設備の凝縮水移送ポンプ(B)シール水電磁弁から異音(うなり音)を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	起動領域モニタ/平均出力領域モニタ/制御棒引抜監視装置用記録計の指示不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
3	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備自動電圧調整器の点検時、直流電源装置警報出力接点の不良を確認した。当該装置を修理。	
4	5号機	非常用ディーゼル発電設備(B)の発電機界磁電流計の点検時、精度逸脱を確認した。当該計器を修理。	
5	5号機	低圧タービン(A)回転子の点検時、第16段溶接部(銀ロウ)に浸食を確認した。当該回転子を修理。	
6	5号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ室空調機用電動機の点検時、各部寸法の判定基準超えを確認した。当該電動機を修理。	
7	5号機	主蒸気系配管のオイルスナッパ点検時、トラベルスケール(位置確認のための付属品)が剥落していることを確認した。当該トラベルスケールを修理。	
8	5号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(D)の点検時、ポンプベースレベルの判定基準超えを確認した。当該ポンプベースを修理。	
9	5号機	復水器水室(A-2)入口バタフライ弁の点検時、ゴムライニングの損傷を確認した。当該ライニングを修理。	
10	7号機	軽油タンク(A)温度計の前面ガラスにひびを確認した。当該温度計を点検・修理。	
11	その他	保全部倉庫(非管理区域)の保管棚に、危険物の入ったペール缶を確認した。当該ペール缶を回収、危険物保管庫に保管。	