

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月5日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	その他	屋外(荒浜線変電所付近)において雨水の排水溝設置工事中に、作業員がU字溝を吊り上げて台木を差し込もうとしていた際、U字溝が傾き右手の指をはさみ負傷した。業務車にて病院に搬送。治療。 【平成24年4月3日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2012/pdf/24040301p.pdf 平成24年7月17日再審議にてグレード変更 GⅡ→GⅠ (社内における傷害程度が「軽傷」から「重傷」へ見直されたことからグレードを変更した。)	GⅢ以下

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 30件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	「低起動変圧器3Sトランスヤード地下タンク水位高」検出用水位スイッチの動作不良(水位は十分低いのに動作した)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	3号機	「3号主変圧器トランスヤード地下タンク水位高」検出用水位スイッチの動作不良(水位は十分低いのに動作した)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	5号機	非常用ディーゼル発電設備(A)の点検時、No. 2、No. 17シリンダライナー内面においてホーニング加工面(油膜保持のための目荒らし)が磨耗していることを確認した。当該加工面を修理。	
4	5号機	原子炉建屋付属棟にある雑固体ドラム搬送用電気チェーンブロックの点検時、走行不良を確認した。当該チェーンブロックを修理。	
5	5号機	第12回定期事業者検査(プロセスモニタ機能検査(その2))検査完了時に作成する「検査結果の報告及び通知について」が未作成であることを確認した。当該文書を作成。	
6	6号機	高圧タービンの点検時、上半ダイヤフラム(静翼・仕切り板)のノズル板4箇所浸食等を確認した。当該ダイヤフラムを修理。	
7	6号機	原子炉多重化伝送盤電源装置の点検時、出力電圧の不良(電圧が0Vのまま)を確認した。当該装置を修理。	
8	6号機	タービン補機冷却海水系のうちタービン補機冷却系熱交換器(A)出口弁の点検時、弁箱内ライニング損傷とライニング剥離を確認した。当該弁を修理。	
9	6号機	可燃性ガス濃度制御系出口第二隔離弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	6号機	タービン補機冷却海水系ストレナ(A)ブロー弁出口弁の点検時、弁体ライニングの割れと当たり不良を確認した。当該弁を修理。	
11	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプの油移送ポンプ(A)(B)吐出圧力の低下を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
12	その他	大湊側補助ボイラ建屋制御室空調機の室外機が転倒していることを確認した。当該室外機を点検・修理。	
13	その他	水素供給設備水素トレーラ建屋の屋根(端の一部)が強風でまくれ上がっていることを確認した。当該屋根を修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
14	その他	屋外放射線監視用データ収集処理装置から出力した気体廃棄物管理日報のうち、年度内累積放出量の誤り(平成24年度になっているのに平成24年1月の値がリセットされずに残っている)を確認した。当該装置のプログラムを点検・修正。なお、当該値は落雷の影響によるもので実際には放出なし。	
15	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置のモルタルホッパレベル計指示値の変動を確認した。当該装置を調整。	
16	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置の固型化・養生データが一部帳票から欠落したことを確認した。当該装置のプログラムを修正。	
17	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置のモルタル混練機点検口から僅かな水漏れ(純水:汚染なし)を確認した。当該装置を調整。	
18	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置の養生・充填コンベヤのメカストップの動作不良を確認した。当該装置を調整。	
19	その他	固体廃棄物処理建屋モルタル供給エリアにあるフレコンバック移載クレーンから異音を確認した。当該事象の原因を調査。	
20	その他	低レベル放射性廃棄物換気空調設備「給気送風機出口温度低」警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	
21	その他	低レベル放射性廃棄物換気空調設備の空冷ヒートポンプチラー(A)圧縮機No. 1が遮断操作により停止したことを確認した。当該圧縮機を点検・修理。	
22	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置の充填ドラム缶移載コンベヤ横行用電動機が遮断操作により停止したことを確認した。当該電動機を調査。	
23	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置の水計量タンク重量指示値の変動を確認した。当該装置を調整。	
24	その他	低レベル放射性廃棄物廃棄体検査装置のコンテナ蓋専用吊具レバーの不良(動かなくなった)を確認した。当該レバーを点検・修理。	
25	その他	低レベル放射性廃棄物廃棄体検査装置のうち、パレットスライド装置-1の誤表示(パレット上にドラム缶がないのに「有り」と表示)を確認した。当該事象の原因を調査。	
26	その他	低レベル放射性廃棄物放射能・重量測定装置のドラム缶バーコード読取り装置の読取り不良を確認した。当該装置を調整。	
27	その他	低レベル放射性廃棄物廃棄体搬送装置の制御盤タッチパネルの表示不良(一部のコンテナ番号が表示されない)を確認した。当該装置を調整。	
28	その他	低レベル放射性廃棄物の運転管理計算機ソフトが強制終了したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
29	その他	低レベル放射性廃棄物ラベリング外観検査装置整理番号ラベルプリンターのラベルリボンの動作不良を確認した。当該プリンターを調整。	
30	その他	低レベル放射性廃棄物ラベリング外観検査装置整理番号ラベルプリンターの不具合を確認した。当該プリンターを調整。	