

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月15日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)出口流量調節弁の点検時、弁体シート部全周に傷を確認した。弁体シート部を修理。 平成25年8月12日再審議にてグレード変更 GIII→GII (調査の結果、浸食によるものと判明し、他号機への水平展開を図る必要があると判断した。)	GIII以下

### 3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	取水口除塵装置(A)(屋外)にある手すりに腐食を確認した。当該手すりを修理。	
2	2号機	濃縮廃液ポンプ(B)吸込圧力計の指示不良(上限値を逸脱)を確認した。当該圧力計を点検・修理。	
3	4号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)の点検時、分解部品の浸透探傷検査において指示模様を確認した。当該事象の影響を評価。	
4	5号機	復水器連続洗浄系ボール循環ポンプ封水圧力調節弁に作動不良(圧力が変化しない)を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	6号機	制御棒駆動機構機能検査に伴う制御棒動作試験時、制御棒操作監視系に軽故障警報が発生した。当該事象の原因を調査。	
6	6号機	制御棒駆動機構機能検査時、制御棒2本について連続引き操作を行ったが、ディスプレイ装置には制御棒1本の位置検出器の全挿入表示が消灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査。	
7	7号機	回転式取水口除塵装置(A)(屋外)の点検時、洗浄水弁本体に腐食を確認した。当該弁を修理。	