

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年11月7日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 0件

## 3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機排風機(B)の逆流防止ダンパ連結リンク機構留め具に損傷を確認した。当該留め具を点検・修理。	
2	1号機	監視用テレビモニタ装置のカメラ選択切換不良を確認した。当該機器を点検・修理。	
3	1号機	原子炉建屋天井クレーンの点検時、主巻軸シール部下部に少量の油溜まり(約240cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該シール部を点検・修理。	
4	2号機	格納容器内温度記録計に紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	2号機	取水口除塵装置洗浄水元弁に腐食を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	3号機	排気筒放射線モニタの「トリチウム回収装置(A)冷凍部温度異常」警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
7	4号機	可燃性ガス濃度制御系給気隔離弁(B)・排気隔離弁(B)の弁開閉位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
8	4号機	酸素ガス流量指示調節計の動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
9	5号機	主排気筒配管貫通部の雨よけカバーに腐食を確認した。当該カバーを点検・修理。	
10	5号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の気水分離器排気弁元弁が固着していることを確認した。当該弁を点検・修理。	
11	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)No. 8およびNo. 13シリンダのフランジ部(シリンダー上部のふた部)から排気ガスが微量に漏れいしていることを確認した。当該部を点検・修理。	
12	6号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(C)メカシール部より少量の水の滴下を確認した。当該部を点検・修理。	
13	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気消音器において、保温材の金具が外れていることを確認した。当該保温材を点検・修理。	