

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年4月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	主油タンクのマンホール開放時、主油タンク内へパッキンを落下させたことを確認した。当該パッキンを回収済み。	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)冷媒凝縮圧力計器元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)の拡声機能不良および通話不良を確認した。当該設備を点検・修理。	
4	3号機	中性子源領域モニタ指示計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
5	5号機	ホットシャワードレン系受ポンプ(B)吐出圧力の低下を確認した。当該事象の原因を調査。	
6	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)の点検時、軸受けの一部剥離およびスリーブ(回転軸の摩耗を防ぐための筒)の摩耗を確認した。当該軸受け及びスリーブを修理。	
7	7号機	中央制御室加湿器の異常(断水)警報発生を確認した。当該加湿器を点検・修理。	
8	7号機	給水加熱器ドレンタンク水位調節弁減圧弁の胴部パッキンに微量の空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
9	7号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)の点検時、連接棒用ボルトの伸びが管理値を超えていることを確認した。当該ボルトを交換。	
10	その他	固形化処理設備洗浄水回収タンク攪拌機配管継ぎ手部より微量な油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	