

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年5月16日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室再循環空気浄化装置点検用扉の留め具1箇所が外れていることを確認した。当該留め具を点検・修理。	
2	1号機	サービス建屋冷凍機(B)冷水出口温度検出器の温度センサーに固定不良を確認した。当該部を点検・修理。	
3	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)蒸発缶液位検出元弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	放射性廃棄物処理設備のクラッド受タンク(B)液位計の点検時、誤差が管理値を超えていることを確認した。当該計器を修理。	
5	4号機	タービン建屋大物搬入口用の監視用テレビモニタ装置のカメラに動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	5号機	原子炉建屋屋内消火栓テスト弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	7号機	設備監視用カメラのサーバパソコンに動作不良を確認した。当該パソコンを点検・修理。	
8	7号機	主タービン第4軸受リフトポンプ吸込ストレーナに詰まりを確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	
9	7号機	主タービン第6軸受リフトポンプ吸込ストレーナに詰まりを確認した。当該ストレーナを点検・清掃。	
10	7号機	タービン建屋地下1階の照明の一部が点灯しないことを確認した。当該照明器具を点検・修理。	