

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年11月25日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋空気冷却チラー用冷水ポンプ(A)のメカニカルシール部からドレン受けへ水の漏えい(1滴/25秒)を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
2	1号機	タービン建屋空気冷却チラー用冷水ポンプ(B)のメカニカルシール部からドレン受けへ水の漏えい(1滴/3秒)を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
3	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の起動時、タービン建屋補機冷却水系ポンプ吐出集合配管圧力およびタービン建屋補機冷却水系サージタンク水位が変動を繰り返す事象を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
4	3号機	タービン建屋スチームドレン排水槽の点検時、水位スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
5	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)振動計の点検時、絶縁抵抗値が低下していることを確認した。当該計器を修理。	
6	6号機	放射性廃棄物処理系ソフトウェア安全処置装置(計算機)に異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	その他	給水建屋にあるNo. 4純水タンク入口電動弁の点検時、開閉表示ランプが弁状態と異なる点灯をすることを確認した。当該弁を修理。	
8	その他	環境管理棟にある試料分析用大型乾燥機(No. 1およびNo. 3)の乾燥温度設定スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	