

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年8月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	原子炉建屋付属棟地下5階(管理区域)において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
2	7号機	タービン建屋にある交流120V計測用分電盤の扉開閉用ハンドルに動作不良を確認した。当該ハンドルを点検・修理。	
3	その他	固体廃棄物処理建屋において、モルタル充填設備ホイストクレーン操作スイッチのコード接続部に微小なひび割れを確認した。当該部を点検・修理。	