

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年9月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)貝殻除去装置旋回弁の動作時、トルクスイッチ作動警報が発生し、弁動作が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	荒浜側洗濯設備の乾燥機(A)(B)(C)蒸気ヒーター部に異音を確認した。当該ヒーターを点検・修理。	
3	3号機	海水熱交換器建屋地下中1階にあるプラント内放送設備(拡声装置)に拡声および通話の機能不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	6号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)逆止弁の点検時、ストッパ一部に減肉を確認した。当該弁を交換。	
5	6号機	主タービンターニング油ポンプ軸封部の点検時、軸の中心合わせ調整における軸ずれ幅が管理値を超えていることを確認した。当該ポンプを修理。	
6	7号機	復水補給水系移送ポンプ(A)ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	7号機	燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)の原子炉補機冷却水系入口ベント弁が全開にできないことを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	その他	衛星通信システム車載局の増幅装置に異常を示す警報が発生し、通信不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	固体廃棄物処理建屋において、モルタル充填装置ドラム缶昇降機の動作不良を確認した。当該昇降機を点検・修理。	
10	その他	消防ポンプ車の点検時、車幅灯カバーに破損を確認した。当該カバーを交換。	