

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年9月30日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	中央制御室にある監視用画面(No. 8)に表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、他の監視用画面で確認は可能。	
2	5号機	回転式取水口除塵装置(G)電動機(屋外)の点検時、基礎部アース線取付ボルトの折損および電源端子箱アース線の腐食を確認した。当該部品を修理。	
3	5号機	回転式取水口除塵装置(G)電動機(屋外)の点検時、電線管および電線管接続部の腐食を確認した。当該部品を修理。	
4	5号機	バー回転式取水口除塵装置(G)電動機(屋外)の点検時、電線管および電線管接続部の腐食を確認した。当該部品を修理。	
5	6号機	管理区域退出モニタ記録装置に異常を示す表示が発生し、動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	7号機	低圧タービン伸び差計の点検時、検知器ケーブルに微量の油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該計器を修理。	
7	7号機	中央制御室にあるタービン発電機関係の状態を表示する大型ディスプレイ装置画面に表示不良を確認した。当該画面を点検・修理。なお、他のディスプレイ装置画面で確認は可能。	
8	7号機	原子炉建屋3階非常用ガス処理装置室(管理区域)において、古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
9	その他	固体廃棄物処理建屋において、空気冷却用チラー(屋外)に錆が発生していることを確認した。当該装置を点検・修理。	