

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成27年1月9日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

### 1. GⅠグレード 0件

### 2. GⅡグレード 0件

### 3. GⅢグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備に異常を示す警報が発生し、使用済樹脂廃棄配管流量検出器の動作不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	
2	2号機	原子炉補機冷却海水系(A)配管の建屋壁貫通部から雨水の滴下(約1滴/10秒、汚染なし)、および床面に水溜まり(約80cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
3	3号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ渦巻ストレーナ(C)出口圧力計の指針のゴムカバーが剥がれていることを確認した。当該計器を点検・修理。	
4	3号機	高圧炉心スプレイ系電気品室の給気防火ダンパに動作不良を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
5	4号機	主タービンNo. 3・No. 4軸受軸振動/回転速度記録計の表示部が消灯していることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	5号機	グラウンド蒸気復水器および復水器真空ポンプ排ガス放射線モニタにおいて、除湿器の温度が通常より高いことを示す警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。	
7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)風量調整用ダンパ用スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
8	5号機	回転式取水口除塵装置(F)電動機の点検時、軸受の嵌め合い値が管理値を超えていることを確認した。当該部を修理。	
9	5号機	給水建屋において、低圧電源盤(B)受電遮断器のロック/解除レバーに動作不良を確認した。当該レバーを点検・修理。	
10	6号機	プロセス計算機プリンタ装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
11	6号機	原子炉水導電率計ラック逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
12	7号機	湿分分離加熱器制御盤ディスプレイ装置コントローラーのファンに異音を確認した。当該ファンを点検・修理。	
13	その他	大湊側ろ過水タンクのNo. 3タンクドレン弁およびNo. 4タンク工事用水用隔離弁において、弁保温材と配管保温材との繋ぎ目部のコーキングが剥がれていることを確認した。当該部を点検・修理。	