

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年8月12日に不適合管理会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	タービン建屋海水ドレン排水槽の水位調節弁上流側配管継ぎ手部に腐食および水のにじみ跡を確認した。当該部を点検・修理。	
2	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)海水側ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)海水側ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理	
4	6号機	タービン建屋天井クレーンの点検時、衝突防止用位置検出スイッチの誤差が管理値を超えていることを確認した。当該スイッチを修理。	
5	7号機	タービン建屋天井クレーンの点検時、衝突防止用位置検出スイッチの誤差が管理値を超えていることを確認した。当該スイッチを修理。	
6	7号機	コントロール建屋地下2階常用電気品室(非管理区域)西側天井付近の常用系ケーブルトレイ内から結露水の滴下、および床面に水溜まり(約180cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備の雑固体自動倉庫に異常を示す警報が発生し、ボックスパレット(箱形荷台)の1つが変形したことにより装置が停止したことを確認した。当該パレットを点検・修理。	