

不適合情報

2016年11月1日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	計装用空気圧縮機(A) 高圧段ピストンのグランド部にパッキンの摩耗粉を確認した。当該部を点検・修理。	
2	4号機	中央制御室換気空調系加湿器(B)の点検時、給水ストレーナに損傷を確認した。当該ストレーナを修理。	
3	5号機	原子炉内の燃料取り出し作業時、燃料取替機の異常を示す警報が発生し、燃料取替機が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	5号機	原子炉建屋排気ファン出口サンプルポンプの点検後の試運転時、当該ポンプが過負荷で停止したことを確認した。当該ポンプを修理。	
5	6号機	125V(C)蓄電池の点検時、1個のセルにおいて電解液比重値が管理値を下回っていることを確認した。当該セルを修理。	