

不適合情報

2016年12月6日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出圧力計の指針が外れていることを確認した。当該計器を点検・修理。	
2	7号機	火災報知器誤作動防止器具取付作業時、器具取付棒が照明器具に接触し、破損させたことを確認した。当該器具を点検・修理。	
3	その他	大湊側焼却設備換気空調系冷凍機(A)に故障を示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	