

不適合情報

2016年12月9日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(C)ストレーナ吐出弁及びびレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)油圧調整弁の配管継ぎ手部より油漏れ(約1cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
3	3号機	パー回転式取水口除塵装置(F)の洗浄水用配管に微少なひび割れ及び海水漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
4	3号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプの軸封部温度が上昇していることを確認した。当該部を点検・修理。	
5	4号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプの軸封部洗浄水配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
6	5号機	大湊側洗濯設備において、洗濯機(C)の電源切後に本体が前傾斜したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
7	5号機	復水ろ過装置沈降分離槽(C)液位演算器の点検時、電源スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	