

不適合情報

2017年1月16日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 4号機 | タービン建屋1階(管理区域)北側壁面より雨水の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。 | |
| 2 | 4号機 | タービン建屋1階(管理区域)北西コーナー壁面より雨水の染み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。 | |
| 3 | 6号機 | 低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出圧力指示計の指針に破損を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 4 | 7号機 | 自動出力調整装置Ⅰ～Ⅲ系のうちⅡ系に伝送異常を示す警報の発生を確認した。当該装置を点検・修理。なお、プラントが停止しているため当該装置の必要はない。 | |