

不適合情報

2017年3月2日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	特別な保全計画にて定めている残留熱除去冷却海水系(A)ポンプの点検が、A系海水路閉鎖期間の決定により、点検周期が予め定めた期間を超えてしまうことを確認した。点検周期延長の妥当性について評価済み。	
2	1号機	液体酸素タンク液面計のガラス面にひびを確認した。当該部を点検・修理。なお、当該タンクは休止設備で窒素ガスを充填して保管中。	
3	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機(A・B・C)の上部逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
4	4号機	復水回収タンクの水位調節弁に駆動用空気を供給している装置No. Iより空気漏れを確認した。当該装置を点検・修理。	
5	4号機	復水回収タンクの水位調節弁に駆動用空気を供給している装置No. IIより空気漏れを確認した。当該装置を点検・修理。	
6	その他	大湊側焼却設備において焼却炉のスクリー回転が低いことを示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	