

## 不適合情報

2017年4月27日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	除染パン用ジブクレーンのワイヤロープに変形を確認した。当該ロープを交換。	
2	1号機	除染パン用ジブクレーンの電源ケーブルハンガー1個に損傷を確認した。当該ハンガーを点検・修理。	
3	1号機	除染パン用ジブクレーン旋回装置のギヤボックスケース部に微量の油にじみを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	2号機	中央制御室換気空調系送風機・排風機・再循環送風機室扉のドアロックレバーに破損を確認した。当該レバーを交換済み。	
5	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)1台運転時に、吐出弁開度が変動を繰り返している(20~23%)ことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	3号機	高電導度廃液系濃縮装置廻り弁の本格点検が、他号機高電導度廃液系濃縮装置の点検・修理のため、点検期限の延長が必要なことを確認した。点検期間延長の妥当性について評価し問題ないことを確認済み。	
7	6号機	原子炉主蒸気配管閉止プラグ(B)の点検時、自己保持圧力の低下を確認した。当該プラグを点検・修理。	
8	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)凝縮器の冷却水ドレン抜弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	